Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Sted: Tromsø
Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 2020/6241
Dato: 10. november 2023
Deres ref.: Monica Hansen

HRS Metallco AS avd. Harstad
Skavdalsveien 6 (JE)
9409 Harstad

Saksbehandler: May-Helen Holm

Tilsynsrapport -HRS Metallco - Tromsø
Kontrollnummer: 2023.018.I.SFTF

Kontaktpersoner ved tilsynet:

Fra virksomheten:
Monica Hansen

Andre deltagere fra virksomheten:
Rune Rasmussen
Kjell Andre Eide

Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:
May-Helen Holm

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:
Bjørn Arne Karlsen

Resultater fra tilsynet

Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsyn ved HRS Metallco den 27.09.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark avdekket 5 avvik og ga 2 anmerkninger under tilsynet.

Avvik:

- Miljøsaneringen er mangelfull
- Mangelfull dokumentasjon av oljeutskillers kapasitet
- Oljeutslipp over grenseverdier
- Mangelfull kontroll og levering av pressvæske
- Miljørisikovurderingen er mangelfull

Anmerkninger:

- Rutiner for rengjøring og kontroll av dekke under pressa bør innføres.
- Virksomheten bør ha en rutine for f-gass

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 5.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10. november 2023	May-Helen Holm	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Kopi av rapporten sendes til:

- Tromsø kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HRS Metallco AS avd. Harstad	
Organisasjonsnr.: 987863811	**Eies av:** 974683466
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: HRS Metallco - Ringv. 88 Tromsø (org.nr 999632890)	**Anleggsnr.:** 5401.0255.02
Kommune: Tromsø	**Fylke:** Troms og Finnmark
Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy	
Tillatelse gitt: 9. mars 2012	**Sist endret:** 11. mai 2021

2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet inngår i Statsforvalterens aksjon for kasserte kjøretøy.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Tilsynstema

- Internkontroll
- Avfall
- Miljøsanering
- Dekke
- F-gass
- Oljeutskiller

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under tilsynet og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter tilsynet

HRS Metallco plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må HRS Metallco innen **13. desember 2023** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftfpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/May-Helen Holm.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. september 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil HRS Metallco bli ilagt et gebyr på kr 22 500,- for tilsynet, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under tilsynet:

Avvik 1
Miljøsaneringen er mangelfull

Avvik fra:
Avfallsforskriften § 4-7, vedlegg 1, tillatelsen av 9. mars 2012 vilkår 6
Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7

Kommentarer:
Statsforvalteren var med på en miljøsanering. Statsforvalteren kontrollerte blant annet om oljefilter i automatkasser ble tatt ut, og om olje i støtdempere ble tappet. Den aktuelle bilen hadde ikke automatkasse, men det ble fortalt at hverken oljefilter fra automatkasser, eller olje fra støtdempere blir fjernet ved sanering på anlegget.

Virksomheten skal tappe alle væsker, og virksomheten må gjennomgå hva som kan inneholde væske og som ikke tas ut pr. i dag. Rutinen/arbeidslisten for sanering må oppdateres. Vi nevner her noen eksempler som ofte ikke står i sjekklisten; olje i støtdempere, bakaksler og i konvertere i girkassa, biler med flere drivstoffkammer, samt oljefilter i automatkasser.

Avvik 2
Mangelfull dokumentasjon av oljeutskillers kapasitet

Avvik fra:
Avfallsforskriften § 4-7, vedlegg 1, tillatelsen av 3. mars 2012 vilkår 4.6Internkontrollforskriften § 5 punkt 6

Kommentarer:
Virksomheten kunne ikke dokumentere om oljeutskilleren fra den gamle delen er dimensjonert for de faktiske vannmengder som tilføres, og det er ikke gjort en vurdering av om utvidelse av areal tilknyttet denne oljeutskilleren. Det var også usikkert hvor stor denne oljeutskilleren er.

Avvik 3
Oljeutslipp over grenseverdier

Avvik fra:
Tillatelse av 3. mars 2012, vilkår 4.6

Kommentarer:
Virksomheten har hatt målinger av oljeutslipp over 20 mg/l, som er utslippsgrensen i tillatelsen. Det ble målt 99 mg/l på en prøve i 2022, og 51.1 mg/l på en prøve i august i år.

For prøven i 2022 ble det tatt ny prøve rett etterpå, som viste lave verdier. Det var også tatt ny prøve etter resultatet i august, men prøvesvarene var ikke klare ved tilsynet.

Avvik 4
Mangelfull kontroll og levering av pressvæske

Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-8
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og 7

Kommentarer:
Virksomheten kunne ikke fremvise noen dokumentasjon på at pressvæske var levert siden 2021. Normalt leveres mellom 500-800 liter pressvæske pr. år.

Beholderen for pressvæske var tom på tilsynsdagen, selv om det ble utført pressing av biler. Det var usikkert når beholderen sist var tømt. Virksomheten har egen rutine for kontroll av pressvæske, men det var tydelig at kontroll av slanger og rensing av renner der væsken ledes ikke var utført. Det er fare for at pressvæsken har havnet i oljeavskilleren. Pressvæsken vil kunne inneholde alt fra spylevæske, frostvæske og bremsevæske til olje- og drivstoffrester. Pressvæsken vil derfor betegnes som farlig avfall, og skal leveres til godkjent mottak.

Bildet viser en tom beholder, men med mye søl rundt.

Avvik 5
Miljørisikovurderingen er mangelfull

Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6

Kommentarer:
Virksomheten har en miljørisikovurdering, men Statsforvalteren ser at risikovurderingen mangler noen punkter for ytre miljø;
-For oljeutskilleren som nå dekker et utvidet areal er det ikke gjort en generell vurdering av om den er dimensjonert tilstrekkelig, og det er heller ikke gjort vurderinger med hensyn til nedbør i form av styrtregn og klimaendringer
-Utslipp og håndtering av forurenset slukkevann etter brann er ikke synliggjort i miljørisikovurderingen
-Brann som følge av lagring av elbil-batterier er ikke risikovurdert
-Håndtering av større kjølebiler med f-gass er ikke risikovurdert
-vurdering av dekke under pressa (inkludert akseptkriterier for sprekker i dekke generelt) mangler

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Anmerkning 1
Rutiner for rengjøring og kontroll av dekke under pressa bør innføres.

Kommentarer:
Virksomheten har vernerunder der også kontroll av dekke inngår. Men på tilsynsdagen observerte vi at dekket, der pressa står, var skittent. Det var vanskelig å se tilstanden på dekket. Vi mener at det bør lages en rutine for rengjøring og kontroll av dekke under pressa.

Anmerkning 2
Virksomheten bør ha en rutine for f-gass

Kommentarer:
Virksomheten har muligheten til å ta imot kjøle- og frysebiler og kjølehengere, der f-gass må tappes. Virksomheten har per i dag ikke mottatt eller tappet f-gass fra slike kjøretøy. Det ble videre opplyst at virksomheten ikke selger avtappet gass, men leverer inn til Stiftelsen returgass. For å sikre at virksomheten har rett kompetanse for tapping og håndtering av f-gass, så bør det innføres en rutine for denne arbeidsoperasjonen.

8. Andre forhold

Tillatelsen for anlegget i Tromsø er fra 2012. Statsforvalteren oppfordrer virksomheten til å utarbeide en ny søknad og påpeker jf. forurensningsloven § 18 at tillatelsen i alle tilfeller kan tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for tilsynet var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 6a (delegert til Statsforvalteren for denne aksjonen)