Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Vår dato: 12.10.2023
Vår ref: 2007/1257
Deres dato:
Deres ref:

AASEN BILDEMONTERING AS

6062 BRANDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12

Aasen Bildemontering AS - inspeksjonsrapport 2023.027.I.SFMR

Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 10.10.2023 ved Aasen bildemontering AS. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene var til stede under inspeksjonen:

Fra virksomheten:	Fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal:
Ann Kristin Aasen	Gunnhild L. Austvoll
Jonny Aasen	Mari K. Stubberud

Statsforvalteren i Møre og Romsdal avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvikene gjelder:

1. Risikovurderingen har mangler når det gjelder vurdering av konsekvenser for ytre miljø
2. Det er ikke noen i virksomheten som har sertifisering/opplæringsbevis på håndtering av Fluorholdige gasser i klimaanlegg
3. Krav til prøvetakning av oljeutskiller og kontroll av oljelag overholdes ikke

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten.
Aasen Bildemontering AS må før 1.2.2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt ved behov søke om utsatt frist for retting av avvik.

Med hilsen

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
fagleiar - forureining

Gunnhild Liva Austvoll
Senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

HAREID KOMMUNE	**Rådhusplassen 5**	**6060**	**HAREID**

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Aasen Bildemontering AS	Kommune: Hareid
Bedriftsnr. for underenheten: 971096764	Eies av (organisasjonsnr.): 975234290
Kontrollnummer: 2023.027.I.SFMR	
Tillatelse gitt: 18.2.2017	Tillatelse sist oppdatert: 07.11.2022

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsregelverket overholdes. Inspeksjonen er en del av en landsdekkende tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet. Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gjennomfører i perioden uke 41- 44 en aksjon rettet mot behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy.

Tema for inspeksjonen var:

- Internkontroll knyttet til ytre miljø med risikovurdering og rutiner.
- Støy
- Utslippskontroll
- Status for måleprogram
- Miljøsanering og lagring av bil
- Lagring og håndtering av farlig avfall

Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Risikovurderingen har mangler når det gjelder vurdering av konsekvenser for ytre miljø

Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6

Kommentarer:
Aasen Bildemontering AS har utarbeidet en risikovurdering for en del områder, men det er ikke sett på konsekvensen et uhell/utslipp vil medføre. Når en vurderer risiko, skal det vurderes sannsynlighet og konsekvens av en uønsket hendelse. Tiltak som gjøres kan bidra til å minske sannsynlighet og/eller konsekvens for en uønsket hendelse.

Aasen Bildemontering AS bør gjennomføre en risikovurdering for håndtering av diesel og farlig avfall på de områdene det ikke har tett dekke eller tette dekke har avrenning mot sluk. Et eksempel på dette er konteiner for farlig avfall som står ute på et område uten tett dekke og IBCer flyttes over sluk med avrenning til sjø, se bilde.

Det bør og gjøres en risikovurdering av om eventuelt slokkevann kan inneholde stoffer som ikke skal ledes til sjø/ kommunalt avløpsnett.

Det ble under tilsynet pratet om lagring av gassflasker, Aasen Bildemontering AS opplyste at som følge av tilsyn fra brannvesenet skulle gassflaskene flyttes, vi vil derfor minne om ny plassering krever en ny risikovurdering.

Avvik 2
Det er ikke noen i virksomheten som har sertifisering/opplæringsbevis på håndtering av Fluorholdige gasser i klimaanlegg

Avvik fra:
Produktkontrollforskriften kap. 6a, jf. EU forordning 517/2014

Kommentarer:
For gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra klimaanlegg i motorvogner, anses bare personer som minst har opplæringsbevis i samsvar med artikkel 10 nr. 2 å inneha tilstrekkelige kvalifikasjoner.

Det er ingen personer ved virksomheten som har gjennomført sertifisert opplæring på håndtering av F-gass. Det er Isovator som sertifiserer firmaer som kan gjennomføre godkjent opplæring.

Feil håndtering av F-gass kan føre til utslipp til luft, dette bør derfor også tas med i risikovurderingen.

Når det gjelder F-gass kan denne tappes av til gjenbruk hos godkjentmottaker, dvs. sertifisert mottaker. Det er krav om register over hvem som mottar F-gassen.

Avvik 3
Krav til prøvetakning av oljeutskiller og kontroll av oljelag overholdes ikke

Avvik fra:
Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og godkjenning av vrakpantkvittering for Aasen Bildemontering AS i Hareid kommune, punkt 4.1 og 10.1

Kommentarer:
Aasen Bildemontering AS har kun tatt en prøve i året av oljeutskilleren, resultatet av prøven viser at de er godt under kravet på 50 mg/l. Men tillatelsen krever at det tas 4 prøver i året, en gang pr kvartal. Det skal også tas utvidet prøve hvor det analyseres for prioriterte miljøgifter. Det er ikke satt krav om antall utvidete prøver.
Virksomheten skal kontrollere oljelaget i utskilleren ved behov, men minst 6 ganger i året. Tykkelsen på oljelaget skal måles og journalføres.
Det anbefales at virksomheten utarbeider et måleprogram hvor det settes av når det skal tas prøver og kontroll av oljeutskilleren. Det vises videre til kravet i tillatelsen punkt 10.1

4. Anmerkninger

Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Disse forholdene ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Lagring av kasserte kjøretøy høyere enn gjerde høyde

Kommentarer:
På tilsynsdagen var det lagret en stor mengde ferdig pressa biler, lagringshøyden er over det som er omtalt i tillatelsen. Virksomheten opplyste at det var bestilt henting. De vil i tillegg søke om endring av tillatelsen, slik at de kan lagre en større mengde ferdig pressa biler.

5. Oppfølging etter inspeksjonen

Aasen Bildemontering AS har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Statsforvalteren i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Aasen Bildemontering AS før 1. februar 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt ved behov søke om utsatt frist for retting av avvik.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til sfmrpost@statsforvalteren.no eller på papir til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2007/1257.

6. Vedtak om gebyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varslet under tilsynet at Aasen Bildemontering AS vil bli ilagt et gebyr på kr 22 500 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 3.
Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Mulighet for klage
Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Statsforvalteren.

7. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, jf. Offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på norskeutslipp.no.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- *Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester* (produktkontrolloven) med underliggende forskrifter
- *Forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften)
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften)
- *Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal*

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:

- Gebyr ved kontroll – informasjon fra Statsforvalteren

10. Bilder

Bildet under viser sluk ved konteiner hvor det lagres farlig avfall. Sluk leder vannet til sjø. Jf. Avvik 1.