Statsforvalteren i Oslo og Viken

Sted:
Oslo

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2020/9313

Dato:
14.03.2024

Deres ref.:
Øyvind Frebrich

METALLCO KABEL AS
c/o Metallco AS, Postboks 15 Alnabru
0614 Oslo

Saksbehandler:
Guro Holte

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Metallco Kabel AS Kontrollnummer: 2024.215.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Øyvind Frebrich

Andre deltagere fra virksomheten:
Thor Øyvind Gøtz Stene
Kim Grønn
Tom Gusdal
Solveig Karlsen Bjørlo
Remi Lindberg

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Guro Holte

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Kathrine Eriksen Vatn

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Metallco Kabel AS den 26. februar 2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Metallco Kabel AS oppfyller ikke tillatelsens krav til lagring av støv fra syklon

Anmerkninger:

- Metallco Kabel AS kan forbedre sin risikovurdering med tanke på utendørs mottak og omlasting av EE-avfall
- Metallco Kabel AS sitt avvikssystem kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

14.03.2024	Guro Holte	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Fredrikstad kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: METALLCO KABEL AS	
Organisasjonsnr.: 918731881	**Eies av:** 818673272
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Metallco Kabel AS	**Anleggsnr.:** 3107.0168.02
Kommune: Fredrikstad	**Fylke:** Østfold
Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall	
Tillatelse gitt: 2. november 2018	**Sist endret:** 18. mars 2020

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Lagring og behandling av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Metallco Kabel AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Metallco Kabel AS innen 10. mai 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan ulovlig forhold er fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Guro Holte.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. februar 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Metallco Kabel AS bli ilagt et gebyr på kr 22 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Metallco Kabel AS oppfyller ikke tillatelsens krav til lagring av støv fra syklon

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Tillatelse etter forurensningsloven for Metallco Kabel AS, datert 02.11.2018 med siste endringer den 18.03.2020, punkt 9.3.1

Beskrivelse av krav

Støv fra syklon og posefilter skal samles i tett container eller tilsvarende og leveres til godkjent mottak.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Støv fra syklon var under tilsynet lagret innerst i en av virksomhetens mottaksbinger sammen med to kontainere som sto plassert foran støvhaugen. Det var synlig støv langsmed veggen på bingen. Bingen har tak, men er åpen ut mot sorteringsplaten (utendørs).

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Metallco Kabel AS kan forbedre sin miljørisikovurdering med tanke på utendørs mottak og omlasting av EE-avfall

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Under tilsynet ble det observert at kabel leveres i containere på platen utenfor mottaksbinger, hvor den deretter lastes videre over i riktige mottaksbinger. Platen hvor kabelen først mottas er uten klimavern, og avrenning fra dette området skjer diffust i retning Titangata.

Virksomheten oppgav under tilsynet at de vurderer at miljørisikoen knyttet til aktiviteten er liten, på grunnlag av at omlastingen skjer svært raskt etter at kabelen tippes på mottaksplaten, og at mottaksbingene har klimavern, samt avrenning til oljeutskiller.

I virksomhetens miljørisikovurdering var «avrenning fra ubehandlet ferdigvare» omtalt, et punkt som synliggjør risiko og eksisterende tiltak knyttet til avrenning fra bingene.

Vurderinger knyttet til mottak av avfall på platen før omlasting til bingene, herunder diffus avrenning fra aktiviteten, kan synliggjøres bedre i risikovurderingen.

Anmerkning 2
Metallco Kabel AS sitt avvikssystem kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Virksomheten kunne framvise et avvikssystem, og det ble vist flere eksempler på registrerte avvik under tilsynet.

Avvikssystemet kan forbedres ved å inkludere flere hendelser knyttet til ytre miljø. Videre kan det i større grad tydeliggjøres i opplæringen av ansatte hvilke typer hendelser som skal regnes som avvik. Det ble under tilsynet sagt at de ansatte blir instruert at «alt som ikke skal skje» skal registreres som avvik i avvikssystemet. Virksomheten har ikke spesifisert mer konkret hva dette innebærer.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven for Metallco Kabel AS, datert 02.11.2018 med siste endringer den 18.03.2020, punkt 9.3.1

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- EPL017: Rengjøringspunkter daglig
- EPL018: Feiekoster, spader og svaber
- Overvåking av utslipp Metallco Kabel
- Rapport luftmålinger, september 2023 – Metallco Kabel
- Risikovurdering – Metallco Kabel
- Kriterier [for sannsynlighet og konsekvens]
- Resipientvurdering – Metallco Sortering AS
- Arbeidsliste
- Beredskapsplan Metallco Kabel