Fylkesmannen i Aust-Agder
Miljøvernavdelingen

Voss Production AS

Vatnestrøm

4730 IVELAND

Deres ref.	Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Sak nr. 2011/6250/FMAALRA	Dato 8.10.2015

Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Voss Production AS

Rapportnummer: 2015.010.I.FMAA

Hensikten med tilsynet
Fylkesmannen i Aust-Agder kontrollerte Voss Production AS den 19.08.2015. Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten overholdt gjeldende krav fastsatt i utslippstillatelsen og øvrig miljølovgivning. Vi viser også til telefonsamtale med ansvarlig for renseanlegget 15.09.15.

Til stede ved kontrollen:

Fra virksomheten: John Helge Austgulen	Fra Fylkesmannen: Lillian Raudsandmoen
Richard A. Schieke	Cecilie H. Moen
Ole Theil Bergum	Veronica Skjævestad
Roy Kristensen (pr. tlf)	

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var utslippstillatelsen, håndtering av farlig avfall og kjemikalier samt virksomhetens internkontrollsystem. Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Avvik
Fylkesmannen avdekket 3 avvik under inspeksjonen:

- Internkontroll for virksomheten er mangelfull
- Det er ikke utarbeidet miljørisikovurdering for ytre miljø
- Fare for forurensning pga. sluk i kjemikalierom

Vi ber om tilbakemelding på rapporten innen 10.november 2015.

Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen.

Med hilsen

Lillian Raudsandmoen
rådgiver

Veronica Skjævestad
senioringeniør

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
Saksbehandler: Lillian Raudsandmoen, telefon: 37017541

1 Informasjon om virksomheten

Ansvarlig enhet: Voss Production AS	
Organisasjonsnr (underenhet): 974 833 336	**Eies av:** 981 147 332
Telefon: 37 96 15 15	

Kontrollert anlegg

Navn: Voss Production AS	**Anleggsnr:** 0935.0006.01
Besøksadresse: Vatnestrøm industriområde 5	
Kommune: Iveland kommune	**Anleggsaktivitet:** 11.070 - Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske

2 Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i tillatelsen og øvrig miljølovgivning overholdes.

Tema for kontrollen var:

- Utslippstillatelsen
- Internkontroll - rutiner, miljørisikovurdering, avvikssystem
- Avfallshåndtering
- Kjemikaliehåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3 Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

4 Oppfølging etter kontrollen

Voss Production AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Voss Production AS innen 10. november 2015 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere sender svarbrevet til Fylkesmannen i Aust-Agder, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller e-post til fmaapost@fylkesmannen.no.

5 Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt *(jf. forurensningsloven § 73.)* dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på hvordan avvikene er rettet innen 10. november 2015. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 15 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.

6 Vedtak om kontrollgebyr

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter etter forurensningsloven, jf. forurensningsforskriftens kap. 39 ”Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven”. Voss Production AS er en virksomhet med tillatelse og plassert i risikoklasse 3 ved denne kontrollen. Dette innebærer at Voss Production skal betale kr 12 200-, i gebyr for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Miljødirektoratet vil oversende faktura med innbetalingsblankett.

Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet, og sendes via Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales selv om klagen er under behandling.

7 Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentligloven).

8 Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Internkontroll for virksomheten er mangelfull.

Avvik fra: Utslippstillatelse av 8.1.2014, pkt 10
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §§ 4 og 5

Grunnlag for avviket:
Voss Production har et system for avfallssortering som vi har inntrykk av at fungerer godt i praksis. Virksomheten har også avtale med Norsk Gjenvinning om levering av avfall inkl. farlig avfall, og kjenner til deklareringsplikten. Det er imidlertid ikke utarbeidet skriftlige rutiner for avfallshåndtering.

Renseanlegget til virksomheten er fortsatt i en innkjøringsfase, og vannmengdemåleren er noe ustabil, men det er planlagt tiltak for å forbedre dette. Vi fikk inntrykk av at ansvarlig for renseanlegget har god kontroll på drift og prøvetaking, men det er ikke etablert skriftlige rutiner for dette.

Under tilsynet kunne virksomheten fremvise sikkerhetsdatablader for de kjemikaliene som benyttes. Noen av disse databladene var gamle, og må oppdateres. Virksomheten kjente til substitusjonsplikten, men det er ikke gjennomført en systematisk skriftlig substitusjonsvurdering.

Oppfølging:
Vi ber om at virksomheten etablerer skriftlige rutiner for avfallshåndtering og for renseanlegget inkludert prøvetaking, og gjør en skriftlig substitusjonsvurdering av sine kjemikalier. Vi ber om få oversendt kopi av dette innen fristen. Videre forutsetter vi at virksomheten oppdaterer sikkerhetsdatabladene for sine kjemikalier.

Avvik 2: Det er ikke utarbeidet miljørisikovurdering for ytre miljø

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §§ 4 og 5
Utslippstillatelse av 8.1.2014, pkt. 10.1 og 10.2

Grunnlag for avviket:
Internkontrollen skal også omfatte en risikovurdering med hensyn til ytre miljø. Voss Production informerte på tilsynet at uønskede hendelser blir risikovurdert, men kunne ikke fremvise en systematisk miljørisikovurdering for ytre miljø.

Oppfølging:
Virksomheten plikter å kartlegge systematisk sine aktiviteter og uønskede hendelser, dvs. kartlegge ev. risikoområder. Som eksempel kan uønskede hendelser ved avfallshåndtering, kjemikalielagring eller renseanlegget være aktuelle temaer i en miljørisikovurdering.
En slik miljørisikovurdering må også omfatte evt. tiltak for å hindre og/eller forebygge risiko for miljøet.

Nedenfor er et enkelt eksempel på miljørisikovurdering, men vi understreker at risikoanalyse varierer fra virksomhet til virksomhet avhengig av aktivitet og teknikk. Vi ber om å få oversendt kopi av miljørisikovurderingen innen fristen.

Risikoområde	Uønsket hendelse	Sannsynlighet (liten/middels/ stor)	Konsekvens/ alvorlighetsgrad (liten/middels/stor)	Tiltak	Tidsplan
Håndtering av kjemikalier	Søl/lekkasje	Middels	Stor	Forsvarlig lagring, opplæring Oppsamlings-mulighet	snarest
Håndtering av farlig avfall	Ulike typer avfall blandes sammen	Stor	Stor: skade på miljø Feil håndtering ved mottaket	Kurs – opplæring	Våren 2016
Renseanlegg					
Etc.					

Avvik 3: Fare for forurensning ved sluk i kjemikalierom

Avvik fra: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7.
Utslippstillatelse av 8.1.2014, pkt. 2.3

Grunnlag for avviket:
Voss Production har et eget rom hvor kjemikalier oppbevares. Det er noe oppsamlingsmulighet ved reolene, men kanten er forholdsvis lav, og flere kjemikalier er lagret slik at eventuelt søl vil gå til gulvet og ut i sluket. Dersom det skjer uhell og søl kan dette føre til fare for forurensning av resipient eller føre til at renseanlegg ikke fungerer etter hensikten.

Oppfølging:
Voss Production må gjennomføre tiltak for å redusere fare for forurensning i kjemikalierommet. Aktuelle tiltak kan eksempelvis være forhøyning eller tetting av sluket. Vi ber om å få tilbakemelding på tiltak og fremdriftsplan for gjennomføring innen fristen.

9 Regelverk

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 om farlig avfall
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse av 08.01.2014.

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no