Statsforvalteren
i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Sted:
Oslo

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2025/12432

Dato:
20. mars 2025

Deres ref.:
Lisa Marie Jørgensen

MR. PUKK GJENVINNING FURUSET
Jacobine Ryes vei 7
0987 Oslo

Saksbehandler:
Guro Holte

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Mr. Pukk Gjenvinning Furuset Micheletveien 61
Kontrollnummer: 2025.308.I.SFOS

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Lisa Marie Jørgensen
Lasse Jørgensen

Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus:
Guro Holte
Sara Bergentz

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Mr. Pukk Gjenvinning Furuset (heretter Mr. Pukk Gjenvinning) den 5. mars 2025. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Mr. Pukk Gjenvinning mangler oversikt over om de har utslipp til vann
- Mr. Pukk Gjenvinning mangler rutiner som sikrer rett deklarering av farlig avfall
- Mr. Pukk Gjenvinning sin miljørisikovurdering har mangler

Anmerkninger:

- Mr. Pukk Gjenvinning sitt avvikssystem kan forbedres
- Mr. Pukk Gjenvinning sitt kart over aktiviteter og lagring av avfall kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20. mars 2025	Guro Holte	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Kopi av rapporten sendes til:

- Oslo kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MR. PUKK GJENVINNING FURUSET	
Organisasjonsnr.: 931987747	**Eies av:** 917040761
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Mr. Pukk Gjenvinning Furuset Micheletveien 61	**Anleggsnr.:** 0301.1897.02
Kommune: Oslo	**Fylke:** Oslo
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
Tillatelse gitt: 8. september 2023	**Sist endret:** -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Håndtering av avfall (inkl. mottakskontroll, lagring og deklarering)

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Mr. Pukk Gjenvinning plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Mr. Pukk Gjenvinning innen 2. juni 2025 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan ulovlig forhold er fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfospost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus v/Guro Holte.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 20. februar 2025. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Mr. Pukk Gjenvinning bli ilagt et gebyr på kr 41 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Mr. Pukk Gjenvinning mangler oversikt over om de har utslipp til vann

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, datert 8. september 2023 (tillatelsen), punkt 4.1 «utslippsbegrensninger» og punkt 1.4 «utforming av anlegget».

Beskrivelse av krav
Virksomheten skal ikke ha utslipp av vann fra områder hvor avfall håndteres.

Oppdaterte tegninger som viser ledningsnett, kummer og lignende, skal til enhver tid være tilgjengelig på anlegget.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Under tilsynet ble det først opplyst at vann fra sorteringshallen blir ledet fra en rist til oljeutskiller til kommunalt spillvannsnett. Det ble underveis i tilsynet opplyst at virksomheten likevel ikke er sikker på om avrenning fra risten går videre til kommunalt nett, eller om røret er plugget. Virksomheten kunne ikke fremvise et kart over teknisk infrastruktur på anlegget, og vi fikk derfor ikke verifisert hva som stemmer.

Avvik 2
Mr. Pukk Gjenvinning mangler rutiner som sikrer rett deklarering av farlig avfall

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-12 og 11-14
- Tillatelsen, punkt 2.7

Beskrivelse av krav
Avfallsprodusenter skal fylle ut et deklarasjonsskjema, og gi opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Virksomheter som transporterer farlig avfall, skal påse at utfylt deklarasjonsskjema, i henhold til avfallsprodusentens deklarasjonsplikt, følger med.

Internkontroll skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverk som gjelder for virksomheten og at den har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket overholdes.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Virksomheten har utarbeidet internkontrollrutiner som fastslår at avfall som er ulovlig å ta imot skal sorteres ut i mottakskontrollen, men kunne ikke vise til rutiner som ivaretar krav til deklarering ved videresending.

Mr. Pukk Gjenvinning opptrer både som «produsent» (når de plukker ut avfall som feilaktig kommer inn på anlegget) og «transportør» av farlig avfall i avfallsdeklarering.no. Under tilsynet kom det fram at Mr. Pukk Gjenvinning i mange tilfeller ikke angir rett avfallsprodusent ved deklarering i avfallsdeklarering, men i stedet deklarerer på seg selv som produsent.

I avfallsdeklarering.no bruker virksomheten både organisasjonsnummer 931 987 747 (Mr. Pukk Gjenvinning Furuset) og 917 115 699 (Mr. Pukk Gjenvinning Oslo). Det er kun på

lokaliteten til Mr. Pukk Gjenvinning Furuset det er et avfallsanlegg, mens den andre lokaliteten kun har kontorer.

Det kom fram at avfall som blir feildeklarert på org. nr 917 115 699 (Mr. Pukk Gjenvinning Oslo) som «produsent» inkluderer:

- Næringsavfall Mr. Pukk Gjenvinning henter som transportør (dvs. avfall som ikke går innom et Mr. Pukk anlegg før det leveres mottak), og hvor de ikke har innhentet fullmakt i forkant.
- Avviksavfall som kommer inn til Mr. Pukk Gjenvinning Furuset.

Avvik 3

Mr. Pukk Gjenvinning sin miljørisikovurdering har mangler

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Tillatelsen punkt 12.1 «Miljørisikoanalyse»

Beskrivelse av krav

I samsvar med tillatelsen og internkontrollforskriften skal det gjennomføres miljørisikoanalyse av virksomheten. Miljørisikoanalysen skal kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Bedriften skal videre ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. Miljørisikovurderingen skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten hadde utarbeidet en miljørisikovurdering, men det kom fram at det var flere forhold av betydning for ytre miljø som ikke var vurdert. Følgende forhold var ikke inkludert i miljørisikovurderingen:

- Lagring av ulike fraksjoner avfall, inkludert lagringstid/-mengder.
- Oljeutskiller eller tank under dekket i hall (under tilsynet var det usikkert hvilke
- innretninger som er etablert under bakken, se også avvik 1)
- Lagring av kjemikalier

På grunn av uklarheter rundt påkobling av enkelte kummer (hvilken resipient disse ledet til), manglet virksomheten nødvendige opplysninger for å kunne vurdere konsekvensen av et eventuelt utslipp (utfra resipientens sårbarhet).

Brann var inkludert i risikovurderingen, men det var ikke gjort miljømessige vurderinger av utslipp av slukkevann og -skum, og vurdert beredskapsmessige tiltak for å forhindre slik risiko.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Mr. Pukk Gjenvinning sitt avvikssystem kan forbedres

Kommentarer:
Mr. Pukk Gjenvinning kunne vise til et avvikssystem som var i aktiv bruk. Det ble opplyst at det for 2024 var registrert 104 avvik i mottakskontrollen, og slike avvik ble dokumentert med bilder. Virksomheten opplyste at avvikene er fulgt opp mot kunden med kommunikasjon og ileggelse av et avviksgebyr. Under tilsynet ble det fremvist eksempler på hvordan et avviksskjema var fylt ut. Selv om kommunikasjonen med kunde ikke var beskrevet i avvikssystemet, var det angitt et ordrenummer for fakturering, som kunne søkes opp i fakturasystemet. Her framgikk det at avviket hadde blitt fulgt opp med tiltak (fakturering av et avviksgebyr).

Avviksregistreringen kan forbedres ved å inkludere flere hendelser, som for eksempel:
- Mottak av PCB-vinduer
- Mottak av IBCer med boreslam

Anmerkning 2
Mr. Pukk Gjenvinning sitt kart over aktiviteter og lagring av avfall kan forbedres

Kommentarer:
Mr. Pukk Gjenvinning kunne fremvise et kart som viser hvor på anlegget det foregår håndtering og lagring av ulike avfallstyper. Oversikten gav en grov oversikt over hvordan avfall håndteres på anlegget, men den var ikke oppdatert med alle avfallsfraksjoner.

8. Andre forhold
Mr. Pukk Gjenvinning opplyste på tilsynet at det som en del av mottakskontrollen er tatt prøver av mottatt boreslam, og at de avventer analyseresultatene.

<u>Årsrapporteringer</u>
Tillatelsen setter krav om at virksomheten rapporterer til årlig til Statsforvalteren årlig innen 1. mars. Dette er ikke gjort for 2024. Under tilsynet ble det gitt veiledning om hvordan det skal rapporteres, og i henhold til avtale med virksomheten er fristen for rapportering for 2024 utsatt til 1. april.

Vi viser til tillatelsens punkt 11 «rapportering til forurensningsmyndigheten», der det er fastsatt at det skal rapporteres miljødata årlig (bla. avfallsmengder inn og ut av anlegget og sorteringsgrad for mottatt blandet avfall).

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, datert 08.09.2023

Fremlagt dokumentasjon fra Rødsrud Plastmottak AS som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Håndtering av avfall: Mottakskontroll
- Miljørisikoanalyse
- Beredskapsplan for MR Pukk Gjenvinning
- Kart/skjematisk fremstilling av anlegget

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Aktuelt veiledningsmateriale:

- - Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den
- Kontroll med risiko gir gevinst