Statsforvalteren
i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Sted:
Oslo

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2020/33851

Dato:
11. august 2025

Deres ref.:
Tobias Hilstan

NORSK GJENVINNING AS AVD OSLO H-40
Postboks 567 Skøyen (JE)
0214 Oslo

Saksbehandler:
Brage Sævarang

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS avd. Oslo H-40
Kontrollnummer: 2025.104.I.SFOS

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Tobias Hilstan
Christian A. E. Andersen
Eva S. Boxaspen
Carina Slåtta
Simon Park Johansen

Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus:
Brage Sævarang
Kjersti Aastorp Hirth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk gjenvinning AS avd. Oslo H-40 (heretter NG H40) den 24. juni 2025. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten sin risikovurdering er mangelfull knyttet til lagring av farlig avfall fra sanering av kasserte kjøretøy.
- Virksomheten mangler skriftlig rutine som sikrer korrekt deklarering av blybatterier.

Anmerkninger:

- Virksomhetens rutiner for korrekt deklarering av farlig avfall til riktig mottak kan forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11. august 2025	Brage Sævarang	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Kopi av rapporten sendes til:

- Oslo kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NORSK GJENVINNING AS AVD OSLO H-40	
Organisasjonsnr.: 985452113	**Eies av:** 937270062
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Norsk Gjenvinning, Haraldrudveien 40 - Oslo	**Anleggsnr.:** 0301.0890.01
Kommune: Oslo	**Fylke:** Oslo
Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 12.05.2015	**Sist endret:** -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Håndtering av mottatt farlig avfall
- Lagring av farlig avfall fra kasserte kjøretøy
- Egenkontrollrapportering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

NG H40 plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må NG H40 innen 15. oktober 2025 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfospost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus v/Brage Sævarang.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 10. juni 2025. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Norsk Gjenvinning, Haraldrudveien 40 - Oslo bli ilagt et gebyr på kr 41 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova) og www.norskeutslipp.no.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten sin risikovurdering er mangelfull knyttet til lagring av farlig avfall fra sanering av kasserte kjøretøy.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelse etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning AS, Haraldrudveien 40 datert 12.05.2015 (tillatelsen), punkt 3.4.1 «Miljørisikovurdering»

Beskrivelse av krav
Bedriften skal gjennomføre en oppdatert miljørisikoanalyse av sin virksomhet og vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til utslipp til vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal gjelde både for normal drift ved anlegget og akutte hendelser.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
NG H40 har en risikovurdering som gjennomgås hvert år. Tiltak implementeres gjennom avvikssystemet. Risikovurderingen omfatter flere risikoforhold i virksomheten, inkludert ytre miljø med egen beskrivelse av konsekvens. Alle tiltak som er etablert med nye vurderinger er i tillegg synliggjort.

Under tilsynet kom det fram at lagring av flytende farlig avfall fra sanering av kasserte kjøretøy ikke er synliggjort i risikovurderingen.

Avvik 2

Virksomheten mangler skriftlig rutine som sikrer korrekt deklarering av blybatterier.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelsen punkt 3.4.2 «driftsinstruks»

Beskrivelse av krav
Det skal etableres rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvåking som sikrer at vilkårene satt i tillatelsen og annet relevant regelverk i forhold til ytre miljø, overholdes. Ved tilsyn må virksomheten dokumentere dette. Alle avfallstypene som håndteres skal inngå i driftsinstruksen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Under inspeksjonen fikk vi presentert en oversikt over blybatterier som anlegget har tatt imot som mottak og batterier der anlegget selv er produsent.

Virksomheten kunne ikke vise til skriftlige rutiner som beskriver deklarering av mottatte og egenproduserte blybatterier, samt videreleverering som sikrer at blybatterier ikke deklareres dobbelt.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens rutiner for korrekt deklarering av farlig avfall til riktig mottak kan forbedres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:
Virksomheten har hatt tilfeller der avfall til Norsk Gjenvinning H 31-35 har blitt deklarert feil på NG H40 som mottaksanlegg, uten å ha vært fysisk innom anlegget. Under tilsynet var det flere uferdige deklareringer i avfallsdeklarering.no som var registrert på feil anlegg. Virksomheten oppga at deklareringene blir endret manuelt i avfallsdeklarering.no til korrekt mottaksanlegg når det oppdages at de er registrert feil.

8. Andre forhold

Norsk Gjenvinning Metall drifter flere av aktivitetene på anlegget i Haraldrudveien 40:

- Miljøsanering av kasserte kjøretøy
- Drift av oljeutskiller
- Håndtering av metall

Ved årlig rapportering for kasserte kjøretøy i Autostat er det anlegget med tillatelsen som skal oppgis. Norsk Gjenvinning Haraldrudveien 40 har ansvar for tillatelsen og skal derfor være ansvarlig for rapporteringen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Prosedyre for avfallsdeklarering
- Månedsvis rapport fra antall til tonn (april 2024 og mai 2025)
- Utregning blybatterier og katalysatorer BOP
- Prosedyre for miljøsanering av kasserte kjøretøy
- Varsling ved alvorlige hendelser, NG Metall avd. Oslo
- SJA analyse – Metall (14.05.2025)
- 2024 Miljørisikovurdering H-40
- 2024 Brannrisikovurdering H-40