Statsforvalteren i Agder

Hennig-Olsen Is AS
Postboks 432
4614 Kristiansand

Arendal, 26.03.2026

Deres ref.:	Vår ref. (bes oppgitt ved svar):	Saksbehandler:
Ingrid H. Muff	2017/2600	Cecilie Haraldstad Moen

Rapport etter revisjon med Hennig-Olsen Is AS Kontrollnummer: 2026.009.R.SFAG

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under revisjon med Hennig-Olsen Is AS (virksomhetsnummer 987 094 753). Rapporten er å anse som endelig.

Rapporten består av følgende deler:

Del 1: Resultatet av revisjonen
Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
Del 3: Vedtak om gebyr
Del 4: Informasjon om revisjonen og rapporten

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelser er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som snarest må rettes

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

Avvik 1: Virksomheten har hatt ulovlig utslipp i 2025.
Avvik 2: Virksomheten har ikke fulgt opp tillatelsens krav som gjelder lukt.
Avvik 3: Virksomheten kunne ikke fremvise et skriftlig energiledelsessystem.
Avvik 4: Virksomhetens instruks for prøvetaking og måleprogram er ikke oppdatert og dermed ikke i tråd med tillatelsen.
Avvik 5: Virksomhetens rutine for viderelevering av næringsavfall må forbedres.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov, og Hennig-Olsen Is AS må snarest rette opp avvikene. Dere må sende en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet innen **30.06.2026.**

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi påpeker følgende anmerkninger etter revisjonen:

Anmerkning 1: Virksomheten bør samkjøre sine risikovurderinger for å sikre tilstrekkelig kartlegging og oppfølging.
Anmerkning 2: Virksomheten bør avviksføre overskridelse av grenseverdier i tillatelsen.

Anmerkning 3: Rutine for substitusjonsvurderinger bør forbedres mht. kriterier.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Vi ber ikke om en tilbakemelding på forholdene som er anmerket.

Dere må betale gebyr

Hennig-Olsen Is AS må betale et gebyr på 161 400 kr for revisjonen. Se del 3 for vedtak og informasjon om klagemulighet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere innen 30.06.2026 sender en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan dere har fulgt opp de påpekte forholdene til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer 2017/2600 og tilsynsnummer 2026.007.R.SFAG.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten har ulovlig utslipp i 2025 og 2026

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til Hennig-Olsen Is AS etter forurensningsloven, datert 15.11.2024, kapittel 3, pkt. 3.1.1, Utslippsbegrensninger – Utslipp fra punktkilder

Beskrivelse av krav

Tillatelsen pkt. 3.1.1 gir midlertidige grenseverdier for utslipp av komponenter til vann. Grenseverdiene er gitt med unntak fra BAT-AEL og gjelder frem til 31.10.2028. Innen den tid skal Hennig-Olsen Is AS ha fått på plass en renseløsning og virksomheten vil da få krav i henhold til BAT-AEL for næringsmiddelindustri. De gitte grenseverdiene i tillatelsen gjelder for hhv. kjemisk oksygenforbruk (KOF_{Cr}), biologisk oksygenforbruk (BOF_5), total fosfor (P_{tot}), totalt nitrogen (N_{tot}), suspendert stoff (ss) og fett. I tillegg er det gitt målkrav for organisk karbon (TOC), og grenseverdier for pH og temperatur. Grensene er gitt som gjennomsnittlig døgnutslipp i mg/l og totale utslipp tonn per år.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet la virksomheten frem resultatet for utslipp til vann så langt i 2026. Resultatet viser flere overskridelser. Virksomheten har levert egenkontroll for 2025 til Statsforvalteren den 26.02.2026. Tallene viser overskridelser også for 2025.

Tabell 1 viser grenseverdier for utslipp til vann i tillatelsen sammenlignet med rapporterte analyseresultater for 2025. Foreløpige analyseresultater for 2026 viser hittil i år tilsvarende konsentrasjoner og utslippsmengder. Hennig-Olsen Is AS hadde i 2025 overskridelser for suspendert stoff, fett, temperatur og pH samt en liten overskridelse for gjennomsnittlig konsentrasjon av fosfor. Tabell 2 viser langtidsgrensen for utslipp av prosessavløpsvann. Det er etter avklaringer ingen avvik her.

Tabell 1. *Viser tillatelsens grenseverdier for utslipp til vann sammenlignet med rapporterte analyseresultater for 2025.* Overskridelser er markert i rødt.

Komponent/Parameter	**Langtidsgrense/**	**Totalt utslipp** [tonn/år]	**Høyeste verdi/intervall**

	Gjennomsnittlig døgnutslipp midlet over året [mg/l]				(måles kontinuerlig)	
	Grense	**2025**	**Grense**	**2025**	**Grense**	**2025**
Kjemisk oksygenforbruk (KOF_{Cr})	4 000	3 544	400	258		
Biologisk oksygenforbruk (BOF_5)	3 000	2 402	300	175		
Totalt fosfor (P_{Tot})	7,2	8	0,7	0,56		
Totalt nitrogen (N_{Tot})	25	22,9	2,5	1,63		
Suspendert stoff (SS)	1 471	2 196	135	155		
Fett	200	333,6	23	24		
Totalt organisk karbon (TOC)	Måles og rapporteres					
pH					6-9	2,7-11,7
Temperatur					15-25	15-53,5

Tabell 2. *Viser tillatelsens grenseverdier for utslipp av mengde prosessavløpsvann i tillatelsen sammenlignet med rapporterte data for 2025.*

	Maksgrense [m^3/h]		Korttidsgrense/ maksgrense midlet over døgn [m^3/d]		Langtidsgrense/ døgnutslipp midlet over året [m^3/d]		Langtidsgrense [$m^3/år$]	
	Grense	**2025**	**Grense**	**2025**	**Grense**	**2025**	**Grense**	**2025**
Prosess-avløpsvann	48	48	400	400	250	228	90 000	69954

Avvik 2: Virksomheten har ikke fulgt opp tillatelsens krav som gjelder lukt.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til Hennig-Olsen Is AS etter forurensningsloven, datert 15.11.2024, kapittel 4, pkt. 4.3.2, Lukt - Luktrisikovurdering

Beskrivelse av krav

Tillatelsen pkt. 4.3 omhandler lukt og iht. pkt. 4.3.2 skal det gjennomføres en luktrisikovurdering i tråd med vedlegg 3 i Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 *Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensingsloven*. På bakgrunn av luktrisikovurderingen skal virksomheten iverksette luktreduserende tiltak og ha en driftsplan som sikrer at luktplager ved virksomheten begrenses. Kravet er gitt i tråd med industriutslippsdirektivets BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustri.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under revisjonen fikk vi opplyst at Hennig-Olsen Is AS aldri har mottatt bekymringsmeldinger som gjelder lukt og lukt ikke er et problem ved virksomheten. Virksomheten kunne derimot ikke legge frem en skriftlig luktrisikovurdering og således ikke dokumentere at det ikke er behov for luktreduserende tiltak og driftsplan, jf. pkt. 4.3.3 og 4.3.4 i tillatelsen.

Avvik 3: Virksomheten kunne ikke fremvise et skriftlig energiledelsessystem.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til Hennig-Olsen Is AS etter forurensningsloven, datert 15.11.2024, kapittel 8, pkt. 8.1, Energi - Energiledelse
- Oversendelsesbrev pkt. 1.3 – Frister: tabell pkt. 3 - Etablere system for energiledelse

Beskrivelse av krav

I henhold til tillatelsen pkt. 8.1 skal Hennig-Olsen Is AS ha et system for energiledelse for å sikre kontinuerlig, systematisk og målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå mest mulig energieffektiv produksjon og drift. Systemet skal inngå i virksomhetens internkontroll. Kravet er gitt i tråd med industriutslippsdirektivets BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustri. Hennig-Olsen Is AS skulle iht. tillatelsen ha etablert et energiledelsessystem innen 01.06.2025.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Hennig-Olsen is AS har tilsynelatende bra fokus på energi og tiltak for å redusere energiforbruket. Bla. med en egen arbeidsgruppe som jobber med dette. Virksomheten kunne derimot ikke legge frem et skriftlig program som viser hvordan de jobber med energiledelse.

Avvik 4: Virksomhetens instruks for prøvetaking og måleprogram er ikke oppdatert og dermed ikke i tråd med tillatelsen.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til Hennig-Olsen Is AS etter forurensningsloven, datert 15.11.2024, kapittel 11, pkt. 11.4, Utslippskontroll – Program for utslippskontroll
- Tillatelse til Hennig-Olsen Is AS etter forurensningsloven, datert 15.11.2024, kapittel 3, pkt. 3.1.1, Utslippsbegrensninger – Utslipp fra punktkilder

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll. I programmet skal Hennig-Olsen Is AS redegjøre for de kartlagte utslippene, gjennomføringen av utslippskontrollen og kvalitetssikring av målingene. Programmet skal bla. inneholde en begrunnelse for valgt frekvens. Iht. pkt. 3.1.1 skal det tas døgnblandeprøver når prøvene analyseres for de ulike komponentene. Dette skal også fremkomme av måleprogrammet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Hennig-Olsen Is AS har et måleprogram, men måleprogrammet mangler begrunnelse for valg av frekvens og flere steder virker ikke måleprogrammet å være oppdatert med tanke på hvordan målingene faktisk gjøres; Det er ikke samsvar med flere punkter i måleprogrammet og hva som gjennomføres av virksomheten. Vi vil videre påpeke at dere i tillatelsen har krav til døgnblandeprøver og ikke ukeblandprøver, som beskrevet i rutinen og fortalt oss under revisjonen.
Når det gjelder flytdiagrammet for avløp og fettutskiller sendt oss i forkant av revisjonen, fremkommer det at prøvetaker er lokalisert etter kloakkpumpestasjon hvor både sanitærvann og vann fra fettutskiller er blandet sammen. Det stemmer for øvrig ikke med det vi så under befaringen eller det som ble fortalt.

Avvik 5: Virksomhetens rutine for videreleveringav næringsavfall må forbedres.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §10a-12
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7

Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften kap. 10a, som trådte i kraft i januar 2023 og endringer i januar 2025, handler om utsortering, innsamling og forberedes til ombruk og materialgjenvinning av matavfall, hageavfall, plastavfall, papp- og papiravfall, glass- og metallemballasjeavfall og tekstilavfall. Hensikt med forskriften er å sikre bedre ressursutnyttelse av avfallet, beskytte miljøet og redusere klimagassutslippene.

Del III i forskriften handler om virksomheter sine plikter og i henhold til forskriften må virksomheter kunne dokumentere årlig mengde avfall levert til forberedelse til ombruk og materialgjenvinning jf. § 10a-8 til § 10a-11.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Hennig-Olsen Is AS har tilsynelatende god kontroll på utsortering og lagring av næringsavfall fra virksomhetens aktiviteter. Virksomheten kunne derimot ikke legge frem dokumentasjon på at avfallet går til materialgjenvinning eller ombruk, og må sikre dette f.eks. i en skriftlig avtale med avfallsselskap.

Anmerkning 1: Virksomheten bør samkjøre sine risikovurderinger for å sikre tilstrekkelig kartlegging og oppfølging.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under revisjonen fikk vi framvist flere risikovurderinger, som alle på sine måter virket å være svært detaljerte. Det var derimot vanskelig å fange opp om virksomheten har gjort de nødvendige vurderinger med tanke på ytre miljø, som eksempelvis hvordan overskridelser av grenseverdier påvirker utslippet, lukt og avrenning fra forurenset grunn.

Anmerkning 2: Virksomheten bør avviksføre overskridelse av grenseverdier i tillatelsen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Hennig-Olsen Is AS virker å ha et avvikssystem som fungerer etter hensikt og brukes av de ansatte. Det kom imidlertid frem under revisjonen at overskridelser av kravene i tillatelsen, jf. avvik1, ikke loggføres som avvik. Statsforvalteren mener dette burde vært avviksført for å synliggjøre problemet og sikre oppfølging.

Anmerkning 3: Virksomhetens miljømål bør forankres tydeligere i virksomheten.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Hennig-Olsen Is AS sine miljømål virker å være nedfelt flere steder og under revisjonen fremkom det at det var uklart hvilke miljømål som faktisk gjelder og hva virksomhet jobber for å oppnå. Alle målene som ble nevnt under revisjonen fremstod derimot som grundige og gjennomtenkte.

Anmerkning 4: Virksomhetenes rutine for substitusjonsvurderinger bør forbedres mht. kriterier.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Hennig-Olsen Is AS bruker EcoOnline til substitusjonsvurderinger og vi får opplyst at vurderingene gjøres i henhold til kriteriene i EcoOnline og er basert på fargekoder som bestemmer hvilke kjemikalier som skal vurderes. Virksomheten sin rutine for substitusjonsvurdering inneholder en grundig beskrivelse av hvordan substitusjonsmodulen i EcoOnline fungerer, men sier imidlertid ikke noe hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingene. Slik vi forstår vil EcoOnline fange opp stoffer og stoffblandinger som er problematiske og under evaluering av norsk og europeisk kjemikalieregelverk, men det fremstår uklart hvordan andre risikomomenter som påvirkning på resipient, avløp og fettutskiller blir inkludert i vurderingen.

Av prosedyren fremkommer det at den gjelder alle avdelinger, og de respektive avdelingslederne er ansvarlige for gjennomføringen på sine avdelinger. Vi mener det således er viktig at kriteriene som legges til grunn for substitusjonsvurderingene er skriftlig nedfelt i virksomhetens rutine og alle som er involvert i vurderingene er kjent med disse.

Andre forhold

Dette er forhold som fremkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp og Statsforvalteren ikke er myndighet.

Forurenset grunn
I henhold til tillatelsen pkt. 12.2 skal Hennig-Olsen Is AS vurdere behovet for å dokumentere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann iht. Miljødirektoratets veileder M-630/2016 *Tilstandsrapport for industriområder*. Statsforvalteren har den 26.08.2025 mottatt «Tilstandsrapport grunn og grunnvann Fase 1 for Hennig-Olsen» datert 20.08.2025. Rapporten er utarbeidet av Rambøll og konkluderer med at grunnforurensningen strekker seg lenger enn tidligere kartlagt og kilden til forurensningen antas å være aktiviteter fra før Hennig-Olsen Is AS overtok eiendommen i 1960. I rapporten anbefales det supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og grunnundersøkelser for å kartlegge ytterligere.

Under revisjonen ble rapporten, planlagt gravearbeid og behovet for ytterligere undersøkelser diskutert. Det ble også diskutert hvorvidt massene er inerte eller forurensingen slik det ligger i dag, lekker ut i sjøen.
Statsforvalteren vil i et eget brev til Hennig-Olsen Is AS følge opp dette. Vi vil vurdere å gi pålegg om nye undersøkelser iht. Miljødirektoratets veileder fase 2 (trinn 4-7).

Del 3: Vedtak om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Vi viser til varsel om gebyr 09.02.2026 og vedtar med dette at Hennig-Olsen Is AS må betale et gebyr på 161 400 kr for revisjonen. Dette tilsvarer sats 4 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8. Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Se forurensningsforskriften kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 4: Informasjon om revisjonen og rapporten

Bakgrunn for revisjonen

Revisjonen inngår som en del av Statsforvalterens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Revisjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

Hensikten med revisjonen var å fastslå om selskapets internkontroll er effektiv med hensyn til å nå fastsatte miljømål og om den tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. Videre har vi kontrollert hvorvidt virksomhetens systemer stemmer overens med gjeldende praksis, og for å påse at virksomheten overholder krav fastsatt i forurensningsloven med tilhørende forskrifter, produktkontrolloven og vilkår i tillatelsen.

Kontrollen ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Gjennomføring av revisjonen (flerdagstilsynet)

Revisjonen ble gjennomført gjennom granskning av internkontrollsystemet, intervjuer av relevante personer i organisasjonen og ved verifikasjon av hvordan rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Det ble også gjennomført en befaring på Hennig-Olsen sin lokalitet på Vesterveien 51 i Kristiansand.

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 25.02.2026: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
- Åpningsmøte 05.03.2026: Presentasjon av Statsforvalteren og gjennomgang av revisjonen.
- Intervjuer og verifikasjoner 05.-06.03.2026
- Avsluttende møte 25.03.2026: Oppsummering med presentasjon av funn.

Følgende personer var involvert i revisjonen:

Deltaker	Stillingstittel	Formøte (Teams) 25.02.2026	Åpningsmøte 05.03.2026	Befaring 05.03.2026	Intervju 05.-06.03.2026	Sluttmøte 25.03.2026
Ingrid Muff	Leder for bærekraft	x	x		x	
Karl Tore Nilsen	Driftsingeniør	x	x	x	x	x
Petter Holte Haugen	HMS-leder	x	x	x	x	x
Aurora Stordal Rosland	Hovedverneombud	x	x		x	x
Frode Christiansen	Teamleder		x		x	x
Bård Schefte	Kvalitetsleder/senior prosjektleder	x	x		x	x
Paal Hennig-Olsen	Administrerende direktør	x	x		x	x
Frode Kvamme	Driftsteknikker		x		x	x
Esben Nordby	Teknisk leder		x			x
Thor Eivind Ruud	Fabrikkdirektør		x			x
Cay Nesdal Jonassen	Teknisk sjef		x			x
Kristin Langeland	Lean Coach	x	x		x	x
Ronny Matre Muff	Direktør forretningsutvikling	x	x		x	x
Freddy Christiansen	Leder vask		x		x	
Lene Simonsen	Representant lab		x			
Cecilie Haraldstad Moen	Seniorrådgiver (revisjonsleder)	x	x	x	x	x
Hilde Norby Falkenhaug	Rådgiver (revisor)	x	x	x	x	x
Veronica Skjævestad	Seksjonsleder forurensning	x				x
Gunnar Ogwyn Lindaas	Miljøverndirektør	x				x
Helene Heggelund Knutsen	Rådgiver					x

Tema for revisjonen

Følgende tema ble kontrollert under revisjonen:

- Miljømål, miljørisikovurdering og avvikshåndtering (internkontroll)
- Utslipp til vann
- Lukthåndtering
- Håndtering av kjemikalier og substitusjon
- Avfallshåndtering inkl. farlig avfall
- Forurenset grunn

Inspeksjonsrapporten

Rapporten omhandler funn fra revisjonen, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Hennig-Olsen Is AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal i tråd med offentlighetsloven.

Rapporten vil også være tilgjengelig på norskeutslipp.no.

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Organisasjonskart Hennig-Olsen Is
- Stillingsbeskrivelse (fabrikk) - Driftsingeniør
- Stillingsbeskrivelse (fabrikk) – Kvalitetssjef - Senior prosjektleder
- Stillingsbeskrivelse (Forretningsutvikling) - Leder for bærekraft
- Stillingsbeskrivelse HMS-leder
- Rollebeskrivelse - Prosesseier
- Kart over fabrikken
- Oversikt bygg - kart-nummer-navn
- Presentasjon fra formøtet
- Bærekraftsvisjon og målsettinger 2023-2030
- Policy - Risiko og risikostyring
- Bærekraftsteam 2.0 - Møtereferat 2026
- Utslippsreduksjon 2025_rev01
- LEAN som driftsstrategi - Vår måte å jobbe på
- Risikoscenarier i TQM, med kode 158
- F103-20-NOR Henning Olsen GAP analyse 2026 50001
- Tilstandsrapport Fase 1
- Sluttrapport dobbel vesentlighetsanalyse
- Utdrag fra dobbel vesentlighetsanalyse
- HMS Registrere hendelse i TQM
- Prosedyre hendelsesbehandling
- Prosedyre samsvarserklæring
- Prosedyre måleprogram for utslippskontroll
- Rutiner for kontroll av renseløsning
- Instruks avløpsanlegg med fettutskiller
- Analyse av effekt fettutskiller 2025
- Analyse av effekt fettutskiller 2026
- Flytdiagram for kloakkanlegg Tegnnr. 102
- Flytdiagram for produksjon 101
- Avløpsanlegg med fettutskiller 51
- Avløpsanlegg med fettutskiller snitt 52
- Prosedyre Avfallshåndtering
- Prosedyre Instruks farlig avfall
- Ettpunktsleksjon Oversikt mottaker avfall
- PRP 7 Avfallshåndtering
- Prosedyre Instruks for håndtering av bioavfall næring med plast
- Prosedyre Vedlikehold av stoffkartotek
- Prosedyre Substitusjonsvurderinger
- Eksempel på substitusjonsvurdering
- AKU-05 R 250901 Hennig-Olsen Is - Støykartlegging 2025
- BEREDSKAPSPLAN HOI
- 2023 04 13 Vedtak om tillegsgebyr KRS kommune
- 2023 04 13 Informasjon om vedtak om påslippskrav for HOI

Underveis i tilsynet ble det utført oppslag i Hennig-Olsen Is AS sitt digitale styringssystem for HMS og kvalitet (TQM).

Hilsen
Statsforvalteren

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Gunnar Ogwyn Lindaas
Miljøverndirektør

Veronica Skjævestad
Seksjonsleder forurensning

Kopi til:

- Kristiansand kommune
- Mattilsynet
- Miljødirektoratet