Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark

Vår dato: 18.09.2026
Vår ref: 2026/5771
Dykkar dato:
Dykkar ref:

Nissedal kommune
Treungvegen 398
3855 TREUNGEN

Saksbehandlar, innvalstelefon
Pernille Bechmann, 33371078

Rapport etter tilsyn med Langmoen avløpsanlegg 07.09.2026

Denne inspeksjonsrapporten (2026.166.I.SFVT) omhandlar forhold som blei avdekka under Statsforvaltarens tilsyn hos Nissedal kommune 07.09.2026.

Rapporten består av følgjande delar:
- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Vår vurdering og grunngjeving
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annan informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir ein oversikt over resultatet av tilsynet og kva de må gjere til gitte fristar. Nærmare skildring er gitt i del 2.

Vi avdekka avvik som de må rette snarast

Vi avdekka følgjande avvik under tilsynet:
- Avvik 1: Kommunen har ikkje utarbeidt miljørisikovurdering
- Avvik 2: Kommunen har mangelfulle rutinar for å avdekke, rette opp og forebygge lovbrot

Avvik er manglande etterleving av krav fastsett i eller i medhald av lov.

Nissedal kommune må snarast rette opp avvika. De må sende oss ei skriftleg tilbakemelding som viser korleis avvika er retta innan 15.01.2027.

De må betale gebyr

Nissedal kommune må betale eit gebyr på 43 100 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding frå dykk på e-post

Vi ber om at de svarar ut avvika kvar for seg, merker tilbakemeldinga med saksnummer 2026/5771 og sender den til sfvtpost@statsforvalteren.no .

Del 2: Vår vurdering og grunngjeving

Avvik 1: Kommunen har ikkje utarbeidt miljørisikovurdering

Dette er eit avvik frå følgjande krav gitt i regelverket:

- Internkontrollforskrifta § 5 fyste ledd nr. 6 og nr. 7
- Løyve etter forureiningslova, vilkår 2.6.1

Skildring av krav

Internkontrollforskrifta § 5 fyste ledd nr. 6 stiller krav om at verksemda skal kartlegge farar og problem og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhøyrande planar og tiltak for å redusere risikoforholda. Internkontrollforskrifta § 5 fyste ledd nr. 7 stiller krav om at verksemda skal iverksette rutinar for å avdekke, rette opp og forebygge brot på krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgivinga. Vilkår 2.6.1 i løyve etter forureiningslova stiller krav om at kommunen skal ha ei oppdatert skriftleg miljørisikovurdering og at det innan 31.12.2025 skal ligge føre ein skriftleg rutine for gjennomføring og kriterium for oppdatering.

Observasjonar under tilsynet og vår vurdering

Kommunen har ikkje utarbeida miljørisikovurdering eller tilhøyrande rutine. Under tilsynet informerte kommunen om at de arbeidar saman med ekstern konsulent med å få miljørisikovurdering på plass samtidig med heilskapleg handlingsplan på avlaupsområdet, innan 31.12.2026, som er fristen for planen.

Vi ser positivt på at de er i gang med arbeidet saman med ekstern konsulent. Vi påpeker at miljørisikovurderinga skal være eit levande dokument og at det derfor er viktig å sikre at tilsette i kommunen er involvert i arbeidet og at de har tilstrekkeleg med ressursar.

Avvik 2: Kommunen har mangelfulle rutinar for å avdekke, rette opp og forebygge lovbrot

Dette er eit avvik frå følgjande krav gitt i regelverket:

- Internkontrollforskrifta § 5 fyste ledd nr. 7

Skildring av krav

Internkontrollforskrifta § 5 fyste ledd nr. 7 stiller krav om at verksemda skal iverksette rutinar for å avdekke, rette opp og forebygge brot på krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgivinga.

Observasjonar under tilsynet og vår vurdering

Kommunen brukar Compilo som avvikssystem. Det kom fram under tilsynet at de meiner systemet ikkje fungerer og at de ofte rette feil utan å melde avvik. Under tilsynet kunne de ikkje legge fram ei rutine for å registrere og handtere avvik.

Det kom og fram under tilsynet at de ikkje har internkontroll tilpassa drift av avløpsanlegg, men at dette er under utarbeiding saman med ekstern konsulent.

De må utarbeide ei rutine for å melde og handtere avvik og vise dei tilsette kvifor det er viktig å melde avvik, sjølv om feilen blir retta. Internkontrollen må innehalde nødvendige rutinar og prosedyrar for drift og vedlikehald.

Vedtak om gebyr

Statsforvaltaren vedtar at Nissedal kommune må betale eit gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette er sats 2 for tilsyn av inntil ein dags varigheit og er gitt på bakgrunn av ressursbruk til nå og forventa for oppfølging. Vedtaket er gitt med heimel i forureiningsforskrifta § 39-7.

De vil få tilsendt ein faktura frå Miljødirektoratet for innbetaling til statskassa.

Vi er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forureiningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadar med førebuingar, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi syner til varsel om gebyr 2,1.05.2026 og til forureiningsforskrifta kapittel 39 for ytterlegare informasjon om innkreving av gebyr til statskassa.

De har rett til å klage

De har rett til å klage på gebyrsatsen **innan tre veker** etter at de tek imot denne rapporten. Ein eventuell klage skal grunngje kva de klagar over og den eller dei endringar de ønsker. De bør grunngje klagen og nemne andre opplysningar av betydning for saka.

Ein eventuell klage skal de sende til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark. Dersom vi ikkje gir medhald i klagen, vil vi sende den til Miljødirektoratet for endeleg avgjersle.

Klage på gebyrsats gir ikkje utsett iverksetting av vedtaket. De må derfor betale gebyret, og dersom klagen blir gitt medhald, vil restbeløpet bli tilbakebetalt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om de overheld gjeldande krav fastsett i eller i medhald av forureiningslova. Vår heimel til å føre tilsyn er forureiningslova § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Nissedal kommune sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er ein del av Statsforvaltarens risikobaserte tilsyn.

Frå Statsforvaltaren deltok

- Tone Carmona-Nøklegaard
- Pernille Bechmann

Kontaktperson hos Nissedal kommune:

- Ben David Berås, Avdelingsleiar vatn og avløp

Andre deltakarar hos Nissedal kommune:

- Kommunalsjef for plan og teknikk
- Driftsoperatør vatn og avløp
- Driftsoperatør vatn og avløp
- Driftsoperatør vatn og avløp

Anlegg kontrollert
Langmoen reinseanlegg og tilhøyrande avløpsnett i Nissedal kommune blei kontrollert under tilsynet.

Tema kontrollert
Følgande tema blei kontrollert knyta til forureinande aktivitet:
- oppfølging av vilkår i utsleppsløyvet og forureiningsforskrifta; reinsekrav, utsleppskontroll, avløpsnett, overlaup etc.
- miljørisikovurdering
- avviksbehandling
- internkontrollrutinar innafor aktuelle tema

Regelverk
Tilsynet omfatta følgande regelverk:
- forureiningslova §§ 7 og 11
- forureiningsforskrifta kapittel 11
- forureiningsforskrifta kapittel 14
- internkontrollforskrifta

Framlagt dokumentasjon
Framlagt dokumentasjon som blei nytta for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:
- Driftskontrollen:
    - Flytskjema reinseanlegget
    - Oversikt over pumpestasjonar
- Compilo avvikssystem

Del 4: Anna informasjon

Andre forhold
Kommunen fortalte om utfordringar ved drifta, blant anna som følgje av mykje lågare tilførsel enn antatt ved dimensjonering. På den bakgrunn vil de søke om forlenga varigheit av innkøyringstida for reinseanlegget.

De kan kommentere på rapporten
De kan kommentere på **faktiske feil** i denne rapporten. De må sende eventuelle kommentarar til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark **innan to veker** etter at de fekk rapporten.

Rapporten vil vere offentleg tilgjengeleg
Denne rapporten er tilgjengeleg for offentlegheita via vår postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlegheitslova. Rapporten vil i tillegg bli tilgjengeleg på norskeutslipp.no.

Med helsing

Siv Hege Wang Grøvo
fagsjef

Pernille Bechmann
seniorrådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent