Statsforvalteren
i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vår dato: 21.10.2026
Vår ref: 2023/1911
Deres dato:
Deres ref:

FELLESKJØPET KAMBO 1500 FABRIKK
Depotgata 22
2000 LILLESTRØM

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kjersti Aastorp Hirth, 22003670

Inspeksjon ved Felleskjøpet Kambo 1500 Fabrikk - 2026.370.I.SFOS

Rapport etter tilsyn 7. oktober 2026

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Felleskjøpet Kambo 1500 fabrikk (heretter Felleskjøpet Kambo) med virksomhetsnummer 873096802.

Rapporten består av følgende deler:
- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:
- Avvik 1: Virksomheten mangler et oppdatert måleprogram for utslipp til luft.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Felleskjøpet Kambo må snarest rette opp avvik. Statsforvalteren ber dere sende en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **31.12.2026.**

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens risikovurdering for dieseltanken kan forbedres.
- Anmerkning 2: Virksomhetens skriftlige dokumentasjon for å synliggjøre etablerte tiltak for å begrense utslipp til luft, kan forbedres.
- Anmerkning 3: Virksomhetens skriftlige rutiner for varsling av akutt forurensning kan forbedres.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Felleskjøpet Kambo må betale et gebyr på 53 800 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfospost@statsforvalteren.no ved Kjersti Aastorp Hirth. Merk svaret med saksnummer 2023/1911 og tilsynsnummer 2026.370.I.SFOS.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten mangler et oppdatert måleprogram for utslipp til luft.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen punkt 11.4 «Program for utslippskontroll»

Beskrivelse av krav

Bedriften skal ha et program for utslippskontroll (måleprogram) som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll. I programmet skal bedriften redegjøre for kartlagte utslipp, gjennomføring av utslippskontrollen og kvalitetssikringen av målingene. For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som sikrer representative prøver.

Måleprogrammet skal holdes oppdatert og skal inneholde:

- en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft med en oversikt over alle utslippstrømmer, volum og innhold, til luft
- en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking – analyse – beregning) for hver strøm og komponent
- en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrskontroll og kalibrering
- en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens)
- en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse
- en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Felleskjøpet Kambo rapporterer årlig resultater fra utslippsmålinger som er gjort på biokjelen og oljekjelen i fyringsanlegget, og utslippspunktene til luft fra fabrikken.

Oljekjelen benyttes som reserve ved stans/vedlikehold av biokjelen, hvor det fyres fast biobrensel i form av kornavrens og pellets av kornavrens. Biokjelen er hovedlast for virksomheten og benyttes hele året, og virksomheten har gjort en oppgradering av dette fyringsanlegget, som ble etablert i 2006. Nytt styringssystem ble installert i 2025 og utskifting av filter/filterrammer, har ført til en bedre styring og mer optimalisert/fullstendig forbrenning.

Punktutslippene til luft fra fabrikken er fra kjøling av pellets og fra hammermøller. Disse punktutslippene er regulert i tillatelsen hvor det er satt grenseverdier for støv.

Etter en gjennomgang av fremlagt dokumentasjon påpeker vi følgende:

- Virksomheten kunne fremvise et måleprogram fra 2018, og har ikke oppdatert måleprogrammet med nye utslippskrav ut fra tillatelsen eller endringer i forurensningsforskriften kapittel 27.
- Virksomheten har gjort vurdering om at en årlig måling er tilstrekkelig for utslippspunktene fra fabrikken, men dette var ikke skriftlig dokumentert.
- Virksomheten har gjort endringer i driften av biokjelen i 2026, men har foreløpig ikke gjort målinger som viser at de overholder krav i forskrift.
- Virksomheten kunne ikke vise til en skriftlig vurdering av prøvetakingsfrekvensen som skal sikre representative prøver fra biokjelen, ut fra sesonger og bruk av rå kornavrens eller pellets av kornavrens.

Anmerkning 1: Virksomhetens risikovurdering for dieseltanken kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Virksomheten har en dieseltank på 49 m³ som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring. Akutt utslipp fra dieseltanken var inkludert som en hendelse i framlagt risikovurdering, men påfylling og etablerte risikoreduserende tiltak som beredskapsøvelser, rutiner tilknyttet påfylling og den fysiske barrieren (oppsamlingsbassenget) var lite synliggjort i risikovurderingen.

Anmerkning 2: Virksomhetens skriftlige dokumentasjon for å synliggjøre etablerte tiltak for å begrense utslipp til luft kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Virksomhetens fyringsanlegg (biokjel og oljekjel) er tilknyttet et dokumentert drift- og overvåkingssystem, med loggføring og sporbarhet mht. driftsforhold. Det samme gjelder systemene i fabrikken med punktutslipp til luft. I fremlagt risikovurdering kan dokumentasjon på dette forbedres, da etablerte tiltak var lite synliggjort.

Anmerkning 3: Virksomhetens skriftlige rutiner for varsling av akutt forurensning kan forbedres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Virksomheten har beredskapsplaner og varslingsrutiner. De skriftlige rutinene kan forbedres ved å synliggjøre at Statsforvalteren skal så snart som mulig informeres ved akutt forurensning via e-post: sfospost@statsforvalteren.no .

Vedtak om gebyr
Statsforvalteren vedtar at Felleskjøpet Kambo må betale et gebyr på 53 800 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 14. september 2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage på vedtak om gebyr
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Felleskjøpet Kambo sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok
- Kjersti Aastorp Hirth
- Tengel Hvidsten

Kontaktperson hos Felleskjøpet Kambo
- Kari Lundblad

Anlegg kontrollert
Følgende anlegg tilhørende Felleskjøpet AGRI SA ble kontrollert under tilsynet:
- Felleskjøpet Kambo 1500 Fabrikk

Tema kontrollert
Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:
- Utslipp til luft
- Beredskap akutt utslipp
- Internkontroll

Regelverk
Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (2020.0600.T) datert 6. juli 2020

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- E-post: Utslippsmåling høsten 2023
- Utslippsmåling presselinje 4 2026
- NemkoNorlab rapport – utslippsmålinger august 2025
- Beredskapsøvelse - akutt forurensning (19.09.2025)
- Beredskapsøvelse – akutt utslipp (27.08.2026)
- Måleprogram fra 2018 SWECO
- Risikovurderingsskjema – uteområde miljø
- Risikovurderingsskjema 5x5
- Miljøaspekter

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kari Skogen
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Kjersti Aastorp Hirth
fagleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

MOSS KOMMUNE	Postboks 175	1501	MOSS