Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Vår dato: 07.07.2026
Vår ref: 2026/7191
Deres dato:
Deres ref:

GRANITE STEIN AS
Mørjevegen 182
3947 LANGANGEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Tone Carmona-Nøklegaard, 33371218

Rapport etter tilsyn hos Bassebo Steinbrudd 23.06.2026

Denne inspeksjonsrapporten (2026.202.I.SFVT) omhandler forhold som ble avdekket under Statsforvalterens tilsyn hos Granite Stein AS i Bassebo Steinbrudd 23.06.2026.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Vår vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Vi avdekket avvik som dere må rette snarest

Vi avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler med hensyn til ytre miljø
- Avvik 2: Avfallshåndtering av farlig avfall har mangler
- Avvik 3: Virksomhetens kontroll med effekten av utslippsreduserende tiltak er mangelfull

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Granite Stein AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 01.11.2026.

Vi påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger etter tilsynet:

- Anmerkning 1: Virksomheten bør sørge for økt bevissthet rundt hva som skal avviksregistreres

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr
Granite Stein AS må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post
Vi ber om at dere svarer ut avvikene hver for seg, merker tilbakemeldingen med saksnummer 2026/7191 og sender den til sfvtpost@statsforvalteren.no .

Del 2: Vår vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler med hensyn til ytre miljø
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Internkontrollforskriften § 5 nr. 5, nr. 6, og nr. 8

Beskrivelse av krav
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Virksomheten har tatt i bruk et nytt internkontrollsystem. De ansatte har tilgang til systemet via app på mobil, nettbrett, eller pc. Under tilsynet opplyste dere om at dere nå rutinemessige gjennomfører møter med de ansatte hvor HMS-arbeid er tema. Dere informerte om at ansvarsforholdene er noe endret etter at tidligere HMS-ansvarlig sluttet. Dere kunne ikke fremlegge dokumentasjon på hvordan ansvar og oppgaver i arbeidet med ytre miljø er fordelt i virksomheten nå.

Under tilsynet framla dere en miljørisikovurdering og en prosedyre for gjennomføring av risikovurderingen. Vurderingen inkluderte opplysninger om tiltak for å redusere risiko. Under tilsynet kunne dere ikke fremlegge tiltaksplaner med frister og ansvarlig person for gjennomføring av tiltakene. Flere av de risikoreduserende tiltakene dere hadde listet i miljørisikovurderingen var gjennomført uten at disse var kvittert ut.

Under tilsynet informerte dere om at dere per i dag ikke har systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen. Dere fremla en liste over dokumentasjon som skal inngå i internkontrollen og som ny HMS ansvarlig er i en prosess med å få etablert. Denne inkluderte blant annet etablering av årshjul. Dere informerte om at gjennomgang av internkontrollen vil inngå som en del av dette, men at dere per nå ikke har rutine eller prosedyre for gjennomgangen.

Avvik 2: Avfallshåndtering av farlig avfall er ikke i henhold til regelverket

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Avfallsforskriften § 11-5 første ledd

Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften § 11-5 første ledd

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet fremla dere en avfallshåndteringsrutine. Denne var imidlertid for et annet anlegg. Dere informerte om at dere kommer til å tilpasse denne avfallshåndteringsrutinen til aktiviteten i Bassebo steinbrudd, men at dette ikke er gjort per nå.
Området for lagring av farlig avfall ble befart under tilsynet. Dere har en miljøkontainer som er låsbar. Beholdere i miljøkontainer manglet imidlertid merking av innhold.

Avvik 3 Virksomhetens kontroll med effekten av utslippsreduserende tiltak er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Vilkår 10.2 i tillatelsen
- Internkontrollforskriften § 5 nr. 6

Beskrivelse av krav

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har etablert flere risikoreduserende tiltak. Blant annet har den sedimenteringsbasseng og terskler langs adkomstvei. Vannspor i veien indikerer imidlertid at vann ved mye nedbør går utenom renseinnretningen(e). Virksomheten informerte om at den tømmer renseinnretningene to til tre ganger per år, men kunne ikke fremlegge rutine for tilsyn og kontroll med renseinnretningene. Under tilsynet informerte virksomheten om at renseinnretningen var etablert før eierskiftet og at den ikke har gjennomført noen selvstendig vurdering av om disse er tilstrekkelig dimensjonerte.

Anmerkning 1: Virksomheten bør sørge for økt bevissthet rundt hva som skal avviksregistreres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Dere har et avvikssystem. Det var registrert avvik relatert til ytre miljø i 2026. Avvikene var oppført med ansvarlig person for oppfølging og lukket. Det var imidlertid få registrerte avvik. Virksomheten bør vurdere behov for økt bevisstgjøring rundt hva som skal registreres i avvikssystemet relatert til avvik ytre miljø.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Granite Stein AS må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet. Dette er sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet, en sats lavere enn varslet i brev av 22.06.2026, og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Vi er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 22.06.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på gebyrsatsen **innen fire uker** etter at dere mottok denne rapporten. En eventuell klage skal angi hva dere klager over og den eller de endringer dere ønsker. Dere bør begrunne klagen og nevne andre opplysninger av betydning for saken.

En eventuell klage skal dere sende til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvis vi ikke gir medhold i klagen, vil vi sende den til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Klage på gebyrsats gir ikke utsatt iverksetting av vedtaket. Dere må derfor betale gebyret, og dersom klagen blir gitt medhold, vil restbeløpet bli tilbakebetalt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om dere overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Granite Stein AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Tone Carmona-Nøklegaard
- Anja Næss

Kontaktperson hos Granite Stein AS:

- Audun Pedersen, Daglig leder

Andre deltagere hos Granite Stein:

- Driftsleder
- HMS og HR konsulent

Anlegg kontrollert

Bassebo Steinbrudd tilhørende Granite Stein AS ble kontrollert under tilsynet.

Tema kontrollert
Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:
- Internkontroll, inkl. miljørisikovurdering og avviksbehandling
- Utslippskontroll
- Håndtering av farlig avfall
- Oppfølging av krav i tillatelse etter forurensingsloven

Regelverk
Tilsynet omfattet følgende regelverk:
- Forurensningsloven med tilhørende forskrifter
- Forurensningsforskriften
- Avfallsforskriften, avfall og farlig avfall
- Internkontrollforskriften; rutiner, avvikssystem

Fremlagt dokumentasjon
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:
- Produksjonstall fra 2026
- Oversikt over egen vurdering av gjenstående arbeid med internkontrollen, Exceltabell
- Støvanalyse datert 29.04.2026
- Oversikt over ansattes gjennomførte kurs og kompetanse i SmartDok
- Prosedyre for internkontrollen, datert 15.10.2025
- 8.1 Miljørisikovurdering skjema, datert 20.05.2026
- 10.5 Risikovurdering ytre miljø, datert 27.02.2026
- Avvikssystem i SmartDok. Vist frem avvik med hendelsesnummer 1004, datert 12.09.2025
- Måleprogram for utslipp til vann,
- Analyseresultater for vannprøver fra oktober 2025 og mars 2026 samt konsulents vurdering av resultat i epost.
- 5.11 Prosedyre for avfallshåndtering, datert 15.10.2025
- Avfallsplan for Froland Stein
- Avfallsdeklarering for virksomheten på avfallsdeklarering.no

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold
Granite Stein AS har en tillatelse etter forurensingsloven. Under tilsynet informerte dere om at aktiviteten dekket av tillatelsen ikke lenger finner sted i bruddet, og at dere nå kun driver pukkverk. Dersom dere ikke planlegger å gjenoppta aktivitet dekket av tillatelsen, bør dere vurdere om dere bør søke om at tillatelsen trekkes tilbake. Pliktene etter tillatelsen er gjeldende så lenge tillatelsen foreligger.

Dere kan kommentere på rapporten
Dere kan kommentere på **faktiske feil** i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via vår postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven. Rapporten vil i tillegg bli tilgjengelig på norskeutslipp.no.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Tone Carmona-Nøklegaard
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

GRANITE STEIN AS	Mørjevegen 182	3947	LANGANGEN