



Fylkesmannen i Aust-Agder

Miljøvern avdelingen

Vår dato: 15.11.2010 Vår referanse: 2010/3796/INO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ildikó Nordensvan, 37 01 75 51

Arkiv nr.

Deres referanse

Inspeksjonsrapport

Rapportnummer: 2010.025.I.FMAA
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/3796

Informasjon om virksomheten

Navn: Tine Meieriet Sør Setesdal	Dato for inspeksjonen: 19.10.2010
Adresse: Byglandsfjord, 4741 Bygland	Telefon/e-post: 37 93 44 40/tor.helland@tine.no
Besøksadresse: Byglandsfjord, 4741 Bygland	Organisasjonsnr.: 947 942 638
Kommune/kommunenr.: Bygland kommune	Bransjenr. (NACE-kode): 10.510

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Tor Kåre Helland	Fra Fylkesmannen: Eva Boman Ildikó Nordensvan
---------------------------------------	---

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Tine Meieriet Sør Setesdal under inspeksjonen 19. oktober 2010.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Det ble ikke funnet avvik fra regelverket medhold til ytre miljø.

15.11.2010

Dato

Ildikó Nordensvan

Fylkesmannen i Aust-Agder
(etter fullmakt)

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 974 102 196	Eies av (org.nr): 947 942 638
Besøksadresse: 4741 Byglandsfjord, Bygland	Telefon: 37 93 44 40

Kontrollert anlegg

Navn: Tine meieriet Sør Setesdal	Anleggsnr: 0929.0001.01
Kommune: Bygland	Anleggsaktivitet: Produksjon av meierivarer

Innledning

Hensikten med inspeksjonen var å kontrollere virksomhetens drift av anlegget, utslipp til vann og håndtering av avfall. Rapporten gir også en oversikt over hvilke temaer som ble fokusert på under kontrollen. Inspeksjonsrapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Håndtering av kjemikalier/substitusjon
- Håndtering av avfall/farlig avfall
- Vannutslipp
- Vedlikehold

Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 om farlig avfall
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
- Virksomhetens tillatelse gitt av Fylkesmannen etter forurensningsloven

Informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Definisjoner

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Fylkesmannen i Aust-Agder varsler med dette om at det vurderes å fatte vedtak om fastsettelse av risikoklasse 3 for Tine Meieriet Setesdal. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 11 200- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen, jf. vedlagt brev med begrunnelse.

Andre kommentarer/utdypninger:

Fylkesmannen kontrollerte Tine Meieriet Setesdal den 19. oktober 2010 etter en forhåndsvarslet inspeksjon. Inspeksjonen inngår i miljøvernavdelingens frekvensbaserte tilsynsarbeid ved virksomheter med utslippstillatelse.

Tine Meieriet har et operativt intern-kontrollsystem som inneholder aspekter knyttet til ytre miljø. Bedriftens internkontroll inkluderer risikovurdering, og rutiner for håndtering av farlig avfall og kjemikalier. Bedriften er i tillegg kvalifisert i henhold til ISO 9002.

Ved tilsynet informerte Tine Meieriet om at prøvetaking for prosessavløp kommer til å mangle i 2010 pga. bygging av nytt renseanlegg. I brev av 14.12.2009 bad vi om at bedriften utarbeider et nytt prøvetakingsprogram, og oversender dette innen 15.1.2010. Vi forstod det slik at et nytt prøvetakingsprogram vil bli utarbeidet når det nye renseanlegget kommer i drift. Bygland kommune og Tine Meieriet har en avtale angående bygging og drift av renseanlegg i Byglandsfjord. Det er forventet at organisk materiale skal brytes ned med en grenseverdi av 200 mg BOF₅ /l eller 250 mg KOF_{CR}/l på filtrert prøve etter forbehandlingen. Ved tilsynet fikk vi den oppfatning at det nye renseanlegget settes i drift innen kort tid.

Vi ber derfor om at Tine Meieriet Setesdal oversender en kopi av prøvetakingsprogrammet snarest.