



Fylkesmannen i Østfold



Norsk Glassgjenvinning AS
Att. Fabrikksjef Jens Jansen
Pb 102 Økern
0509 OSLO

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2010/4467 461.3 HEG

Vår dato: 23.02.2011

Oversendelse av rapport fra inspeksjon ved Norsk Glassgjenvinning AS, Onsøy

Dato for inspeksjonen: 08.02.11
Rapportnummer: 01/2011

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Jens Erik Jansen

Fra Fylkesmannen: Henning Gøhtesen

Bakgrunn for inspeksjonen

Norsk Glassgjenvinning AS (Onsøy) har gjennom flere år hatt konsesjon etter Forurensningsloven med noen endringer underveis, senest fra 15.06.10 da det ble gitt tillatelse til produksjon av inntil 150 000 tonn skumglass. Det har ikke vært gjennomført noe tilsyn ved bedriften fra Fylkesmannens side, og vi ønsket derfor nå å foreta en uanmeldt kontroll av anlegget.

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var bedriftens oppfølging av vilkår som er satt for tillatelse etter Forurensningsloven datert 15.06.10.

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

1. Bedriften er ikke tilstrekkelig sikret mot utilsiktet utslipp og forurensning.
2. Mangelfull overholdelse av utslippstillatelsens punkt 11.1.

Avvikene er nærmere beskrevet på side 4.

Dersom vi ikke mottar merknader til rapporten innen 2 uker, vil dette være den endelige rapporten.

Norsk Glassgjenvinning AS, plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne inspeksjonsrapporten. Fylkesmannen pålegger virksomheten innen 4 uker skriftlig å bekrefte

at avvikene er brakt i orden eller at det legges frem en tidfestet handlingsplan for retting av avvik som ikke lar seg rette innen denne fristen.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Om kontrollgebyr

Som varslet på inspeksjonen skal virksomheten betale gebyr for kontrollen, jf. Forskrift om begrensning av forurensning § 39-6. *Gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse*. Bedriften er plassert i risikoklasse 4, noe som tilsvarer kr. 4.400,-. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klagefrist

Vedtaket kan påklages til Klif innen 3 dager for pålegg om opplysninger eller 3 uker for vedtak om gebyrsats. Fristene løper fra brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Ved klage på fastsatt gebyrsats skal tilsendt faktura betales. Dersom klagen tas til følge vil eventuelt overskytende beløp bli refundert.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. Offentleglova).

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Bjørn Ketil Gudevold e.f.
senioringeniør

Henning Gøhtesen
overingeniør

Saksbehandler: Henning Gøhtesen

Inspeksjonsrapport

Informasjon om virksomheten (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr: 971637749	
Besøksadresse: Onsøy Stasjon 15, Fredrikstad	Telefon: 69 30 14 20
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	E-post: jens.erik.jansen@glassgjenvinning.no

Kontrollert anlegg

Navn: Norsk Glassgjenvinning AS, Onsøy	Anleggsnr: 0106.0063.01
Kommune: Fredrikstad	Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomlagring og sortering
Fylke: Østfold	Risikoklasse: 4
Tillatelse sist oppdatert: 15.06.10	Saksnr: 2010/4467

Regelverk

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Informasjon om regelverk finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.

For å kontrollere at forholdene blir rettet opp, har Fylkesmannen vedtatt etter § 49 i Forurensningsloven, at virksomheten innen 4 uker skal bekrefte skriftlig at avvikene er brakt i orden eller legge frem en tidfestet handlingsplan for rettingen av avvik som ikke lar seg rette innen denne fristen.

Foreløpig/endelig inspeksjonsrapport

Virksomheten kan kommentere inspeksjonsrapporten innen 2 uker. Fylkesmannen vil i så fall vurdere merknadene og utarbeide en ny og endelig inspeksjonsrapport. Dersom vi ikke får merknader til rapporten vil denne være å anse som endelig fra om 2 uker.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

- Avvik 1: Bedriften er ikke tilstrekkelig sikret mot utilsiktet utslipp og forurensning.**

Avvik fra

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7, 2. ledd.

Kommentar

Bedriften har en dieseltank på 3000 liter, plassert direkte over asfaltert dekke uten oppsamlingsbasseng. Det vil ikke være mulig å begrense større spill og lekkasjer fra denne tanken da det ikke finnes noen tekniske installasjoner som kan stoppe, begrense eller varsle eventuelle utslipp. Det er heller ingen form for beskyttelse rundt den, noe som kan utgjøre en fare da det foregår mye kjøring like i nærheten med store hjullastere.

- Avvik 2: Mangelfull overholdelse av utslippstillatelsens punkt 11.1.**

Avvik fra

Utslippstillatelsen med hjemmel i Forurensningslovens § 18. nr. 5.

Kommentar

Fylkesmannen ser positivt på at det er gjennomført støymålinger samt målinger av støvutslipp til luft fra knuseanlegget. Likevel gjør vi oppmerksom på at det ikke er foretatt målinger eller beregninger av eventuelt utslipp til vann. I denne sammenheng vises det til utslippstillatelsens punkt 11.1 om at dette skal utføres, og at det skal gjennomføres i henhold til et program som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll. Måle og beregningsprogrammet skal bl.a. beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakingsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

Andre forhold

Kontrollen ble gjennomført som en uanmeldt inspeksjon, og hovedinntrykket er at bedriften er preget av god orden og systematikk.

Det opplyses fra virksomheten at man ser et forbedringspotensial når det gjelder opplæring og oppfriskning av ansattes kompetanse og kunnskap om bruk av internkontrollsystemet. I den sammenheng sies det at det er vanskelig å gjennomføre felles opplæring, da dette medfører stopp eller begrensninger i produksjonen. Bedriften opplyser likevel at dette er noe som vil prioriteres fremover, da man ser viktigheten av at ansatte er godt kjent med systemet for at det skal fungere enda bedre.