



Fylkesmannen i Hedmark

Miljøvern avdelingen
Postboks 4034, 2306 Hamar

Vår dato	Vår referanse
08.03.16	2016/852
Arkiv nr.	Deres referanse
471	

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76

Inspeksjonsrapport

2016.020.I.FMHE

Ragn-Sells AS avd. Elverum
Postboks 49
2001 Lillestrøm

Inspeksjon ved Ragn-Sells AS avd. Elverum

Dato for inspeksjonen: 16.02.16
Rapportnummer: 2016.020.I.FMHE
Saksnr.: 2016/852

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Frank Høghaugen

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Anne-Mette Nordbak

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved Ragn-Sells AS avd. Elverum:

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 2 anmerkninger:

- Avfall har blitt lagret på en slik måte at avrenning fra avfallet kan ha ført til forurensning.
- Risikovurderingen er noe mangelfull
- Rutiner for registrering og behandling av avvik ved anlegget bør forbedres

Det må oversendes en skriftlig bekreftelse innen 1. juli 2016 på at avviket er rettet. Virksomheten bes også om å gjøre en vurdering av anmerkningene. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Anne-Mette Nordbak
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 971 773 294	Eies av: 952 187 627
Besøksadresse: Trysilvegen 228, 2409 Elverum	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall	E-post: 08899@ragnsells.no

Kontrollert anlegg

Navn: Ragn-Sells AS avd. Elverum	Anleggsnr: 0427.0030.02
Kommune: Elverum	Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomagring og sortering
Fylke: Hedmark	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 27.02.12	Tillatelsesnr.: 2012.0048.T

2. Inspeksjonens omfang

Formålet med inspeksjonen var å vurdere om virksomheten etterlever regelverk som omfatter virksomhetens risiko for å forurense det ytre miljø, samt rutiner for håndtering av avfall..

Fylkesmannen har blant annet undersøkt:

- Krav i tillatelsen
- Drift av anlegget
- Utslipp til grunn, vann og luft
- Risikovurdering og avvikshåndtering

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Avviket som er beskrevet i denne rapporten må rettes opp så snart som mulig og innen 1. juli 2016. Virksomheten bes også om å gjøre en vurdering av anmerkningene og aktuelle tiltak knyttet til disse. Vi ber om en skriftlig redegjørelse for tiltak og oppfølging av påpek avvik og anmerkninger innen **1. juli 2016**.

Dersom et avvik ikke kan lukkes eller et tiltak ikke kan avsluttes innen fristen, må det utarbeides en plan for videre framdrift.

Klageadgang

Pålegget om redegjørelse er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7. Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

4. Gebyr for inspeksjonen

Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale *kr.* 12 500 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Gebyrsats følger av virksomhetens plassering i risikoklasse, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Miljødirektoratet.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-6 om gebyr for inspeksjon med tillatelse (endagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Elverum kommune

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1:

Avfall har blitt lagret på en slik måte at avrenning fra avfallet kan ha ført til forurensning.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften §§ 7 – «Plikt til å unngå forurensning» og 32 – «Håndtering av næringsavfall», og utslippstillatelsen av 27. februar 2012 vilkår 10.1 – «Utforming av anlegget».

Kommentarer:

Flis fra rivingstrevirke er lagt i en voll nedenfor der ukvernet trevirke blir lagret. I tillegg er det flis utover bakken fra vollen og oppover mot lagringsplassen for ukvernet trevirke.

Det ble vist til at flismateriale var «vrak» og er av den grunn ikke viderelevert.

Analyser gjennomført på flis av rivningsvirke viser at flisa inneholder en del sink, bly og arsen, og av den grunn kan gi avrenning av forurensninger til grunnen.

Det ble ikke avklart hvor lenge flisa har blitt liggende slik, men vi vil påpeke at det i utslippstillatelsens er satt krav til maksimal lagringstid på 1 år for avfall som er kildesortert, jf. vilkår 1.3.

Det ble fra vår side påpekt at tillatelsen ikke omhandler kverning av trevirke. Vi ser i ettertid at dette ikke er korrekt. I deres søknad av 23. juni 2009 er det vist til at trevirke blir kvernet i mobil kverner når det er oppnådd tilstrekkelig trevirke til transport. Utslippstillatelsen som ble gitt 27. februar 2012 er gitt med bakgrunn i de opplysninger som har fremkommet i søknaden. Dette tilsier at aktiviteten er tillatt selv om denne aktiviteten ikke er behandlet særskilt i utslippstillatelsen. Krav til støy fra kvern må følge krav satt i vilkår 1.11.2 – «Støy». Det er ikke satt noen begrensninger på når kvernen kan tas i bruk, med unntak av at kverning må skje innenfor tillatt driftstid, jf. vilkår 1.6 – «Driftstid».

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Risikovurderingen er noe mangelfull

Kommentarer:

I risikovurderingen er det vurdert at utslipp fra biler og maskiner er forhold med høyest risiko for forurensning til ytre miljø.

Vi ser at klimatiltak ikke er vurdert i risikovurderingen. Med bakgrunn i de intense nedbørsmengdene som vi opplever i dag er det viktig at alle tilstander med ukontrollert avrenning fra fast dekke, spesielt hendelser der regnvann er i kontakt med avfall er vurdert. Virksomheten skal forhindre at forurensende utslipp oppstår og at forurenset overvann slippes ut i grunnen, jf. utslippstillatelsen vilkår 1.10. Dette er spesielt viktig da dette dekker ikke er koblet til avløpssystem. Virksomheten bør vite hvor avrenningsveier for vann oppstår på anlegget ved intense nedbørsmengder, også fra takrenner. Disse forholdene må vurderes opp mot hvor avfallet lagres/behandles slik at regnvann ikke kommer i kontakt med avfallet eller områder som kan medføre at vannet blir forurenset.

Anmerkning 2

Rutiner for registrering og behandling av avvik ved anlegget bør forbedres

Kommentarer:

Det er kun registrert ett avvik ved anlegget som omhandler andre forhold enn avvik på kunder som leverer avfall til anlegget. Avviket er registrert i 2012.

Det ble vist til at forhold håndteres etter hvert som de oppstår, uten at det dokumenteres skriftlig. Videre ble det vist til at det ikke settes frist for lukking av avvik som omhandler andre forhold enn avvik på kunder som leverer avfall til anlegget.

Eksempler på forhold som burde ha vært behandlet som avvik med frist for lukking av avviket:

- Flismassene som har blitt liggende igjen på plassen og opparbeidet i en vollen pga problemer med å få det viderelevert

- Synlige hull i veggene på anlegget som kan føre til at nedbør kommer i kontakt med avfall inne i bygget.
- Ukontrollert avrenning fra faste plater der avfall lagres/sorteres.

Gode rutiner for avviksbehandling er viktige forebyggende tiltak for å unngå ulykker, uhell og uønskede hendelser. Hvis dette skal være et hensiktsmessig virkemiddel i så måte, må det arbeides målrettet og bevisst for å sikre en felles forståelse for hva et avvik er og hvordan de skal håndteres og lukkes. I tillegg til å se på enkelthendelser og tilløp må det også gjennomføres en systematisering av uønskede hendelser/tilstander som synliggjør virksomhetens «problemområder eller forbedringsområder» (tilbakevendende hendelser), for å kunne se på bakenforliggende årsaker og iverksette nødvendige tiltak. God avvikshåndtering kan være viktig for å forbedre tjenestene, og tiltak skal settes i verk for å forhindre gjentakelse av avvik.

7. Andre forhold

Til stede fra Ragn-Sells AS var Frank Høghaugen, Espen Sølvberg, Petter Løvberg og Jan Petter Eid.

Drift av anlegget

Det ble vist til at aktiviteten ved anlegget har gått ned. Estimert mengde for mottak er under 10.000 tonn per år. I utslippstillatelsen er det gitt tillatelse til mottak av 44.000 tonn næringsavfall per år, i tillegg til mellomlagring av 10 tonn farlig avfall inkl. impregnert trevirke, 25 tonn EE-avfall og 25 tonn våtorganisk avfall fra næringsvirksomheter. Etter oppkjøp i HRR Miljø i Hamar blir mye av avfallet sluset ned til Hamar. Med bakgrunn i dette er det lite mengder farlig avfall, EE-avfall og våtorganisk avfall som mottas ved anlegget i Elverum. I tillegg er utearealet som tas i bruk til drift av anlegget (i hovedsak lagring av avfall) redusert i forhold til tidligere. **Vi ber om at det oversende et oppdatert oversiktskart over anlegget.**

Det meste av området til anlegget består av fast dekke, med unntak av området for lagring av bygg- og rivingstrevirke. Faste flater består av betong og asfalt, men er ikke tilkoblet avløpssystem. For å unngå at forurenset vann tilføres grunnen ved anlegget er det viktig at spyling av flater unngås og at det benyttes børste når flatene skal rengjøres og at dette gjøres jevnlig. Dette for å reduseres tilførsel av forurenset vann til grunnen, jf. utslippstillatelsen vilkår 1.10 – «Utforming av anlegget».

Mottak av farlig avfall

Det ble vist til at i hovedsak blir farlig avfall levert til anlegg i Hamar. Noe farlig avfall mottas ved anlegget i Elverum fra virksomheter, men da blir avfallet mellomlagret og viderelevert til anlegget i Hamar for lagring og deklarerer.

Med bakgrunn i at dere har tillatelse til å motta farlig avfall direkte fra næringsvirksomheter ved anlegget i Elverum, er anlegget å anse som et mottak for farlig avfall. Farlig avfall må deklarerer ved anlegget i Elverum, selv om det videreleveres til Hamar. Dette er med bakgrunn i at dere har tillatelse til å motta farlig avfall og blir i kraft av dette et mottaksanlegg for farlig avfall.

I henhold til avfallsforskriften kap. 11 – Farlig avfall - må mottaksanlegg for farlig avfall følge krav i vedlegg 4. Anlegg med utslippstillatelse gitt før kravene trådte i kraft må:

- følge kravene i vedlegget 4 innen **1. januar 2018**.
- oversendes dokumentasjon på finansiell sikkerhet i henhold til krav i vedlegg 4 innen **1. juli 2016**. Den finansielle sikkerheten skal gjenspeile mengdene farlig avfall som kan mottas og lagres i henhold til utslippstillatelsen.