



# Fylkesmannen i Oppland

Miljøvernavdelinga

## Inspeksjonsrapport

Saksnummer: 2009/2042

### Informasjon om virksomheten

Navn: <b>Hydro Aluminium Profiler AS</b>	Dato for inspeksjonen: <b>27.04.09</b>
Adresse: <b>Serviceboks 34 2808 Gjøvik</b>	Telefon/e-post: roy.hogberget@hydro.com
Besøksadresse: <b>Raufoss Industriområde, bygning 232</b>	Organisasjonsnummer bedriftsnr:                   tilhører: <b>942 613 466</b>
Kommune/kommunenr.: <b>0529 Vestre Toten</b>	Bransjenr. (NACE-kode): <b>24.422</b>

### Til stede under kontrollen

Fra virksomheten: <b>Morten Engelién, Roy Høgberget, Ole Paulseth, Helge Magne Øvstetun</b>	Fra Fylkesmannen: <b>Elin Hilde, Knut Roland, Tor Erik Urdahl</b>
---	---

### Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende tema ble dekket under kontrollen:

- Håndtering av kjemikalier og farlig avfall. Sikring mot akutte utslipp
- Drift av renseanlegg og utslippskontroll til vann for anlegg som ikke er lukket
- Internkontroll i forhold til ytre miljø, herunder risikovurdering og rutiner

### Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen har ikke påvist avvik, men har gitt 3 anmerkninger\* i forbindelse med kontrollen.

### Oppfølging etter kontrollen

- Ikke krav om tilbakemelding.
- Ber om tilbakemelding.  
Fylkesmannen ber virksomheten sende en skriftlig tilbakemelding om eventuell oppfølging av anmerkningene som er gitt.

Frist for tilbakemelding: 15.06.09

\* Avvik og anmerkninger er definert på neste side.

## Bakgrunn og informasjon

### Definisjon på avvik og anmerkninger

**Avvik:** overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, eller forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

**Anmerkning:** et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke mottar skriftlige tilbakemelding innen fastsatt frist, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 eller i produktkontrollloven § 13. Tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

### Stort farepotensial ved stoffer som brukes i overflatebehandling

Stoffene som brukes til overflatebehandling har et stort farepotensial, både for helse og miljø. Derfor er det viktig at alle som arbeider med slike prosesser overholder regelverket.

### Utslipp til vann

Prosessvann inneholder rester av metaller og kjemikalier som ikke må slippes direkte til kloakk. Skyllvann skal renses før det kan føres til kommunalt ledningsnett.

### Håndtering av farlig avfall

Avfall fra overflatebehandling er som regel farlig avfall og må håndteres forsvarlig og leveres til godkjent innsamler eller mottak. Farlig avfall er blant annet brukte bad, bunnslam fra bad, slam fra renseanlegg og kjemikalieavfall.

### Aktuelt regelverk

Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside [www.sft.no](http://www.sft.no) eller via [www.Regelhjelp.no](http://www.Regelhjelp.no).

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- *Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften) § 5 om systemets innhold og dokumentasjon.
- *Lov om forurensinger og om avfall* (forurensningsloven) § 7 om plikten til å unngå forurensninger.
- *Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester* (produktkontrollloven) § 3 om aktsomhetsplikt og § 3a om substitusjonsplikt.
- *Forskrift om begrensning i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter* (produktforskriften).
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall.

Bedriftens utslippstillatelse fra SFT av 20.12.00 fra Statens forurensningstilsyn ligger også til grunn for kontrollen.

## Avvik

Fylkesmannen har ikke påvist avvik i forbindelse med tilsynet.

## Anmerkninger

Det er gitt følgende anmerkninger:

### Anmerkning 1

**Lageret for farlig avfall hadde ikke merking på alle oppsamlingsbeholderne.**

Kommentarer:

Bedriften hadde en låst container utendørs ved bygget. Beholderne for ulike typer farlig avfall var stort sett merket, men noen få var umerket. Disse bør også merkes, jf intensjonen i avfallsforskriften § 11-5.

#### § 11-5. Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

### Anmerkning 2

**Det var noe mangelfulle rutiner i forbindelse med driften av renseanlegget.**

Kommentarer:

I utslippstillatelsen er satt krav til utslipp til vann; maks 10 m<sup>3</sup>/t og 150 m<sup>3</sup>/døgn. Vannmengden registreres ukentlig. Dette gjør det vanskelig å dokumentere at kravene i tillatelsen er overholdt. I egenrapporten fra virksomheten til Fylkesmannen for 2008 fremgår det ikke om utslippsmengden er i samsvar med kravene. Driftsjournal for 2008 utdelt ved kontrollen tyder på en overskridelse på vannmengde i uke 33.

For øvrig manglet det data om aluminiumskonsentrasjoner i vann i egenrapporten for 2008, men årlig utslipp er beregnet.

Etter det som kom fram manglet det beskrivelse av anbefalte driftsverdier for pH i driftsinstruksen for renseanlegget.

### Anmerkning 3

**Det kan være PCB-holdige isolerglassruter i bygningen, som ikke var merket**

Kommentarer:

Hydro Aluminium Profiler er ikke selv eier av bygningene de disponerer. Det kom frem at det kan være isolerglassruter fra perioden 1965-1975 i bygget. Disse er lovlige å ha i bruk, men de skal være merket med PCB-merke for å sikre at de blir håndtert som farlig avfall når de fjernes. Vi viser til § 3-1 2. ledd i produktforskriften om merking av PCB-holdige produkter.

PCB-holdig lysarmatur skal være fjernet fra alle bygg pr i dag. Virksomheten bekreftet at dette var ordnet av byggeier.

Hydro Aluminium Profiler bør sikre seg at eventuelle PCB-ruter er merket.

## **Andre forhold**

Virksomheten elokserer aluminiumsprofiler og har eget renseanlegg for prosessavløpsvann. Avløpsvannet går herfra til kommunalt ledningsnett og renseanlegget på Breiskallen. Vann fra ettertettingsbad har tidligere gått til Hunnselva, men dette har nå opphørt.

Bedriften søkte 23.06.08 om oppdatert utslippstillatelse da det ikke brukes løsemidler som omtalt i gjeldende utslippstillatelse. Bedriften er også omfattet av IPPC-direktivet, noe som innebærer at tillatelsen bør oppdateres. Fylkesmannen vil følge opp saken.