

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn: Hillesvåg Ullvarefabrikk AS	Rapportnummer: 2009.036.I.SFT
Postadresse: Hillesvåg, 5915 HJELMÅS	Dato for kontrollen: 02.07.2009
Besøksadresse: Hillesvåg, 5915 HJELMÅS Kommune: LINDÅS	Organisasjonsnr.: 971706198
Telefon: 56 35 78 00	SFTs saksnr.: 2008/710
Bransjenr. (NACE-kode): 13.100	Tillatelse datert: 06.11.1996
Virksomheten er: <input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input type="checkbox"/> produsent <input type="checkbox"/> bruker <input checked="" type="checkbox"/> Kunde i Produktregisteret	<input type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert

Informasjon om kontrollen

Kontaktperson fra virksomheten ved kontrollen: Arild Myhr	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Tone Line Fossnes Fra Fylkesmannen: Britt Solheim
Følgende hovedtema ble kontrollert:	
<input checked="" type="checkbox"/> internkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> substitusjon
<input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering	<input checked="" type="checkbox"/> deklarerer til Produktregisteret
<input checked="" type="checkbox"/> utslipp til vann	<input checked="" type="checkbox"/> egenrapportering
<input checked="" type="checkbox"/> farlig avfall	<input checked="" type="checkbox"/> tillatelse

Resultater fra kontrollen

Det ble avdekket 2 avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 15. september 2009 på at avvikene er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

2. juli 2009
dato inspektør

Tone Line Fossnes
Statens forurensningstilsyn

2. juli 2009
dato

Arild Myhr
for virksomheten

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 11.100,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no, jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland og til Lindås kommune.

Avvik 1

Hillesvåg Ullvarefabrikk har hatt utslipp til vann over tillatte grenser og utslippskontrollen kan bedres

Avvik fra:

Utslippstillatelse av 6. november 1996 med endringer av 18. november 2002, punkt 3.1
Utslippsbegrensninger

Kommentarer:

1. Utslipp over grensene
 - For 2008 ble det rapportert om vannforbruk 0,23 m³/kg/år. Grensen i tillatelsen er 0,15 m³/kg/år. Virksomheten opplyser at de skal søke om økt grense for vannutslipp.
 - I 2008 ble det rapportert om utslipp av Cu 1,4 mg/l for måleuka i august. Grensen er 0,5 mg/l. Denne overskridelsen er ikke avviksbehandlet.
 - Cr (VI) ble målt til 0,25mg/l i januar 2008. Grensen er 0,1 mg/l

Virksomheten opplyser at hittil i år er det ikke målt overskridelser for analyserte komponenter.

2. Laboratoriet som utfører analysen av olje er ikke akkreditert for denne analysen.
3. Virksomheten kan ikke dokumentere at prøvetakningsutstyret fungerer optimalt.

Avvik 2

Hillesvåg Ullvarefabrikk har enkelte mangler ved sin kjemikaliekontroll

Avvik fra:

Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, 2.ledd, punkt 7, og produktkontrollloven § 3a

Kommentarer:

Det mangler skriftlige rutiner for å følge opp substitusjonsplikten. Virksomheten opplyser at de har vurdert enkelte produkter for substitusjon, men dette kan ikke dokumenteres. Det mangler også skriftlige rutiner for vurdering og levering av farlig avfall.