



INSPEKSJONSRAPPORT

SAR AS AVD TANANGER
Oljevegen 5
4056 Tananger

Oslo, 26. april 2016

Deres ref.:
Karen Aanestad

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/1549
Saksbehandler:
Henning Gøhtesen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR Treatment, Tananger

Kontrollnummer: 2016.097.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Karen Aanestad

Fra Miljødirektoratet:
Henning Gøhtesen

Andre deltagere fra virksomheten:

Hans Magne Hestvik
Samad Baig

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved SAR Treatment, Tananger den 9. mars 2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 5 avvik og ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Det mangler dokumentasjon på kalibrering av vannmengdemåler
- Virksomheten har enkelte mangler ved sitt vedlikeholdssystem
- Virksomheten har oppgitt feil organisasjonsnummer ved deklaring av farlig avfall
- Virksomheten har ikke gjennomført analyser på fenoler
- Virksomheten har hatt noen mindre overskridelser av utslippsgrensene til vann i 2015 og som ikke er dokumentert at er tilstrekkelig avviksbehandlet

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

26. april 2016	Henning Gøhtesen	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Rogaland ved miljøvernavdelingen
- Sola kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SAR AS AVD TANANGER	
Organisasjonsnr.: 972096636	Eies av: 944178228
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: SAR Treatment, Tananger	Anleggsnr.: 1124.0016.01
Kommune: Sola	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 30. juni 2015	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år, og er en særskilt oppfølging av forrige tilsyn i 2015 hvor det ble avdekket flere alvorlige brudd på regelverket.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Utslipp til vann
- Prosess og rensutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

SAR Treatment, Tananger plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må SAR Treatment, Tananger innen 15. juni 2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Henning Gøhtesen.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). SAR Treatment, Tananger er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 16 300,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Det mangler dokumentasjon på kalibrering av vannmengdemåler

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 13.3

Brev med pålegg fra Miljødirektoratet datert henholdsvis 10.12.10 og 16.05.12

Kommentarer:

Måleutstyr som inngår i utslippsmålinger må kontrolleres, kalibreres og vedlikeholdes regelmessig etter standarder eller spesifikasjoner fra utstyrsleverandørene. Virksomheten må kunne dokumentere rutiner for ettersyn og kalibrering sammen med kalibreringsbevis og vedlikeholdshistorikk for måleutstyret.

Sar Treatment kan ikke dokumentere at vannmengdemåleren som benyttes for å fastslå volumstrøm ut av anlegget har gjennomgått tilfredsstillende kalibrering.

Avvik 2

Virksomheten har enkelte mangler ved sitt vedlikeholdssystem

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 2.9

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 pkt. 7

Kommentarer:

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal

bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

Virksomheten har etablert et elektronisk vedlikeholdssystem for planlegging og oppfølging av vedlikehold. Når det gjelder flenser/koplinger på lagertanker samt ringmuren rundt tankfarmen, så er ikke disse lagt inn i systemet med beskrivelse av hvilket preventivt vedlikehold som gjennomføres samt beskrivelse og dokumentasjon av jevnlig tilstandskontroller.

Avvik 3

Virksomheten har oppgitt feil organisasjonsnummer ved deklarerer av farlig avfall

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) kapittel 11. Farlig avfall, §§ 11-12

Kommentarer:

Ved gjennomgang av de registrerte mengdene i egenrapporten for 2015, så ble det observert at det ikke er samsvar mellom de faktisk leverte mengdene farlig avfall som fremgår av avfallsdeklarerer.no og de mengdene som virksomheten selv rapporterer og ha levert i 2015. Dette gjelder bl.a. for DAF-slam. Det ble under tilsyn avdekket at man ved deklarerer av farlig avfall i første halvdel av 2015 hadde brukt et annet organisasjonsnummer som tilhører et annet SAR-anlegg. Ved alle deklarasjoner i 2016 var det brukt korrekt organisasjonsnummer; 972 096 636.

Avvik 4

Virksomheten har ikke gjennomført analyser på fenoler

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 15.1

Kommentarer:

Det fremgår av tillatelsens punkt 15.1 at virksomheten skal gjennomføre analyser på fenoler som fremgår i vedlegg 1 til tillatelsen, og resultatene skal rapporteres til Miljødirektoratet.

Det ble opplyst fra virksomheten at man kun hadde foretatt analyser på fenolindeks og ikke på de ulike typene fenoler.

Avvik 5

Virksomheten har hatt noen mindre overskridelser av utslippsgrensene til vann i 2015 og som ikke er dokumentert at er tilstrekkelig avviksbehandlet

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 5.1

Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 pkt. 7

Kommentarer:

Virksomheten har i løpet av 2015 hatt noen mindre overskridelser av utslippsgrensene som er satt for utslipp til vann. Dette gjelder for døgnmiddelgrensene som er satt til TOC, olje i vann, bly, krom

og arsen. Årsgrensen for olje i vann er også så vidt overskredet i 2015. For denne overskridelsen henviser vi til tillatelsens punkt 2.3 der det fremgår at eventuell reduksjon av produksjonsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med saksbehandlingen, skal medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene. Dette gjelder for produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde. Virksomheten hadde i 2015 en produksjonsmengde på ca. 1/3 del av rammekravet i tillatelsen.

Ved gjennomgang av hvordan virksomheten har fulgt opp de hendelsene som har ført til overutslipp, så viser det seg at avviksbehandlingen av disse ikke er tilstrekkelig dokumentert i avviksbehandlingssystemet. Hendelsene er registrert her, men det foreligger ikke en fullstendig dokumentert vurdering av årsakene og beskrivelse av de korrigerende tiltakene som er gjennomført.

7. Andre forhold

Virksomheten er i gang med å installere et kullfilter på renseanlegget, bl.a. for å få til en forbedring av rensing av PFAS-forbindelser. De har foretatt en del testing i mindre skala fra uke 46 i 2015 og frem til nå, og planen er at det skal settes i fullskala drift i nær fremtid.

Virksomheten arbeider aktivt for at kundene deres skal ta i bruk det nye elektroniske systemet for deklarerer av farlig avfall; www.Avfallsdeklarerer.no. De har bl.a. laget en instruksjonsvideo som viser steg for steg hvordan systemet fungerer.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet