



= Fylkesmannen  
= i Østfold

Østfold Energi AS avd. Rakkestad varmesentral  
Att. Johnny Pedersen  
postboks 17  
1701 SARPSBORG

Miljøvernavdelingen  
Deres ref.:  
Vår ref.: 2007/9837 471 LTH  
Vår dato: 19.05.2016

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Østfold Energi AS avd. Rakkestad varmesentral

Dato for inspeksjonen: 28.04.2016  
Rapportnummer: 2016.011.I.FMOS

### Resultater fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under inspeksjonen

- **Avvik 1:** Lagring av farlig avfall skjer ikke i henhold til tillatelsen.
- **Avvik 2:** Mål for miljø er ikke konkretisert
- **Avvik 3:** Lagring av bunnasken foregår på en slik måte at det ikke er sikret mot avrenning til grunnen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.


Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 1.7.2016 på at avvikene er eller blir rettet. Dette er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent av*

Karoline Sivertsen e.f.  
overingeniør

Lotte Thompson  
overingeniør



### Informasjon om bedriften (Kilde: Enhetsregisteret)

Navn: Østfold Energi AS avd. Varme	
Organisasjonsnr: 879904412	Bedriftsnummer: 982027373
Postadresse Postboks 17, 1701 Sarpsborg	Telefon: 69 11 25 00
Bransjenr. (NACE-kode): 35.300 - Damp- og varmtvannsforsyning	E-post: postmottak@ostfoldenergi.no

### Kontrollert anlegg/virksomhet

Navn: Østfold Energi AS, Rakkestadanlegget	Anleggsnr (forurensningsregisteret): 0128.0036.01
Besøksadresse: Grenseveien 9, 1890 Rakkestad	Anleggsaktivitet: Avfallsforbrenning
Tillatelse sist oppdatert: 14.1.2015	Risikoklasse.: 2

### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:

Johnny Pedersen

Tom Christian Jacobsen

Fra Fylkesmannen:

Lotte Thompson

Karoline Sivertsen

### Tema for tilsynet

Det ble satt fokus på følgende temaer:

- Mottakskontroll
- Driftskontroll
- Utslippskontroll
- Internkontroll

Denne rapporten beskriver kun de forhold Fylkesmannen har hatt tilsyn med.

### Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverk finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

## Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

## Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Oppfølgingen etter inspeksjonen er avsluttet med denne rapporten.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 1.7.2016 på at avvikene er rettet. Dersom det er avvik som ikke lar seg rette til denne fristen, skal bedriften utarbeide en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet med å rette avvikene

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

## Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6).

Dere er plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr 16300 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes fra Miljødirektoratet.

Vi viser for øvrig til forurensningsforskriften kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

## Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

## **Avvik**

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

**Avvik 1:** Lagring av farlig avfall skjer ikke i henhold til tillatelsen.

**Avvik fra:** Tillatelsens punkt 3.3 og avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4.

**Kommentar:** Tillatelsens punkt 3.3 slår fast at enhver lagring av farlig avfall skal være basert på risikovurdering, og at lagringen skal skje under tak, på tett fast dekke med oppsamling av avrenning. Ved annen lagringsmåte må bedriften dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. Lagringsplassen for impregnert trevirke var utenfor tett dekke og ikke under tak. Lagringen var heller ikke risikovurdert.

**Avvik 2:** Mål for miljø er ikke konkretisert

**Avvik fra:** internkontrollen § 5-4

**Kommentar:** Internkontrollforskriften § 5-4 sier at virksomheten skal sette mål for helse, miljø- og sikkerhet. Målene er en viktig forutsetning for planer og aktivitet og bør settes så konkret som mulig. Tilsvarende funn ble satt som anmerkning i revisjonsrapport 9.5.2012, men målene er likevel ikke konkretisert i etterkant av dette.

Målsettinger av mer overordnet karakter skal også fastsettes, og dette har virksomheten gjort.

**Avvik 3:** Lagring av bunnasken foregår på en slik måte at det ikke er sikret mot avrenning til grunnen.

**Avvik fra:** Tillatelsens punkt 4.1

**Kommentar:** Tillatelsens punkt 4.1 sier at sig og avrenning fra anlegget og tilhørende områder hvor det håndteres avfall skal samles opp slik at utslipp til grunnen eller annen resipient ikke er mulig. Bunnasken er i utgangspunktet lagret under tak med oppsamling til sloptank, men flyttes så ut i containere. Ved inspeksjonen ble det observert en skadet container med bunnaske hvor vann fra denne rant over plassen og ut i grunnen.

## **Anmerkninger**

Fylkesmannen har ingen anmerkninger om forhold av betydning for forurensinger, støy, avfall og produktkontroll.