



# Fylkesmannen i Vest-Agder

## Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Lisbeth Schnug  
Tlf.: 38176213

Deres ref.:  
Vår ref.: 2015/5912

Vår dato: 20.11.2015  
Arkivkode: 472

Falck Nutec Kristiansand  
Bjerkvika  
4657 KJEVIK

### Falck Nutec Kristiansand - Inspeksjonsrapport

#### Kontrollnummer: 2015.046.I.FMVA

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

<i>Fra virksomheten:</i>	<i>Fra Fylkesmannen:</i>
Rolf Egeli (sintersjef, FNKRS)	Lisbeth Schnug (kontrollør)
Rune Larsen (Senterkoordinator, FNKRS)	Thore Egeland
Kårstein Brandal (Vedlikeholdsleder, FNKRS)	
Vidar Rosseland (HMS, Avinor Kjevik)	
Helge Tørvik (Beredskapsleder, Avinor Kjevik)	
John Karsten Endresen (Driftssjef, Avinor Kjevik)	

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Falck NUTEC Kristiansand den 18. november 2015.

*Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.*

Fylkesmannen avdekket **2 avvik** og ga **2 anmerkninger** under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomhetens internkontrollsystem er mangelfullt.
- Virksomheten kan ikke dokumentere sine utslipp til luft.

#### Anmerkninger:

- Virksomhetens kjemikalielagring har mangler.
- Virksomheten kunne ikke dokumentere at bakken rundt øvelsesområdet er sikret mot forurensning.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Virksomheten skal snarest og senest innen **15. januar 2015** dokumentere (skriftlig) hvordan avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Thore Egeland (e.f.)  
sjefingeniør

Lisbeth Schnug  
overingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift*

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Falck NUTEC avd Kristiansand	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 914 553 563	<b>Eies av:</b> 936 993 850
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 85.599 - Annen undervisning ikke nevnt annet sted	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Sikkerhetssenter	<b>Anleggsnr.:</b> 1001.0404.01
<b>Kommune:</b> Kristiansand	<b>Fylke:</b> Vest-Agder
<b>Anleggsaktivitet:</b> Brannøvingsplasser	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Tillatelse gitt:</b> 14. august 2009	<b>Sist endret:</b> 18. februar 2015

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av Lov om vern mot forurensning og om avfall overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

### Inspeksjonstema:

- Krav til og innhold av internkontrollsystem
- Håndtering av kjemikalier
- Håndtering av farlig avfall
- Utslipp
- Oppfølging av utslippstillatelse

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må dere innen **15. januar 2015** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvapostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vest-Agder v/ Lisbeth Schnug

#### 4. Gebyr for kontroll

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter sats basert på virksomhetens risikoklasse, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Falck NUTEC Kristiansand er plassert i risikoklasse 3 og skal dermed betale kr. **12 200,-** for kontrollen. Faktura ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

#### 5. Avvik

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

##### Avvik 1

Virksomhetens internkontrollsystem er mangelfullt.

##### Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5.

##### Kommentarer:

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, jf. internkontrollforskriften § 4. I internkontrollforskriftens § 5 er det angitt hva internkontrollen skal omfatte samt krav til skriftlig dokumentasjon.

Virksomheten har et elektronisk internkontrollsystem. Systemet er relativt nytt og ble innført i sommer etter virksomhetsoverdragelse. Vi fikk inntrykk av at medarbeiderne enda ikke hadde fullgod kjennskap til systemet. Følgende dokumenter kunne ikke legges frem under tilsynet:

- **Risikovurderinger** av samtlige aktiviteter som kan volde det ytre miljøet, jf. internkontrollforskriften § 5 annet ledd 6.  
Virksomheten hadde en tidligere papirversjon av risikovurderinger i en perm, men kunne ikke finne de aktuelle vurderingene.
- **Skriftlig rutine for nøytralisering** av ammoniakk. Dette er også et krav iht. utslippstillatelsens pkt. 2.4.4

Fylkesmannen fikk inntrykk av at avviksbehandlingssystemet fungerer godt. Det er likevel ønskelig at virksomheten definerer hva et avvik på ytre miljø kan være. Dette kan hjelpe til at alle ansatte har den samme oppfatningen av om hvilke hendelser skal rapporteres til ledelsen. Eksempler på avvik på ytre miljø kan være søl av olje eller kjemikalier, ulåst lager for farlig avfall, feilsortering av farlig avfall.

**Avvik 2**

Virksomheten kan ikke dokumentere sine utslipp til luft.

**Avvik fra:**

Tillatelse etter forurensningsloven av 18. februar 2015.

**Kommentarer:**

Det er spesifisert i tillatelsen at luftforurensningen ved bakkenivå ikke skal overstige grenseverdiene i forurensningsforskriftens § 7-6, jf. pkt. 2.3 i tillatelsen. For å kunne dokumentere det må virksomheten vurdere hvor mye det slippes ut av relevante forbindelser (NO<sub>x</sub> og svevestøv). Virksomheten kunne ikke legge frem slik dokumentasjon (målinger eller beregninger).

Det er også et krav i tillatelsen at virksomheten skal kunne dokumentere sine utslipp av klimagasser, jf. pkt. 2.5 i tillatelsen. Under tilsynet kunne ikke virksomheten legge frem dokumentasjon på dette.

**Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

**Anmerkning 1**

Virksomhetens kjemikalielagring har mangler.

**Kommentarer:**

Virksomheten lagrer kjemikalier i en avlåst kontainer. Under tilsynet ble det observert flere flytende kjemikalier, derunder et oljefat, som ble ikke oppbevart med sikring mot utslipp. Alle kjemikalier skal oppbevares på en slik måte som ikke medfører miljøforstyrrelse, jf. produktkontrollloven § 1 b) og § 3 første ledd.

**Anmerkning 2**

Virksomheten kunne ikke dokumentere at bakken rundt øvelsesområdet er sikret mot forurensning.

**Kommentarer:**

Brannøvingsfeltet har en tett flate (betong eller stein med underliggende membran). Rundt øvelsesområdet er det grus. Virksomheten kunne ikke dokumentere at grusområder er beskyttet mot søl fra brannøvingsfeltet (f.eks. gjennom en membran i bakken). I følge bedriften foregår øvelsene midt på den tette flaten, men under tilsynet sto helikopterkroppen tett inntil grusområder (se bildet under). Virksomheten må kunne dokumentere at brannøvingsplassen er utformet på en slik måte at aktiviteter ikke kan medføre forurensning ved spill og sprut til omliggende arealer.



## 6. Andre forhold

Falck NUTEC Kristiansand skal rapportere forbruk av brennstoff og slökkemidler til Fylkesmannen via ALTINN, jf. tillatelsens pkt. 6. Det ble opplyst under tilsynet at de rapporterte tallene kun omfatter aktiviteter i regi av Falck NUTEC Kristiansand. Avinor Kjevik benytter brannøvingsplassen til egne aktiviteter, og forbruket under disse øvelsene rapporteres ikke. Under tilsynet ble det derfor varslet at Fylkesmannen vil vurdere om tillatelsen/rapporteringen må endres. I utgangspunktet skal det rapporteres for alle aktiviteter på brannøvingsfeltet. Fylkesmannen vil følge dette opp utenom kontrollen.

## 7. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 18. februar 2015.