



# Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Miljøvernnavdelingen

Returkraft AS  
Setesdalsveien 205  
4618 KRISTIANSAND S

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
2016/9973

Dato  
13.06.2016

## Returkraft AS - Oppfølging etter kontroll - Inspeksjonsrapport Kontrollnummer: 2016.004.I.FMAV

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen

#### *Fra virksomheten:*

Odd Terje Døvik - Administrerende Direktør  
Ketil Bergmann - HMS- og Kvalitetsleder  
Tore Jan Hodnemyr - Drifts – og vedlikeholdssjef  
Torkild Bøhn - Fagarbeider  
Bent Jahnsen - Elektroingeniør  
Steffen Kristiansen - Operatør (kontrollrom)

#### *Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:*

Thore Egeland  
Lisbeth Schnug  
Bjørn Stokke  
Ildikó Nordensvan

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved avfallsforbrenningsanlegget Returkraft AS den 31. mai 2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket **1 avvik** under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Bedriften har mangler ved sin internkontroll.

Avviket er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Lisbeth Schnug**

Kontrollør

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

**Bjørn Stokke**

Kontrollør

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  
Saksbehandler: Lisbeth Schnug, tlf: 38 17 62 13

Kopi av rapporten sendes til:

- Kristiansand kommune

## 1 Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn: Returkraft AS</b>	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 991 590 463	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.210	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b>	<b>Anleggsnr</b>
<b>Kommune:</b> Kristiansand	<b>Fylke:</b> Vest-Agder
<b>Anleggsaktivitet:</b> forbrenning av avfall	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Tillatelse gitt:</b> 31.10.2007	<b>Sist endret:</b> 21.06.2011

## 2 Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders risikobaserte industritilsyn for i år.

### Inspeksjonstema

- Mottakskontroll
- Utslipp til luft
- Deler av utslippstillatelsen
- Bedriftens internkontrollsystem for ytre miljø

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3 Oppfølging etter inspeksjonen

For at Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal kunne avslutte saken, må bedriften innen 2. september 2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er lukket.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Lisbeth Schnug.

#### 4 Gebyr for virksomhet med tillatelse

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter etter forurensningsloven, jf. forurensningsforskriftens kap. 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklasse er fastsatt i tillatelsen. Returkraft har utslippstillatelse og er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale **kr. 12 500,-** i gebyr for den gjennomførte kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse, er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Miljødirektoratet vil oversende faktura med innbetalingsblankett.

#### 5 Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders postjournal (jf. offentleglova).

#### 6 Avvik

Det ble avdekket 1 avvik under kontrollen.

##### **Avvik 1: Virksomheten har mangler ved sin internkontroll**

**Avvik fra:** Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 5

- a) **Virksomheten mangler en skriftlig prosedyre som beskriver måle -, prøvetakings- og analysemetoder som brukes ved målinger av utslipp til luft.**

*Avviket er basert på følgende observasjoner:*

under kontrollen kunne ikke virksomheten legge frem en skriftlig prosedyre som beskriver hvordan utslippsmålinger og –analyser samt kalibrering skal utføres.

*Kommentar til regelverket:*

det er et krav i internkontrollforskriftens § 5 at virksomheten skal dokumentere sentrale prosedyrer og rutiner skriftlig. I avfallsforskriftens kapittel 10 vedlegg III er det videre spesifisert krav til målemetoder og måleutstyr. Virksomheten skal utarbeide et skriftlig måle- og analyseprogram som beskriver alle forhold rundt målingene av utslipp. I denne sammenhengen vises det til veileder fra Miljødirektoratet «M-6/2013 Industrielle måleprogram», der det er beskrevet hvordan bedriften skal utarbeide et måleprogram som sikrer god kvalitet på data for utslipp til luft. Veilederen beskriver også metoder for beregning av totalutslipp og vurdering av usikkerhet i måletrinnene

(volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning). Dette kan benyttes til å identifisere usikkerhetsbidrag fra de ulike måletrinnene og redusere usikkerheten der det er mest hensiktsmessig.

b) **Virksomheten mangler en skriftlig prosedyre som beskriver varslingsrutiner ved overskridelser av utslippsgrenseverdier til luft.**

*Avviket er basert på følgende observasjoner:*

Ved samtaler med operatørene i kontrollrommet var det ikke klart hvordan det skal handles ved overskridelser av utslippsgrensene, dvs. når og hvem som skal varsles. Det ble opplyst om at det utløses alarmer ved slike hendelser, men det finnes ingen skriftlig beredskapsprosedyre som beskriver hvordan dette blir fulgt opp (varsling innad og utad virksomheten). Fylkesmannen har fått tilsendt skisse over beredskapsorganiseringen og varslingsplaner (akutfase og sikringsfase). Disse omfatter ikke prosedyre for varsling ved overskridelser av grenseverdier.

## 7 Andre forhold

Bedriften har en eldre tillatelse som bør revideres. Tillatelsen er ikke helt sammenfallende med kravene i avfallsforskriftens kapittel 10. Det er også gitt en del utvidelser av rammene i tillatelsen som bør gjennomgås. Fylkesmannen ber bedriften om å ta initiativ til en gjennomgang og revisjon av tillatelsen.

Bedriften ble sist kontrollert våren 2013. Det ble den gang gitt 7 anmerkninger på områder som Fylkesmannen mente kunne forbedres. Bedriften har etter det Fylkesmannen kan se fulgt opp alle anmerkningene på en god måte.

Bedriftens HMS-arbeid var stort sett godt dokumentert. Bedriftens system for miljørisikovurderinger og oppfølging av disse virket veldig overbevisende. Totalinntrykket er meget bra.

De tilsendte måle- og kalibreringsrapportene tas til etterretning. Fylkesmannen anser det som tilstrekkelig dokumentert at nødvendige målinger og kalibreringer utføres i henhold til kravene.

## 8 Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Vest-Agder