



Fylkesmannen i Hedmark

Miljøvernnavdelingen
Postboks 4034, 2306 Hamar

Vår dato
14.06.16
Arkiv nr.
471

Vår referanse
2016/3230
Deres referanse

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76

Inspeksjonsrapport

2016.037.I.FMHE

Nordli & Sønner AS
Industrivegen 11,
2120 Sagstua

Inspeksjon ved Nordli & Sønner AS

Dato for inspeksjonen: 19.05.16
Rapportnummer: 2016.037.I.FMHE
Saksnr.: 2016/3230

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Tom Ole Nordli

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Anne-Mette Nordbak

Resultater fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik i forbindelse med inspeksjonen ved Nordli & Sønner AS den 19. mai 2016. Ett forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Vi anser oppfølging av inspeksjonen som avsluttet, men vi ber om at anmerkingen følges opp med tiltak.

Vi ber dere være oppmerksom på våre kommentarer under avsnitt 7 «Andre forhold» på side 3 og 4.

Med hilsen

Kristine Schneede e.f.
Ass. miljøverndirektør

Anne-Mette Nordbak
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 980 228 479	Eies av: 980 201 945
Besøksadresse: Industriveien 11, 2120 Sagstua (Granerud industriområde i Sand)	Telefon: 62 97 12 41
Bransjenr. (NACE-kode): 49.410 - Godstransport på vei	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: NORDLI & SØNNER AS	Anleggsnr: 0418.0043.01
Kommune: Nord-Odal	Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomagring og sortering
Fylke: Hedmark	Risikoklasse: 4
Tillatelse gitt: 28.01.03	Tillatelse endret:

2. Inspeksjonens omfang

Formålet med inspeksjonen var å vurdere om virksomheten etterlever regelverk som omfatter virksomhetens risiko for å forurense det ytre miljø, samt rutiner for håndtering av avfall..

Fylkesmannen har blant annet undersøkt:

- Krav i tillatelsen
- Drift av anlegget
- Utslipp til grunn, vann og luft
- Risikovurdering og avvikshåndtering

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik i forbindelse med inspeksjonen, men ett forhold ble anmerket. Vi anser oppfølging av inspeksjonen som avsluttet, men anmerkningen må følges opp med tiltak.

4. Gebyr for inspeksjonen

Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i risikoklasse 4. Dette betyr at dere skal betale kr. 4 800,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Gebyrsats følger av virksomhetens plassering i risikoklasse, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Miljødirektoratet.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-6 om gebyr for inspeksjon med tillatelse (endagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Nord-Odal kommune

6. Avvik og anmerkninger

Det ble ikke avdekket avvik i forbindelse med inspeksjonen.

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

EE-avfall blir lagret ute, uten beskyttelse for nedbør.

Kommentar:

EE-avfall lagres i godkjente bur i container. På grunn av at container var full ble flere bur med EE-avfall lagret ute. EE-avfallet var ikke tildekket for beskyttelse for nedbør.

EE-avfall skal lagres i container, under tak eller med annen beskyttelse for nedbør.

7. Andre forhold

Oljeutskiller må kontrolleres

Det ble vist til at det var usikkert når oljeutskilleren sist var tømt og man kunne se antydning til en tykk oljefilm på overflaten. Virksomheten må kontrollere om oljeutskiller må tømmes. Kommunen er myndighet for oppfølging av oljeutskillere.

Deponering av mørtelavfall

I vårt brev av 20. september 2004 blir det vist til at søknaden om bruk av mørtelavfall til terrengregulering går under unntaksbestemmelsene for deponering i kap. 9 i avfallsforskriften, jf. §9-2a.

I §9-2a vises det til at bestemmelsene for deponering ikke gjelder ved bruk av egnet inert avfall i forbindelse med terrengregulering og –rehabilitering, utfylling eller byggeformål. Tiltaket må være i samsvar med bestemmelser i plan og bygningsloven og godkjent av kommunen.

I vårt brev vises det videre til at vi anser at avfallet kan karakteriseres som inert med bakgrunn i sammensetning av mørtelavfallet og tidligere forsikringer om at miljøfarlige tilsetningsstoffer ikke inngår i massene.

I Rescon Mapei sitt brev av 6. juli 2010 (sak: 2016/4071) vises det til at det leveres sparkelmasse og produkter i papirsekker til Nordli & Sønner AS. Sparkelmassene inneholder vanlig sement, mørtel, silika og sand, og av den grunn vil være godt innenfor begrepet for inerte masser. Produkter i papirsekker inneholder bl.a. sement, sand, silika og kalsiumkarbonat. Virksomheten mener at også dette produktet er innenfor hva som er lovlig å benytte som inert avfall. Papirsekker skal ikke deponeres. Sekkene skal sprettes opp slik at innhold i sekkene kan benyttes til ønsket formål. Papirsekkene skal tas hånd om og videreleveres til godkjent mottak.

Som en konklusjon til saken vil terrengregulering av området som det ble søkt om i søknad fra Rescon Mapei av 21. juni 2004 (sak:04/2633) være lovlig med samtykke fra Nord-Odal kommune. Det må kun benyttes rent inert avfall fra Mapei og innenfor tiltaksområdet som er omsøkt, jf. kart vedlagt søknad av 21. juni 2004.

Drift av anlegget

All sortering og lagring av avfall skjer på fast dekke. Fast dekke er koblet til oljeutskiller som ledes til kommunal overvannsledning. Containere med avfall er dekket med tak.

Det tas ikke mot farlig avfall. Tillatelsen gir ikke tillatelse til mottak av farlig avfall med unntak av farlig avfall som ved en feiltakelse er iblandet restavfallet som mottas. Farlig avfall skal sorteres ut fra restavfallet og tas hånd om på en forsvarlig måte og bringes videre til lovlig mottak. Det ble vist til at restavfallet inneholder lite farlig avfall og at kunder informeres om at restavfallet ikke skal inneholde farlig avfall ved levering til anlegget.

Alt avfallet veies på vekt ved å benytte nabovirksomheten, Gunnar Holth Grusforretning AS, sin vekt.

Trevirket leveres til GIR på Hernesmoen for kverning.