



# Fylkesmannen i Telemark

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon

Walter Jaggi.35586168

## Kontrollrapport

Kontrollrapport nummer: 2016.035.I.FMTE

Saksnummer: 2016/3263

Dato for kontroll: 22.06.16

### Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn: Tank og trailervask AS Porsgrunn	Bedriftsnr.: 971979550 Foretaksnr. (morselskap): 832031232
Postadresse: Industrivegen 5 (JE), 3940 Porsgrunn	Telefon / e-post: 35 51 33 00 / jostein@ttvask.no
Besøksadresse: Industrivegen 5, 3940 Porsgrunn	Kommunenr. / kommune: 0805 Porsgrunn
Bransjenr. (NACE-kode): 81.299 - Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted	Anleggsnr.: 0805.0120.01

### Tilstede under kontrollen:

Fra virksomheten: Jostein Grønvold	Fra Fylkesmannen: Walter Jaggi
------------------------------------	--------------------------------

### Kontrollomfang:

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til:

- Miljørisiko (med fokus på tankanlegg/tanklagring)
- Driftsrutiner og overvåkingstiltak (for å forebygge og oppdage lekkasjer/utslipp)
- Barrierer (tiltak for å hindre/begrense forurensning)
- Forebyggende inspeksjon og vedlikehold (for å sikre tilfredsstillende teknisk tilstand)
- Beredskap (for å begrense omfanget av eventuelle utslipp)

### Kontrollrapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til:

- Tankforskriften
- Internkontrollforskriften

### Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 3 avvik\* under kontrollen. Det er ikke gitt anmerkninger\*. Se nærmere omtale inni rapporten.

### Oppfølging etter kontrollen

Frist for tilbakemelding på kontrollrapporten er som framgår oversendelsesbrev satt til 01.11.16.

Skien

08.07.2016

Walter Jaggi

sted

dato

Fylkesmannen i Telemark

(etter fullmakt, rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift)

\* Avvik og anmerknning er definert på side 2 i rapporten

### **Definisjon - avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter hjemlet i forurensningsloven.

### **Definisjon - anmerkning:**

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### **Informasjon om kontrollgebyr:**

Fylkesmannen kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensningsforskriftens kapittel 39. Nærmere informasjon om dette kan fås via <http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html>. Se vedtak om gebyr i oversendelsesbrevet.

### **Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:**

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 og/eller produktkontrollloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt.

### **Aktuelt regelverk:**

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere endringer
- Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004, med senere endringer
- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), av 6. desember 1996 med senere endringer

Se lover og forskrifter på Miljødirektoratet sin hjemmeside [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no), [www.lovdata.no](http://www.lovdata.no) eller via [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## **Avvik**

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

### **Avvik 1: Miljøriskovurderingen for tankanlegg er mangelfull**

**Avvik fra:** Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften)§18-4 Miljørisiko

#### **Grunnlag for avviket:**

Virksomhetens har ikke inkludert tanklagring som tema i miljørisikovurderingen.

Virksomheten har ikke vurdert sårbarheten til miljøet og omgivelsene.

#### **Kommentarer:**

Virksomheten sin miljørisikovurdering inneholdt ikke tanklagring som tema på tidspunktet da inspeksjonen ble utført.

Et utkast til miljørisikovurdering innen tanklagring utarbeidet etter inspeksjonen (datert 27.06.16) ble sendt til Fylkesmannen etter tilsynet. Vurdering av sannsynlighet, konsekvens og total risiko er inkludert i ettersendt dokument. På samme tidspunkt (27.06.16) ble det opprettet en handlingsplan med tidsfrister

for punktene innen tanklagring. Dokumentet som ble ettersendt er et godt utgangspunkt for å etablere det som mangler, men det er fremdeles flere punkter som må forbedres.

Vurdering av sårbarheten for det ytre miljø (resipienten) er fremdeles ikke inkludert. Skalaen som er anvendt innen vurdering av konsekvens må beskrives mer detaljert.

Miljøriskovurderingen for tanklagring må inngå som en del av virksomhetens risikovurdering innen ytre miljø. Det er viktig at miljøvurderingen for tanklagring er sporbar fra år til år.

### **Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:**

Oppdatert miljørisikovurdering der vurdering av sårbarheten til det ytre miljø (resipienten) og handlingsplan med tidsfrister og ansvar sendes til fylkesmannen.

I tillegg skal rutine for oppdatering av miljørisikoanalysen sendes.

## **Avvik 2: Virksomheten har mangelfulle forebyggende tiltak for tankanlegg**

**Avvik fra:** Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 18-6 Forebyggende tiltak

### **Grunnlag for avviket:**

#### **§18-6 d) Teknisk tilstand og vedlikehold**

- Virksomheten har ikke beskrevet akseptkriterier for vurdering av teknisk tilstand i internkontrollen.
- Virksomheten har mangelfull rapportering av utført av periodisk kontroll av tank, rør og øvrig utstyr.

#### **§18-6 g) Merking av tanker/rør**

- Virksomheten har mangelfull merking av tanker og rørsystemer.

### **Kommentarer:**

#### **§18-6 d) Teknisk tilstand og vedlikehold**

Akseptkriterier for periodisk evaluering av teknisk tilstand for tankanlegget var ikke beskrevet i virksomhetens internkontroll på tidspunktet for utføring av inspeksjonen. I tillegg mangler det skriftlig dokumentasjon på at kontroll er utført i internkontrollen.

Virksomheten har imidlertid utarbeidet et utkast til beskrivelse av rutine for å dekke disse punktene i etterkant av inspeksjonen, og ettersendt dokumentet til fylkesmannen.

I utkastet som er ettersendt foreligger en beskrivelse av hva som utføres under daglig, ukentlig og ved periodisk kontroll av teknisk tilstand. Dokumentet utgjør et godt utgangspunkt for punktene som skal etableres, men det er flere punkter som må forbedres.

Det må etableres akseptkriterier for punktene som skal sjekkes både ved daglig, ukentlig og periodisk kontroll av teknisk tilstand.

Alle kontrollene skal dokumenteres skriftlig.

Foreliggende utkast til log, mangler kolonner for utfylling av status for de punktene som kontrolleres.

Separate loggskjemaer må lages for henholdsvis daglig kontroll, ukentlig kontroll, for tømning av tank og for periodisk kontroll.

### **§18-6 g) Merking av tanker/rør**

Tank for lagring av oljeholdig vann, samt tilhørende utstyr (rør og ventiler) mangler merking.

Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider ved virksomheten og for eksternt personal i forbindelse med tømning av tanken og ved beredskap.

#### **Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:**

Rutine for beskrivelse av sjekklister for periodisk kontroll med beskrivelse av akseptkriterier for evaluering og dokumentasjon av teknisk tilstand sendes til fylkesmannen.

I tillegg skal det sendes kopi av bilder som viser hvordan tank, rør og annet utstyr er merket.

#### **Avvik 3: Virksomheten har ikke utført beredskapsøvelser innen tanklagring**

**Avvik fra:** Forskrift om begrensnings av forurensning (forurensningsforskriften) § 18-7 Beredskap

#### **Grunnlag for avviket:**

Virksomheten har ikke etablert beredskap innen tanklagring.

#### **Kommentarer:**

Virksomheten har en beredskapsplan, der følgende punkter inngår innen ytre miljø;

- Uhell/utslipp av kjemikalier i vaskehall
- Uhell/utslipp av kjemikalier til ytre miljø

Virksomheten har ikke utført beredskapsøvelser der tanklagring inngår.

Beredskapen for tankanlegget skal testes årlig gjennom øvelser mot de aktuelle scenariene som er identifisert gjennom miljørisikovurderingen.

Rapport fra øvelser skal foreligge, med dokumentasjon av resultater, konklusjoner og eventuelle anbefalinger, og hvordan disse blir fulgt opp.

#### **Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:**

Tanklagring skal integreres som tema i virksomhetens årlige beredskapsøvelser, og det skal sikres at det skrives rapport fra øvelsene med handlingsplan og tidsfrister forbedringer som identifiseres under øvelsene. Beskrivelse av første øvelse i beredskap for tanklagring sendes til fylkesmannen.

#### **Andre Forhold:**

For tanker som er installert før 2014, gjelder krav om oppsamlingsvolum i tankforskriften fra og med 1.januar 2019. Oppsamlingsarrangementet skal da minst romme tankens volum. Beregning av volumet som trengs til oppsamling skal bygge på det nyttbare volumet til tanken, Dersom bare deler av tankens kapasitet benyttes, vil det ikke redusere oppsamlingsvolumet som kreves.

Virksomhetens tank for lagring av oljeholdig vann mangler oppsamlingsvolum. Punktet bør sjekkes nærmere i god tid innen tankforskriften trer i kraft for dette punktet i januar 2019.