



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01

Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdelingen

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
07.09.2016
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2014/8432-472
Deres ref.

Jankos Mekaniske Verksted AS
Snildalssetra
7257 SNILLFJORD

Jankos Mekaniske Verksted AS - oversendelse av inspeksjonsrapport

Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 01.09.16. Det ble funnet 3 avvik ved kontrollen. Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 10.10.16 på hvordan bedriften velger å følge opp de påviste avvik og anmerkninger. Fylkesmannen varsler gebyr for kontrollen på kr. 4.700-.

Fylkesmannen viser til kontroll ved virksomheten 01.09.16.

Inspeksjonsrapporten

Vedlagt ligger vår inspeksjonsrapport, som er utarbeidet på grunnlag av denne kontrollen.

Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette **innen 2 uker** etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke. Rapporten regnes da automatisk som endelig.

Retting av avvik

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten, slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig tilbakemelding **innen 10.10.16** på hvordan bedriften velger å følge opp påviste avvik. Vi ber også om tilbakemelding på anmerkninger i rapporten.

Fristfastsettelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen to uker etter at brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.

Varsel om kontrollgebyr

Det følger av forskrift om begrensnings av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 39-1 og 39-3 at forurensningsmyndighetens arbeid med kontroll av virksomheter er gebyrbelagt. Gebyret skal dekke myndighetenes kostnader for planlegging, reising, gjennomføring og oppfølging av kontrollen av virksomheten.

Bedriften har ikke egen utslippstillatelse for sin virksomhet. De skal derfor betale gebyr etter § 39-7, gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Dette har vært en kontroll med ca. 2 dages tidsforbruk. Det inne bærer at det skal betales gebyr etter sats 4 i forskriften, tilsvarende kr. 4.700-.

Vi ber om eventuelle kommentarer på dette varselet innen 2 uker etter at varselet er kommet fram.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg

Kopi m/vedlegg: Snillfjord kommune, 7257 Snillfjord



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Telefaks: 73 19 91 01

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2016.006.I.FMST

Inspeksjonsdato: 01.09.16

Informasjon om virksomheten

Navn: Jankos Mekaniske Verksted	Bedriftsnummer: Foretaksnr. (morselskap):
Adresse: Snildalssetra 7257 Snillfjord	Besøksadresse: Snildalssetra
Telefon:	E-post:
Kommune/kommunenr.: Snillfjord	Bransjenr. (NACE-kode):
Kontrollert tidligere: Nei	

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Jan Rune Berdal Ruth L. Gaarden	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Monica Ekli Tore Haugen
---	---

Tema for kontrollen

Hovedtema for Fylkesmannen kontrollen var:
 Utslipp fra overflatebehandling
 Disponering av farlig avfall og kjemikalier
 Internkontroll

Resultater av kontrollen

Kontrollen avdekket 3 avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen ber om skriftlig tilbakemelding **innen 10.10.16** på hvordan bedriften velger å følge opp påviste avvik.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentlighetsloven.

Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på

<http://www.miljodirektoratet.no/> og www.regelhjelp.no

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Bedriften har ikke oversikt over hvilke stoffer som slippes ut fra virksomheten som følge av syrebeisingen.**Avvik fra: Forurensningsforskriften kap. 28 (forurensninger fra anlegg for kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling), § 28-3.****Kommentarer:**

Virksomheten utfører forbehandling (syrebeising) av rustfritt stål. Bedriften er derfor omfattet av forurensningsforskriften kap. 28 og skal bl.a. overholde utslippsgrenser beskrevet i § 28-3. Bedriften utfører ikke andre prosesser beskrevet i kap. 28.

Det er ikke utført en kartlegging av utslippet og det er derfor usikkert om det kan være utslipp av tungmetaller fra prosessen. Bedriften må derfor ved neste planlagte syrebeising ta en prøve av utslippet hvor det skal analyseres på aktuelle tungmetaller, olje og pH. Prøven må tas før avløpet når oljeutskilleren og skal tas av rennende vann.

Det må tas kontakt med valgt analysefirma for å få opplysninger om hvilke flasker som skal benyttes til prøvene og hvordan de skal oppbevares før forsendelse.

Det må også gjøres en vurdering av om utslipp av surt vann til oljeutskiller kan ha innvirkning på mengde olje som går ut via avløpsvannet.

Avvik 2 Bedriftens merking og oppbevaring av farlig avfall kan gjøres bedre**Avvik fra: Avfallsforskriften kap. 11 (farlig avfall), § 11-5**

Farlig avfall skal oppbevares slik at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende og beholdere for farlig avfall skal merkes med riktig avfallstype slik at ulike typer farlig avfall ikke blir sammenblandet.

Bedriften oppbevarer farlig avfall flere plasser i bedriften. På noen av disse plassene var beholdere for farlig avfall ikke merket med riktig innhold (gjelder ikke for miljøcontainer).

Farlig avfall skal oppbevares slik at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende. Dette kan blant annet gjøres ved innlåsing eller inngjerding av farlig avfall i perioder når det ikke er folk til stede i bedriften.

Avvik 3 Bedriftens risikovurdering kan gjøres bedre**Avvik fra Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, pkt.6.****Kommentarer:**

Bedriften har utført en kartlegging av forskjellige miljøforhold som kan utgjøre en risiko. For flere av disse forholdene er det ikke utdypet hva som utgjør risikoen.

For å utføre tiltak for å redusere risiko for de kartlagte miljøforhold må det under de fleste forhold utdypes hva som er risikoen. Når det gjelder disponering av kjemikalier og farlig avfall må for eksempel lagringsforhold og fare for lekkasjer tas med.