



# Fylkesmannen i Telemark

## Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon:  
Guri Ravn, 35 58 61 71

### Kontrollrapport

Kontrollrapport nummer: <b>2006/19</b>
Saksnummer: <b>2006/4717</b>
Dato for kontroll: <b>02.08.06</b>

#### Informasjon om virksomheten

Navn: Renovest IKS	Organisasjonsnr.: 980 018 725
Postadresse: Ordalsveien 63	Telefon/e-post: 350 68 000 / post@renovest.no
Besøksadresse for tilsynsobjektene: Hovdestadmoen avfallsmottak i Åmot, Vinje kommune. Miljøstasjon ved Esso stasjon i Åmot, Vinje kommune. Miljøstasjon ved Shell stasjon i Høydalsmo, Tokke kommune Miljøstasjon ved Statoil stasjon i Seljord sentrum, Seljord kommune.	Bransjenr. (NACE-kode): 90020
Kommune/ kommunenr.: Kviteseid /0829	

#### Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Torbjørn Våle	Fra Fylkesmannen: Ingvar Oland og Guri Ravn
------------------------------------	--

#### Kontrollomfang:

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men avgrenset til

- håndtering av farlig avfall (lagring, merking, deklarerer etc.)

#### Kontrollrapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

#### Oppsummert resultat fra kontrollen

Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket.

Se s. 2 for nærmere definisjon av avvik.

#### Oppfølging etter kontrollen

Det vises til pålegg med frister i denne rapportens oversendelsesbrev

04.08.06

Dato

Guri Ravn

Fylkesmannen i Telemark  
(etter fullmakt)

## **DEFINISJON PÅ AVVIK OG ANMERKNINGER**

**Avvik:** overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven eller forskrifter hjemlet i forurensningsloven, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

**Anmerkning:** et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

### **Informasjon om vedtak om tvangsmulkt**

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt.

## **NYTTIG INFORMASJON**

### **Farlig avfall**

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensete avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Hvis vi heller farlig avfall i kloakken, kan det gjøre at kloakkrensningene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.

”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall” (avfallsforskrifta) har i kapittel 11 regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerer (§11-12) og tilsyn (§11-15). I tillegg finnes en rekke regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall eller tilgrensende områder. Dette gjelder blant annet for batteri, spillolje, oljeholde avløpsvann, fotokjemikalie, amalgam, PCB-holdig avfall og lignende samt internkontroll.

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert ved egen tillatelse gitt av Fylkesmannen eller av vedlegg 2 til forskrift om farlig avfall (standardiserte krav). Her er det stilt spesifikke krav til slike virksomheter. I tillegg må virksomhetene oppfylle kravene i avfallsforskriften § 11 om farlig avfall.

### **HMS-internkontrollsystem**

HMS-internkontrollsystem er en oversikt som skal sikre at virksomheten følger de kravene som er satt for å etterkomme kravene i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. Ved utarbeidelse av en slik oversikt skal virksomheten systematisk gå igjennom alle ledd av driften og kartlegge risikoen i forhold til de ansattes helse, sikkerhet og påvirkninger på det ytre miljø. Innen forurensningsområdet vil det gjelde bl.a. oppbevaring av alle typer avfall, levering av avfall, utslipp fra virksomheten m.m., innkjøp, oppbevaring og bruk av kjemikalier m.m.

Les mer på [www.hmsetatene.no](http://www.hmsetatene.no)

## Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

### **Avvik 1: Virksomheten har mangler ved sin håndtering av mottatt/innsamlet farlig avfall**

#### **Avvik fra:**

**Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapitel 11  
Farlig avfall, § 11-5 og § 11-12 og vedlegg 2**

#### **Kommentar:**

- Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall på Hovdestadmoen avfallsanlegg. Flere tønner ( 9-10 stk.) var lagret utenfor miljøcontaineren uten oppsamlingsmuligheter ved søl/lekkasje. Det var tydelig tegn på lekkasje/søl på bakken rundt tønnene.
- Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall. Tønnene som var lagret utendørs på Hovdestadmoen var ikke merket med innhold og noen av dem var ikke tette.  
Utenpå miljøcontainere var det informasjon om hvor de ulike fraksjonene skulle lagres inne i containeren. Avfallet som var lagret inne i miljøcontaineren var ikke merket
- Virksomheten deklarerer ikke farlig avfall som mottas fra virksomheter på Hovdestadmoen avfallsmottak
- Farlig avfall på miljøstasjonen i Seljord sentrum er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende. Ved Fylkesmannens kontroll var miljøstasjonen i Seljord sentrum ulåst. Det var plassert en del farlig avfall(malingsspann etc) på utsiden av containeren. I oppsamlingskaret inne containeren var det en del veske samt knuste lyspærer og annen emballasje. Fylkesmannen gjennomførte så sent som i 2004 en kontroll ved Renovest IKS sitt anlegg på Brunkeberg og miljøstasjonen i Seljord sentrum og på Høydalsmo. Den gang som nå var ikke miljøstasjonen i Seljord låst. Renovest sa i sitt brev av 13.10.04 at alle ubetjente stasjoner var blitt sikret med lås.

#### **Andre forhold**

Ved Hovdestadmoen avfallsmottak ble det observert avfall som var plassert uten for porten til anlegget samt at det var en del flyveavfall på utsiden av gjerdet. Inne på området var der også en god del avfall på bakken rundt containerne. Det ble opplyst at det var brukt 2 timer på å rydde området før anlegget åpnet den dagen. Dette var ikke tilstrekkelig. Når anlegget er åpnet er det sjeldent tid til annet enn å betjene kundene.