



Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2011.049.I.FMOA

Dato for inspeksjonen: 14.04.2011

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Furuseth AS	Virksomhetens org.nr.: 934097238
Adresse: Vardeveien 50, 2072 Dal	Virksomhetens telefon/epost: 63 97 70 10
Kommune/kommunenr.: Ullensaker 0235	Bransjenr. (NACE-kode): 10.110 – Bearbeiding og konservering av kjøtt
Anleggsaktivitet: Slakting og nedskjæring	Anleggsnummer:

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: John Helge Selliseth, kvalitetsleder Oddvar Hansen, teknisk sjef	Fra Fylkesmannen: Kjersti Aastorp Hirth
--	--

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann
- Avfallshåndtering
- Miljørisikovurdering

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Resultater fra inspeksjonen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket 2 avvik i forhold til regelverket
- Det er gitt _____ anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding med bekreftelse på at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: 19.06.2011

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Varsel om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-7:

Sats 1	kr	19 100
Sats 2	kr	14 400
Sats 3	kr	11 000
Sats 4	kr	4 300
Sats 5	kr	2 100

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at det vil bli fattet vedtak om fastsetting av et gebyr på kr 11000 for gjennomføring av kontrollen. Eventuelle merknader til varslet kan sendes Fylkesmannen innen to uker.

Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon (koder er angitt for avviket da disse benyttes for rapportering til Klif)

Avvik 1: Virksomhetens rutiner for drift og vedlikehold av renseanlegget er mangelfull

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 pkt 2 og 7

Grunnlaget for avviket

3a. Opplæring av driftsoperatører er ikke systematisert. Operatørene får opplæring av representanter fra Landteknikk, som har levert det biologiske renseanlegget. Opplæringen er relevant, men ikke dokumentert.

3e. Kalibrering/kontroll av pH elektroder er ikke dokumentert. pH måles kontinuerlig og loggføres, men det er ikke etablert noen rutine for jevnlig (månedlig) kalibrering av pH elektrode.

Tilbakemelding

Skriftlig rutiner for opplæring av operatører og kalibrering av pH elektrode oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.

Avvik 2: Virksomhetens avfallshåndtering er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

- Forurensningsloven § 7
- Avfallsforskriften §§ 11-5, 11-8 og 11-12 (farlig avfall)

Grunnlaget for avviket

4d. Farlig avfall er ikke forsvarlig merket og oppbevart, og levert innen fristen på ett år.

Virksomheten oppbevarte spillolje på 200 liters fat, som var stablet ute og uten tydelig merking. Oljefatene med farlig avfall må merkes tydelig (avfallsstoffnummer og EAL kode) og oppbevares i mer beskyttede omgivelser og under tak. Virksomheten må påse at farlig avfall leveres årlig dersom total mengden overstiger 1 kg.

Tilbakemelding

Virksomheten må oversende dokumentasjon (foto/bilde) av merking og sikring til Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.

Andre kommentarer

Furuseth AS har et biologisk forrenseanlegg, hvor kapasiteten ble utvidet i 2005. Bedriften har utslipp til kommunalt nett og har påslippavtale med Ullensaker kommune. Renseanlegget ved virksomheten håndterer alt prosessvann, samt vann fra vaskehallene. Prosessvannet går først til en fettavskiller, så en fortank, deretter til et beluftningsbasseng og sedimenteringstank (utfelling av slam) før påslipp. Anlegget har et fullautomatisk styresystem, og prosessvann som slippes på kommunalt avløpsvann måles kontinuerlig. Operatører er daglig til stede for visuell sjekk og kontroll av renseanlegg. Det er installert alarmsystem som er koblet opp mot tilkallervakt (mobiltelefon).

Program for prøveuttak og målinger er etablert. 4 ganger i året analyseres mengdeproporsjonale ukeblandprøver for parametre gitt utfra påslippsavtalen. Prøven analyseres hos LabNett som er akkreditert og tilfredstiller kravene utfra NS-EN ISO/IEC 17025.

Våtorganisk avfall tømmes daglig og leveres til Norsk Protein.

Da virksomheten har mange flerspråkelige ansatte har de tatt følge av dette og oversatt opplæringsplanen og enkelte rutiner til tysk, engelsk, tjekkisk og polsk.

Furuseth AS fremstår som ryddig og oversiktlig med rutiner på plass. System for avvikshåndtering, risikovurdering og tiltaksplan ble dokumentert under tilsynet. Virksomheten skal bygge ut i år og ny risikovurdering mht. ytre miljø skal gjøres i forbindelse med dette.

Rapportering til Klif.

Dette arket skal legges inn som PDF-fil i Forurensning sammen med rapporten. Kan fylles ut for hånd.

Virksomhet	Furuseth AS
Aktivitet/produksjon	Slakting og nedsjæring
Antall årsverk	140
Årlig avløpsmengde	65000 liter
Ansett viktigste miljørisiko	Organisk avfall

	Ja	Nei	Ikke relevant
Mål for reduksjon av avløpsmengde?	x		
Mål for reduksjon av avfallsmengde?		x	
Er fastsettelse av mål og status for måloppnåelse tema på faste møter med ledelsen?	x		
Utslipp til kommunalt nett av prosesssvann?	x		
Varsles kommunalt renseanlegg ved unormale utslipp?	x		
Ble kommunens eventuelle krav til påslipp overholdt i 2009-2010?	x		
Har virksomheten:			
- tillatelse etter forurensningsloven § 11?		x	
- tillatelse fra kommunen etter forurensningsforskriften for påslippet til kommunalt nett ?			
- påslippsavtale med kommunen?	x		
Har virksomheten:			
- fettavskiller?	x		
- kjemisk felling?		x	
- biologisk rensing?	x		
- utjevningsbasseng?	x		
- pH justeres før utslipp?		x	
- slambehandling?	x		
Har virksomheten:			
- måleprogram for vannprøvetaking?	x		
- kontinuerlig vannmengdemåling?	x		
- kontinuerlig pH-måling?	x		
Har det vært mottatt naboklager de siste 3 årene?	x		

Kommentarer

