



## 1. Informasjon om virksomheten

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 971893400	<b>Eies av:</b> 935906865
<b>Besøksadresse:</b> Holtet 2, 1930 Aurskog	<b>Telefon:</b> 63 86 26 20/21
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 90.000 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet	<b>E-post:</b> ( <a href="mailto:jan-ove.odegard@renor.no">jan-ove.odegard@renor.no</a> , <a href="mailto:cathrine.olsen@renor.no">cathrine.olsen@renor.no</a> )
<b>Virksomheten er:</b> Mottak og behandlingsanlegg for farlig avfall	

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Renor AS	<b>Anleggsnr:</b> 0221.0006.01
<b>Kommune:</b> Aurskog-Høland	<b>Anleggsaktivitet:</b> Håndtering av farlig avfall
<b>Fylke:</b> Akershus	<b>Risikoklasse:</b> 2
<b>Tillatelse gitt:</b> 14.12.1998 (nr 1997026)	<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> 16.11.2010

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Klima- og forurensningsdirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år. Videre er inspeksjonen en del av tilsynet med storulykkebedrifter. Renor AS lagrer og håndterer farlig avfall og faller derfor inn under storulykkeforskriften.

### Inspeksjonstema

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- farlig avfall
- storulykke
- tillatelse
- substitusjon
- tankanlegg

Rapporten omhandler anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket ingen avvik og tre anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

#### **4. Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Renor AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2, dette tilsvarer kr 14 800. Ettersom en del av tilsynet omhandlet storulykke og det ikke tas gebyr for denne typen kontroller, settes gebyret ned tilsvarende risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 11 400 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på [www.klif.no](http://www.klif.no) (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ved miljøvernavdelingen
- Aurskog-Høland kommune

#### **6. Avvik**

Det ble ikke avdekket avvik under inspeksjonen.

#### **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

##### **Anmerkning 1**

**Kontroll og vedlikehold av sikkerhetsventiler mangler i virksomhetens prosedyrer**

##### **Kommentarer:**

Prosedyren "Driftsmessig kontrollaktivitet" (PD0844) sist oppdatert 20. august 2009 inneholder ikke beskrivelse av kontroll og vedlikehold av sikkerhetsventiler fra oljeutskiller til Bredvollbekken. Sikringsventilene ble installert i 2010. Virksomheten opplyste under kontrollen at en av disse måtte skiftes ut etter vinteren 2010/2011.

##### **Anmerkning 2**

**ROS-analyse "Avfall som ikke kan mottas" ligger ikke i samme elektroniske system (WebRisk) som øvrige ROS-analyser**

##### **Kommentarer:**

ROS-analyse "Avfall som ikke kan mottas" er ikke datert og det var uklart hvordan oppfølgingen av denne blir ivaretatt på lik linje med de øvrige ROS-analysene.

##### **Anmerkning 3**

**Virksomheten har ikke satt akseptkriterier for tankanlegget**

##### **Kommentarer:**

Virksomheten har etablert rutiner for vedlikehold og kontroll av tankanlegg (RS0203 8.9.2010). Tilstanden på tankanlegget ble første gang kontrollert av autorisert personell i 2010. Det er ikke satt akseptkriterier for tykkelse for tankene.

## **8. Andre forhold**

### **Storulykke**

Renor AS lagrer og håndterer farlig avfall og faller derfor inn under storulykeforskriften. Storulykke var derfor tema under inspeksjonen.

### **Nye lagerhaller**

Virksomheten har nylig fått melding om klarsignal fra veimyndighetene for bygging av to lagerhaller. Prosessen for bygging av anlegget er i gang.

Ifølge tillatelsens punkt 7 skal graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter trenge tillatelse jf Forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

### **Energistyringssystem**

Renor AS har utarbeidet et energistyringssystem.

### **Økonomisk sikkerhet**

Renors styre er i dialog med Klif for godkjenning av sikkerhetsstillelsen.

### **Utslippskontroll**

Renor fikk kopi av brevet "Endrede krav til utslippskontroll" datert 10. desember 2010. Dette beskriver nye krav til måleprogram og usikkerhetsvurderinger.

### **Kompetanse**

Virksomheten har ansatte med god kompetanse (utdanning og erfaring) innen blant annet kjemi, gass under trykk, ADR-sertifikat og gjenvinningsfaget.

## **9. Dokumentunderlag**

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet

## **10. Informasjon til virksomheten**

Informasjonsskriv utdelt:

- Storulykeforskriften og ny plan- og bygningslov