



Fylkesmannen i Østfold



Ragn-Sells AS

Postboks 49
2001 LILLESTRØM

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2009/2027 472 BKG

Vår dato: 04.08.2011

Kontrollaksjon biloppsamlingsplasser 2011-oppfølging etter inspeksjon 22.6.2011 og oversendelse av inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 25/2011 Forurensning: 2011.032.I.FMOS

Dato for inspeksjonen: 22.06.11

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Ragn-Sells AS, avdeling Sarpsborg	Virksomhetens org.nr.: 952 187 627
Adresse: Torpebaugen 8, Sarpsborg Postadr.: Postboks 49, 2001 Lillestrøm	Virksomhetens telefon/epost: 08899 /90135535 (avd-leder)
Kommune/kommunenr.: 0105 Sarpsborg kommune	Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 – Sortering og bearbeiding av avfall for riemning 16 370
Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy	Anleggsnummer:

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Stein Aage Eriksen, arb. formann Terje Lillegaard, avd. leder	Fra Fylkesmannen: Bjørn Gudevold
---	-------------------------------------

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Miljøsanering
- Forurensning til omgivelser
- Fast dekke
- Oljeutskiller
- Farlig avfall
- Avviksbehandling
- Miljørisikovurdering

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Resultater fra inspeksjonen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket
- Det er gitt 1 anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding. Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen vil gjennomgå forholdene ved neste ordinære tilsyn.

Orientering om kontrollgebyr – varsel om risikoplassering

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklasse er fastsatt i tillatelsen. Dersom en virksomhet i henhold til tillatelser gitt før 1. januar 2007 er plassert i en bestemt kontrollklasse skal denne plasseringen gjelde som risikoklasse. Virksomheter som ikke er plassert i risikoklasse betaler gebyr som risikoklasse 4.

Risikoklasse 1	kr	19 700
Risikoklasse 2	kr	14 800
Risikoklasse 3	kr	11 400
Risikoklasse 4	kr	4 400

Per i dag er ikke virksomheten plassert i risikoklasse, noe som jf. ovennevnte innebærer at virksomheten skal betale kr 4.400 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Fylkesmannen forhåndsvarsler samtidig at det vil bli fattet vedtak om at virksomheten fra nå av vil bli plassert i risikoklasse 3, noe som innebærer at det for fremtidige inspeksjoner vil bli innkrevet gebyr i henhold til denne risikoplasseringen. Eventuelle merknader til varsllet kan sendes Fylkesmannen innen to uker jf. forvaltningslovens § 16.

Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 30.4.2007

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

Moss 3.8.2011

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av
Henning Gøhtesen e.f.
overingeniør

Bjørn Ketil Gudevold
senioringeniør

Kopi:
Sarpsborg kommune
Postmottak@sarpsborg.com

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvikstype 7: Risikovurdering for ytre miljø

Avvik fra Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (vurdere risiko).

Avvik nr.**7B) Ikke alle virksomhetens aktiviteter er risikovurdert.****Kommentar:**

Gjennomgangen av virksomhetens internkontroll viser at det mangler noen aktiviteter med forurensningsmessig betydning i risikovurderingen. En gjennomgang vil være nødvendig for å få med alle relevante aktiviteter, eksempelvis mellomlagring av farlig avfall og forhold knyttet til oljeutskiller.

Anmerkninger**Anmerkning 1**

Virksomhetens avvikssystem er beskrevet i dokumentasjon fra 2001, men dette virker ikke særlig brukt i praksis. Det er usikkert hvilke system som gjelder for firma NOKAS, som er innleid operatør for sanering av biler.