



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Miljøvern avdelingen

FRANZEFOS GJENVINNING AVD SANDVIKA -
KONTROLLRAPPORT

Bedriftsnr.
971 712 937

Anleggsnr.
0219.0151.01

Kontrollnr.
2011.056.I.FMOA

Saksnr.
2011/11961

Rapportdato:
26.09.2011

Opplysninger om virksomheten

Navn	Franzefoss gjenvinning AS avd. Sandvika.
Organisasjonsnr.	975 265 412
Bedriftsnr.	971 712 937
Gårdsnr./Bruksnr., Kommune/Kom.nr.	80/246, Bærum/0219.
Besøksadresse	Franzefossveien 19, 1336 Sandvika.
Postadresse	Postboks 53, 1309 Rud.
Telefonnr.	901 25 558
E-post	henning.holmen@franzefoss.no
NACE-kode	38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning.
NOSE-kode	109.07.00 - Fysikalsk-kjemisk og biologisk avfallsbehandling (annen avfallsbehandling).

Opplysninger om kontrollen

Kontrolldato	07.05.2011
Virksomhetens representanter	Henning Holmen
Fylkesmannens kontrollører	Lotte Oddaker
Bakgrunn for kontrollen	Frekvensbasert kontroll i henhold til plassering i risikoklasse. Årsrapporter og miljøregnskap. Oppfølging etter forrige kontroll.
Tema for kontrollen	Årsrapporter og miljøregnskap. Declarering farlig avfall. Avfallsbehandling. Avvik. Miljørisikovurderinger og handlingsplaner.

Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 1 avvik under kontrollen:

1. Virksomheten rutiner for egenrapportering til Fylkesmannen er mangelfulle.

Det ble videre gitt 2 anmerkninger:

1. Virksomhetens deklarerings av farlig avfall kan forbedres.
2. Virksomhetens rutiner for mottak og mellomlagring av tungmasser kan forbedres.

Avvikene og anmerkningene er beskrevet på sidene 3-4.

Definisjoner

Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

Anmerkning: Et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

Dokumentunderlag og regelverk

- Tillatelse av 26. november 2007 (tillatelsesnr. 2007.160.T, saksnr. 2007/24615) til omlasting, sortering og mellomlagring av avfall.
- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere endringer
- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), av 6. desember 1996, med senere endringer.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004, med senere endringer.
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004, med senere endringer.

Avvik

Følgende avvik ble avdekket under kontrollen:

Avvik 1: Virksomhetens rutiner for egenrapportering til Fylkesmannen er mangelfulle.

Avvik fra: Tillatelsen punkt 2 og punkt 3.2

Funn:

Årsrapport og miljøregnskap har de siste årene blitt levert for sent.

I årsrapporten er det ført inn tall fra flere avfallsanlegg enn sorteringsanlegget i Franzefossveien 19.

I årsrapporten er det ført opp annet anleggsnavn og organisasjonsnr. enn Franzefoss gjenvinning AS avd. Sandvika.

I årsrapport for 2010 fra Franzefoss gjenvinning AS avd. Sandvika er det oppgitt 11 tonn farlig avfall viderelevert. I NORBAS er det deklart kun 328 kg farlig avfall fra virksomheten. (Se anmerkning 1).

Kommentarer:

Årsrapport og miljøregnskap for det enkelte sorteringsanlegg og kalenderår skal leveres innen 1. mars hvert år.

Veileder til utfylling av årsrapport (avfallmengder) ligger på www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus under "Skjema" og "Miljøvern".

Tilbakemelding:

Virksomheten bes avviksbehandle forholdene. Kopi(er) av skjema eller lignende sendes Fylkesmannen [innen 15. august 2011](#).

Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble gitt under kontrollen:

Anmerkning 1: Virksomhetens deklarerer av farlig avfall kan forbedres.

Funn:

I mange deklarasjonsskjema er det brukt organisasjonsnr. 975 265 412, dvs. Franzefoss gjenvinning AS i Olav Ingstads vei 5 på Rud i Bærum.

Kommentarer:

Virksomheten skal bruke organisasjonsnr. for aktuell lokalitet (produksjonssted), dvs. 971 712 937.

Anmerkning 2: Virksomhetens rutiner for mottak og mellomlagring av tungmasser kan forbedres.

Funn:

Tungmasser er mellomlagret ved avfallsanlegget. Avfallet ligger ikke under tak og delvis ikke på fast dekke med sikret avrenning.

Massene er av ulik sammensetning. Massene er ikke levert med deklarasjon på sammensetning og innhold med tanke på farlig avfall og utlekkingspotensial. Lassene er tippet delvis på hverandre.

Det blir tatt ut stikkprøver fra lassene.

Tungmassene kan ligge mellomlagret i ca. en måneds tid før de leveres som lettere forurenset masse til Røyken grovfillplass1.

Kommentarer:

Virksomheten skal ikke motta avfall som er farlig avfall. Avfall som kan være farlig bør avvises.

Tungmasser med ukjent innhold bør mellomlagres som separate lass og på en slik måte at avrenning forhindres.

Masser som inneholder ulik type og grad av forurensning må ikke blandes med annet avfall / andre lass.

Andre forhold

Virksomheten vurderer å installere mekanisk sortering for uttak av metaller etter kverning av blandet avfall. Dette for å øke andelen utsortert metall og for å forbedre kvaliteten på avfallsbrenselet. Realisering er estimert til 1. halvår 2012.

Virksomheten har installert vannforstøvningsanlegg i sorteringshallen og ved enden av transportbåndet for kvernet avfall. Tiltaket skal hemme støvdannelse ved tipping, sortering og omlasting av avfallet.

"Bassenget" hvor kvernet avfall mellomlagres har fått nytt asfaltert dekke.

Mellomlagringstiden for kvernet avfallsbrensel er nå innenfor tillatelsens krav. Men ved omlasting av avfallet forekommer fortsatt luktulemper, også for naboer til avfallsanlegget. Virksomheten har gjennomført tiltak som har minket andelen våtorganisk innhold i det kvernete avfallet: Containerlass med mye våtorganisk kjøres direkte til forbrenning. Likeså komprimorbiler fra ruter hvor det erfaringsmessig leveres mye våtorganisk. Kunder som leverer våtorganisk tross informasjon om at dette er uønsket, gebyrlegges. Enkelte kunder som ikke har rettet seg etter gjentatt informasjon og gebyrer, samt veiledning om kildesortering og tilretteleggig, har blitt sagt opp. Effekten av tiltakene kan muligens gjenspeiles i færre naboklager vedrørende lukt og mindre biologisk nedbrytbart innhold i deponifraksjon.

Risikovurdering ble sist gjennomført i oktober 2010. Risikoanalyse ble foretatt både internt, av 2.part (representant fra annen region i Franzefoss gjenvinning AS) og av 3.part. Tiltak er ført opp i handlingsplan for 2011. Virksomheten er ISO9001- og ISO14001-sertifisert.

