



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Dag Petter Sødal, tlf. 38 17 66 79

Deres ref.:

Vår ref.: 2003/1822

Vår dato: 27.08.2003

Arkivnr: 471

MAREN
Postboks 6
4501 MANDAL

Oppfølging etter kontroll på Brennevinsmyra avfallsanlegg

Vi viser til kontrollbesøk den 26. august 2003, og til vedlagte rapport. Tilsynet er utført som en ordinær inspeksjon med hjemmel i forurensingsloven og internkontrollforskriften. Kontrollen er motivert ut fra bedriftens størrelse, risikonivå og at gjennomføring av miljøtiltak pågår.

Rapporten som oversendes er en standardisert "avviksrapport", som fokuserer på bedriftens overholdelse av krav og vilkår innenfor området kontroll med overvann og utslipp av sigevann, samt mottakskontroll av avfall til deponi. **Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.** Vi takker for godt og konstruktivt samarbeid under inspeksjonen.

Bedriften plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i kontrollrapporten.

Fylkesmannen ber bedriften å sende en skriftlig tilbakemelding innen 20. september 2003, som redegjør for de tiltakene som er gjennomført for å rette opp avviket. Vi ber også om at bedriften innen samme frist kort redegjør for sine vurderinger og eventuelle tiltak knyttet til våre anmerkninger. Fylkesmannen gjør for ordens skyld oppmerksom på at også anmerkninger kan medføre pålegg om tiltak.

Med hilsen

Erling Vindenes (e.f.)
fylkesmiljøvernssjef

Jon Egil Vinje
seksjonssjef

Vedlegg: Kontrollrapport

INSPEKSJON**av****BRENNEVINSMYRA AVFALLSANLEGG**

Virksomhetens adresse:	Postboks 6, 4501 Mandal
Utslippstillatelse av:	30. oktober 1997
Kontrollklasse:	
Inspektør:	Dag Petter Sødal

Forrige kontroll :	Systemrevisjon 1999
Tidsrom for kontrollen:	26. august 2003
Kontaktperson i virksomheten	Daglig leder Harald Fossem
Andre til stede	Magne Aukland Rolf M. Klev

Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble registrert innen følgende kontrollerte områder:

- virksomhetens tiltak for håndtering av overvann og sigevann på anlegget
- mottakskontrollen av avfall til deponi

Hovedkonklusjon:**Det ble avdekket 1 avvik:**

- Avfall levert til deponi inneholdt EE-avfall.

Det ble gitt 1 anmerkning:

- Deler av avfall levert til deponi syntes dårlig eller ikke sortert før deponering.

Utarbeidet dato: 26.08.03

Godkjent dato: 26.08.03

Dag Petter Sødal
InspektørJon Egil Vinje.
Seksjonssjef

1. Innledning

Inspeksjonen ble gjennomført i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- **AVVIK** defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for å ivareta det ytre miljø.
- **ANMERKNING** er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som Miljøvern avdelingen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :

- Forurensningsloven
- Forskrift om deponering av avfall
- Forskrifter om farlig avfall
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- virksomhetens tiltak for håndtering av overvann og sigevann på anlegget
- mottakskontrollen av avfall til deponi

Fylkesmannens miljøvern avdeling har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved virksomheten.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1:

- Avfall levert til deponi inneholdt EE-avfall.

Avvik fra:

Forskrift om elektrisk og elektronisk avfall § 6, jf. §2, og utslippstillatelse for Brennevinsmyra av 30.10.1997, vedleggets kapittel 2.1, pkt 1, jf. pkt 2.6.

Kommentar:

Ved inspeksjon ble det oppdaget at avfall levert til deponering inneholdt en større enhet EE-avfall, jf. merknaden nedenfor under anmerkninger. Det er gjennom egen forskrift fastsatt at EE-avfall skal samles inn og leveres til godkjent behandling. Videre er det i utslippstillatelsen for deponiet stilt krav om utsortering av gjenvinnbart avfall og farlig avfall. Fylkesmannen legger til grunn at dette innebærer forbud mot å deponere synlig/oppdagbart EE-avfall, og at større enheter i næringsavfall som har vært gjennom en sorteringsprosess ikke kan aksepteres.

5. Anmerkninger

Anmerking 1:

- Deler av avfall levert til deponi syntes dårlig/ikke sortert før deponering.

Kommentar:

Ved inspeksjon ble det gjennomført grovsortering (gjennomgraving av avfallet med gravemaskin) av ca 40 m³ avfall fra to store containere som var tømt samme morgen. Avfallet var levert av Norsk gjenvinning i Rogaland. Avfallet fra den ene containeren og øvre halvdel av den andre syntes å være sorteringsrest av diverse næringsavfall, og det var relativt godt sortert. Det ble ikke påvist spesialavfall, matavfall eller større mengder lett gjenvinnbart materiale. Siste halvdel av andre container syntes lite eller ikke sortert. Den inneholdt en elektrisk motor med pumpe el.l. innebygd i en sylinder av rustfritt stål, som var så stor at den ville vært lett synlig på en sorteringsplate, og en god del helt og ikke tilgriset/tørt trevirke som burde ha vært sortert ut til gjenvinning.

6. Annet

Fylkesmannen i Vest-Agder tar til etterretning at tiltak for å avskjære overvann og få kontroll med alt sigevann fra deponi og forurensede arbeidsflater nå er under gjennomføring/avslutning. Vi understreker at tiltakene må slutføres så raskt som overhodet mulig, og i god tid før vinteren setter inn.