



Saksbehandler, Reidun Sofie Schei telefon 71258511

Veidekke industri AS Region Vest,
Anlegg Nordmøre
Husøya Industriområde
6520 Frei

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Veidekke industri AS Region Vest, anlegg Nordmøre

Dato for inspeksjonen: 6.9.2011
Rapportnummer: 2011.103.I.FMMR
Saksnr. hos Fylkesmannen: 09/1385

Kontaktpersoner ved kontrollen:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fra virksomheten: | Fra Fylkesmannen: |
| Terje Tønnesen (avdelings leder) | Reidun Schei |

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik som ble konstatert under inspeksjonen ved Veidekke industri AS avd. Kristiansund

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og ingen anmerkninger under inspeksjonen.

- Virksomheten mangler dokumentasjon på at målinger og beregninger av støy og utslipp til luft skjer i henhold til krav
- Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

2.11.2011

Dato Fylkesmannen i Møre og Romsdal (etter fullmakt)

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

| | |
|--|---|
| Organisasjonsnr (underenhet): 992095709 | Eies av (org.nr): 913536770 |
| Besøksadresse: Husøya industriområde | Telefon: 91510520 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 | E-post: terje.tonnesen@veidekke.no |

Kontrollert anlegg

| | |
|---|-------------------------------------|
| Navn: Veidekke industri AS avd. Kristiansund | Anleggsnr: 1503.0065.04 |
| Kommune: Kristiansund | Anleggsaktivitet: asfaltverk |
| Fylke: Møre og Romsdal | Risikoklasse.: 3 |
| Tillatelse sist oppdatert: under behandling | Saksnr: 09/1385 |

Inspeksjonen er gjennomført i perioden 29. august – 9. september 2011 i en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som produserer asfalt.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- håndtering og bruk av kjemikalier
- utslipp av støv og støy inkludert måleprogram
- håndtering og viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- internkontroll inkludert risikovurdering

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding. Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten.

Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 24. Forurensninger fra asfaltverk
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11. farlig avfall
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse gitt i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1

Virksomheten mangler dokumentasjon på at målinger og beregninger av støy og utslipp til luft skjer i henhold til krav.

Avvik fra: Forurensingsforskriften § 24-9 om målinger og beregning av utslipp, og § 24-10 om journalføring

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- e) Virksomheten mangler et måleprogram (§ 24-9) *

Kommentarer:

- e) Virksomheten har ikke dokumentasjon av måleprogrammet i sitt IK-system.
Målingene utføres av Asfalt teknisk institutt.

Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, internkontrollforskriften, §§ 4 og 5 2.ledd nr.1-8.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- e) Virksomheten mangler rutiner for avviksbehandling knyttet til ytre miljø (internkontrollforskriften § 5 punkt 7)

Kommentarer:

- e) Virksomheten avviksbehandler ikke naboklager

Andre forhold /kommentarer:

Virksomheten er ikke forskriftsregulert og skal ha tillatelse etter forurensningsloven på grunn av at avstand til naturvernområde er under 300 m. Fylkesmannen har mottatt søknad.