



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Statens Hus, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Besøksadresse: Prinsens gate 1

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvern-avdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
18.11.2005
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2004/119-472
Deres ref.

Trøndelag Bildemontering

7550 Hommelvik

Oppfølging etter kontroll ved Trøndelag Bildemontering

Vi viser til kontroll ved virksomheten 25.10.05.

Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll ved virksomheten. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at dette brev er mottatt. Dersom vi ikke har hørt noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i vedlagte rapport. For å kontrollere at forholdene er rettet opp, ber Fylkesmannen virksomheten innen **20.12.2005** om skriftlig å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene.

Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avvikene innen fristen, ber vi om at det redegjøres for årsaken og at det fremlegges en tidfestet plan for det videre arbeidet. Vi ber om at bedriften innen samme frist redegjør for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til våre anmerkninger.

Vi ber også om at bedriftene kommenterer forholdene som er nevnt under andre forhold.

Fristfastsettelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen tre uker etter at brevet er mottatt. Evt. klage bør begrunnes og sendes om Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør

Tore Haugen
overingeniør

vedlegg

Kopi m/vedlegg: Malvik kommune, 7550 Hommelvik

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 06	73 19 90 06	73 19 93 50	73 19 93 00	73 19 90 05	73 19 90 05
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 90 66	73 19 92 30
E-post: postmottak@fmst.no			Internett: www.fylkesmannen.no/st			

	INSPEKSJON VED Trøndelag Bildeler AS	RAPPORT NR. 26-05

Bedriftens adresse:	7550 Hommelvik	Utslippstillatelse av:	30.09.2004
Tilstede fra bedriften:	Georg Grøneng	Tidsrom for kontrollen:	25.10.05
		Til stede fra Fylkesmannen:	Tore Haugen

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder:

- Drift av biloppsamlingsplass med hovedvekt på sanering av kjøretøyer og disponering av farlig avfall og kjemikalier

Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det gjort følgende observasjoner:

- Bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetssystem har mangler innen risikovurdering.
- Det mangler fast dekke på noen plasser hvor det er stilt krav til slikt i tillatelsen.
- Pressvæske samles opp og helles i oljeutskiller
- Lagring av farlig avfall kan gjøres bedre mhp. avrenning ved eventuelle søl.

Utarbeidet dato 17.11.05

Godkjent dato:

Sign.: Tore Haugen

Sign.: Marit Lorvik

Overingeniør

Underdirektør

1. Innledning

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter.
- ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som Fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.
-

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide (HMS) i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse av 22.10.2003
- Avfallsforskriften
- Bedriftens egne dokumenter knyttet til forhold som har betydning for helse, miljø og sikkerhet

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Drift av biloppsamlingsplass med vekt på miljøsanering og disponering av farlig avfall og kjemikalier

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved /områder av bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1 Bedriftens HMS-system har mangler innen risikovurdering.

Avvik fra Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, pkt. 6.

Kommentarer:

Det ble ved kontrollen blant annet vist til beredskapsplan/varslingsplan ved uhellsutslipp. HMS-forskriften pålegger så godt som alle norske bedrifter å utarbeide et skriftlig helse-, miljø- og sikkerhetssystem (HMS). Det må derfor i tillegg foretas en kartlegging av forhold som kan medføre forurensning (og andre HMS-forhold), for eksempel utslipp fra oljeutskiller og lekkasjer fra lagerplass farlig avfall/kjemikalier, risikovurdering av disse forholdene og utarbeide nødvendige tiltak for å begrense risiko. Tiltak kan være å lage nødvendige instruksjer (eksempel her er drift av oljeutskiller) og bygge oppsamlingskar for eventuelle lekkasjer.

Avvik 2 Oppsamling av søl i forbindelse med oppstilling og pressing av biler er ikke tilfredsstillende

Avvik fra Bedriften utslippstillatelse av 30.09.2004, pkt. 2.2.3 og avfallsforskriften kapittel 4, vedlegg 1.

Kommentarer:

I bedriften utslippstillatelse pkt. 2.2.3 står det hvilke områder som skal ha fast dekke. Trøndelag Bildeler har fast dekke med oljeutskiller på miljøsaneringsplassen. På de andre plassene med krav om fast dekke er dette ennå ikke utført. Områder som mangler fast dekke er følgende (jf også tillatelsen):

- Område for plassering av usanerte biler. Hvis bilene ikke saneres i løpet av kort tid (maks noen dager) skal dette området ha fast dekke (ikke asfalt) med sluk til oljeutskiller/tank.
- Område for oppstilling etter miljøsanering (pga etterdrypping, kan også gjøres på saneringsområdet)
- Område for pressing (kan også gjøres på saneringsområdet, eller andre områder med fast dekke)
- Område for lagring av pressede kjøretøy

Vi minner om at alle faste dekker må ha karm rundt for å hindre at søl renner av eller at de utformes slik at det er en helning mot sluken.

Pressvæske blir samlet opp og helt i oljeutskiller. Dette er ikke tillatt. Konsentrert væske fra pressingen skal samles opp på egen beholder og leveres som farlig avfall.

5. Anmerkning

Anmerkning 1 **Eventuelt søl fra lagret farlig avfall og kjemikalier vil gå til oljeutskiller.**

Kommentarer:

Lagringen av sanerte væsker og farlig avfall gjøres slik at eventuelle lekkasjer fra disse vil gå til oljeutskilleren. Utslipp av kjemikalier som ikke er oljebaserte vil ikke bli holdt tilbake i en oljeutskiller og vil gå rett gjennom utskilleren og til avløp.

|

6. Andre forhold

Avtapping av væsker foregår også når det er kaldere enn -5°C . Det må vurderes om alle væsker (spesielt oljeprodukter) da blir tilstrekkelig sanert.

Det ble opplyst at det ennå ikke er tatt i mot biler med klimaanlegg (HFK-gass). Vi ber om tilbakemelding på hvordan bedriften vil sanere slike biler når slike etter hvert ankommer plassen.

Bedriften mellomlagrer avtappet drivstoff på plassen. Grensene for lagring av brannfarlig vare er regulert gjennom forskrift om brannfarlig vare, kapittel 3. På lagerplass i det fri er grensene 300 liter for brannfarlig væske i klasse A og 3000 liter for brannfarlig væske i klasse C uten at man trenger egen tillatelse fra det lokale brannvesen.

Hvis bedriften velger å gjenbruke noen av de avtappede væskene, må det sikres at de brukes til det formålet de er laget for og at slik bruk ikke medfører større utslipp enn ved normal bruk

For øvrig viser vi til vedlagte informasjon fra Statens forurensningstilsyn (SFT) om at det fra 2007 blir det de norske bilimportørene som får ansvaret for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy.