



Fylkesmannen i Østfold

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler Henning Gøhtesen, innvalgstelefon 69247516

Vår dato
05.05.11
Arkiv nr.
461.3

Vår referanse
2007/7440
Deres referanse

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 13/2011 – 2011.023.I.FMOS

Dato for inspeksjonen: 08.04.11

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Stabburet Avd. Fredrikstad	Virksomhetens org.nr.: 973072927
Adresse: Stabburveien 22, Pb 1418, 1602 Fredrikstad	Virksomhetens telefon/epost: 66 81 61 00
Kommune/kommunenr.: 0106 Fredrikstad	Bransjenr. (NACE-kode): 10.130 - Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	Anleggsnummer: 0106.0073.01

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Tor Egil Kristiansen – HMS leder	Fra Fylkesmannen: Bjørn Ketil Gudevold Henning Gøhtesen
---	---

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann
- Avfallshåndtering
- Miljørisikovurdering

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Resultater fra inspeksjonen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket
- Det er gitt _____ anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding med bekreftelse på at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: 8. juni 2011

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding innen fristen med bekreftelse på at avvik er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være kr. 1.000,- pr dag, inntil kravet er oppfylt. Kommentarer til varslet sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Orientering om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklasse er fastsatt i tillatelsen. Dersom en virksomhet i henhold til tillatelser gitt før 1. januar 2007 er plassert i en bestemt kontrollklasse skal denne plasseringen gjelde som risikoklasse. Virksomheter som ikke er plassert i risikoklasse betaler gebyr som risikoklasse 4.

Risikoklasse 1	kr	19 700
Risikoklasse 2	kr	14 800
Risikoklasse 3	kr	11 400
Risikoklasse 4	kr	4 400

Virksomheten er i utslippstillatelsen av 05.12.96 ikke risikoplassert, noe som jf. ovennevnte innebærer at virksomheten skal betale kr 4 400,- i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 05.12.96 gitt Stabburet Avd. Fredrikstad i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

Moss 5. mai 2011

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Bjørn Ketil Gudevold e.f.
senioringeniør

Henning Gøhtesen
overingeniør

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvikstype 1: Mål og ansvarsforhold

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 pkt 4 og 5

Grunnlaget for avviket:

- 1a Virksomheten har ikke fastsatt mål for ytre miljø.

Kommentar:

Bedriften kan ikke fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på at det er fastsatt konkrete mål for ytre miljø. I et systematisk HMS-arbeid er målene en viktig forutsetning for planer og aktivitet. Målene skal settes så konkret som mulig for de ulike miljøområdene. Målsettinger av overordnet karakter må også fastsettes, og det er krav til skriftlig dokumentasjon.

Avvikstype 2: Utslippskontrollen er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

- Forurensningsloven § 7
- Internkontrollforskriften § 5 pkt 2, 5 og 7
- Tillatelse etter forurensningsloven § 11 jf 16

Grunnlaget for avviket:

- 2e Utslippsmengdene til vann har overskredet grensene i tillatelsen.

Kommentar:

Alle prøveuttak i 2010 viser resultater som ligger over kravet til fettinnhold i avløpsvannet fra bedriften. Konsentrasjonskravet i utslippstillatelsen er satt til maks 150 mg/l, mens snittet for 2010 ligger på 273 mg/l. For de øvrige parametrene det er satt utslippsgrenser for, kan bedriften vise til tilfredsstillende prøveresultater.

Påslippsavtalen fra 2004 er opphørt, og bedriften har per i dag ikke fått noe nytt påslippskrav til kommunalt nett fra Fredrikstad kommune.

Avvikstype 3: Drift av rensinretninger og -anlegg er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

- Forurensningsloven § 7
- Internkontrollforskriften § 5 pkt 2, 5 og 7
- Tillatelse etter forurensningsloven § 11 jf 16

Grunnlaget for avviket:

- 3b De styrende driftsparametere i rensprosessene er ikke skriftlig dokumentert.

Kommentar:

Det kan ikke fremvises tilstrekkelig dokumentasjon i forhold til driften av rensanlegget og tilhørende driftsparametre.

Avvikstype 4: Avfallshåndteringen er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

- Forurensningsloven §§ 7, 29 og 32
- Avfallsforskriften §§ 11-4 siste ledd, 11-5, 11-8 og 11-12 (farlig avfall)
- Avfallsforskriften § 9-4 (deponering)
- Tillatelse etter forurensningsloven § 11 jf 16

Grunnlaget for avviket:

- 4d Farlig avfall er ikke forsvarlig oppbevart.

- 4i Annet grunnlag for avviket: Betongavfall med mulig PCB-innhold er ikke levert til godkjent mottak.

Kommentar:

Farlig avfall som spillolje, batterier m.m. var ikke lagret oversiktlig og under tak.

I forbindelse med ombygging av bedriften er det revet en del betong som er midlertidig plassert ved bedriftens område for avfallshåndtering. Det opplyses fra bedriften at dette ansees som rene masser, og således har man derfor ikke betraktet dette som farlig avfall. Det kan riktignok ikke fremvises noen dokumentasjon på dette. Betong fra tidligere tider inneholder ofte industrikjemikalie PCB. Det er særlig murpuss som ble brukt i perioden 1940-1980 som kan inneholde miljøgiften. Når bygg rives må avfallet håndteres forsvarlig for å unngå spredning av PCB. Det er derfor viktig å lokalisere PCB i materialer for å kunne skille ut dette.

Avvikstype 5: Miljørisikovurderingen er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

- Forurensningsloven § 7
- Internkontrollforskriften § 5 pkt 6, 7 og 8
- Tillatelse etter forurensningsloven § 11 jf 16

Grunnlaget for avviket:

- 5a Virksomheten har ikke gjennomført miljørisikovurdering for ytre miljø.

- 5i Virksomhetens rutine for miljørisikovurdering er ikke dokumentert eller mangelfull.
- 5j Virksomheten har uklare ansvarsforhold for gjennomføring av intern/ekstern rapportering av resultatene fra utslippskontrollen til vann. Overskridelser av utslippsgrensene i tillatelsen blir ikke rapportert til myndighetene.
- 5k Virksomheten har mangelfulle rutiner for avviksbehandling.

Kommentar:

Bedriften kan ikke dokumentere at det er gjennomført et arbeid for å kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Videre har ikke bedriften meldt i fra til Fylkesmannen om at de fastsatte utslippsgrenser ikke er overholdt for 2010, jf. utslippstillatelsens punkt 6 og 7.

Når det gjelder bedriftens avviksbehandling, så omfatter den i svært liten grad ytre miljø.

Andre kommentarer

Bedriften har fått flere av de samme avvikene påpekt ved tidligere inspeksjoner som Fylkesmannen har gjennomført. Dette tyder på at internkontroll ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Fylkesmannen ser alvorlig på at avvik som ble avdekket ved forrige kontroll ikke er lukket på en tilfredsstillende måte.

Rapportering til Klif.

Virksomhet	Stabburet Avd Fredrikstad
Aktivitet/produksjon	12194 tonn
Antall årsverk	300
Årlig avløpsmengde	102000-112000 m ³ /år
Ansett viktigste miljørisiko	Utslipp til vann

	Ja	Nei	Ikke relevant
Mål for reduksjon av avløpsmengde?		x	
Mål for reduksjon av avfallsmengde?		x	
Er fastsettelse av mål og status for måloppnåelse tema på faste møter med ledelsen?		x	
Utslipp til kommunalt nett av prosessvann?	x		
Varsles kommunalt renseanlegg ved unormale utslipp?	x		
Ble kommunens eventuelle krav til påslipp overholdt i 2009-2010?			x
Har virksomheten:			
- tillatelse etter forurensningsloven § 11?	x		
- tillatelse fra kommunen etter forurensningsforskriften for påslippet til kommunalt nett ?			x
- påslippsavtale med kommunen?			x
Har virksomheten:			
- fettavskiller?	x		
- kjemisk felling?	x		
- biologisk rensing?		x	
- utjevningsbasseng?	x		
- pH justeres før utslipp?		x	
- slambehandling?	x		
Har virksomheten:			
- måleprogram for vannprøvetaking?	x		
- kontinuerlig vannmengdemåling?	x		
- kontinuerlig pH-måling?	x		
Har det vært mottatt naboklager de siste 3 årene?		x	