



Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 1

Saksnummer: 05/6228

Informasjon om virksomheten

Navn: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS	Org.nr.: 966 494 816
Adresse: Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker	Telefon/e-post: firmapost@hra.ol.no
Besøksadresse: Bergermoen	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Jevnaker/0532	Bransjenr. (NACE-kode):

Til stede under kontrollen

Fra virksomheten: Daglig leder Amund Bø Driftsansvarlig Jan Reistad (delvis)	Fra Fylkesmannen Olav Steine Magne Drageset
--	---

Kontrolldato: 20.09.2005

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: *mottakskontroll av avfall i henhold til deponiets tillatelse, mottak og lagring av farlig avfall inkl. internkontrollrutiner, opplæring og kompetanse, journalføring, lagring, deklarerings, viderelevering og beredskap, samt håndtering av PCB holdig materiale (isolerglass, kondensatorer o.a.) og krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke, avslutningsplan for deponiet.*

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 5 funn, bestående av 2 avvik* og 3 anmerkninger*, under kontrollen. Funnene er beskrevet nedenfor.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding fra virksomheten

Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å få bekreftet at forholdene er brakt i orden. Vi ber om redegjøring om gjennomførte tiltak når det gjelder avvikene. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: **01.11.2005**

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt*.

*Informasjon om eventuell varslings tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkninger er gitt på side 2.

Definisjoner og informasjon

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom tilbakemelding om at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking, ikke er mottatt. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

Bakgrunn for kontrollen

Utgangspunktet for kontrollen var deponiets tillatelse med fokus på enkeltkrav i tillatelsen. Dette spesielt på mottakskontroll for de ulike avfallsfraksjoner og hvorledes disse ble veid, registrert og sortert før endelig sluttbehandling på deponiet.

Med hjemmel i forurensningsloven er det utarbeidet egen forskrift "*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*" Fylkesmannen har i sine tillatelser stilt spesifikke krav til mottak/mellomlager av farlig avfall hvor kapittel 11 med vedlegg 1 og 2 i avfallsforskriften er lagt til grunn i tillatelsene. Mottakene ble kontrollert i henhold til krav fastsatt i vedlegg 2.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll.



Avvik 1: Deponiet foretar ikke mottakskontroll av avfallet som blir levert inn

Avvik fra: *Tillatelse gitt av Fylkesmannen av 10.06.1999, vilkårssett 2, pkt. 2.2*

Kommentarer:

Det er ikke tilstrekkelig mottakskontroll ved innveiling av avfallet eller på deponiet som sikrer fastsatte krav i fylkesmannens tillatelse, jf. vilkårssett 2, *pkt 2.2 – Sortering, gjenvinning og deponering.*

Kontrollen avdekket at våtorganisk avfall deponeres i strid med tillatelsen og at utsortert bygg og rivningsavfall har innhold av impregnert trevirke (farlig avfall).

Virksomheten må redegjøre for hvilke tiltak som skal settes i verk for å imøtekomme kravet om bedre utsortering av avfallsfraksjoner som ikke kan deponeres i henhold til vilkår i tillatelsen. Virksomheten bør også innen kort tid ta sikte på å imøtekomme kravene for mottak av avfall i henhold til avfallsforskriften kap.9, § 9-11.

**Avvik 2: Deponiet har mottatt og deponert farlig avfall som de ikke har tillatelse til å deponere**

Avvik fra: Fylkesmannens tillatelse, jf. pkt 2.2.2 – forbud mot deponering av farlig avfall. Forurensningsloven §§ 28 og 7.

Kommentarer:

Kontrollen avdekke malingsspann med innhold av flere liter maling på deponitippen. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier.

Avviket har sammenheng med mangelfull mottakskontroll. Jf. avvik 1 og 2.

**Anmerkning 1: Deponiet har ikke utarbeidet dokumentert mottakskontroll for det avfall de mottar**

Internkontrollforskriften § 5, 2.ledd nr. 7 – Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forbygge overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen

Kommentarer:

Virksomheten har ikke utarbeidet nødvendige rutiner for å sikre at overtredelse av krav blir oppdaget eller rettet opp. Kontrollen avdekket at virksomheten ikke har noen beskrivelse av hvilke tiltak som skal settes inn når noe har gått galt.

Virksomheten har registrert avvik og dette er positivt. Det fantes imidlertid ikke dokumentasjon på at den formelle avviksbeskrivelsen var brakt opp i linjeorganisasjonen og rettet opp.

**Anmerkning 2: Deponiet har ikke ajourførte kartgrunnlag for deponiet**

Jf. fylkesmannens tillatelse, vilkårsett nr.2, pkt 2.0.1 og 2.6

Kommentar:

Det skal til enhver tid foreligge godkjent reguleringsplan, ajourførte kart over avsluttende deponiområder, omfang av eksisterende og planlagte deponiområder med høyder med anvisning til avslutningsplan. Deponieier har mangelfull dokumentasjon på gjeldende reguleringsplan med høyder for avslutning av deponiområdet. Område for asbestholdig avfall er ikke fastlagt i kartgrunnlaget.

**Anmerkning 3.: Jf. fylkesmannens tillatelse, vilkårssett 2, pkt. 8.4 - Nærmiljø**

Kommentar:

Det ble registrert "forsøpling" inne på anleggsområdet.

Avfallsselskapet bør strebe etter et bedre visuelt inntrykk av avfallsanlegget.

Dette med bakgrunn i mye flygeavfall over store deler av området og uklare grenser for mellomagring av utsorterte avfallsfraksjoner.

Andre kommentarer/utdypninger:

HRA disponerer i dag utstyr og har innført et kildesorteringssystem som bidrar til økt gjenvinning av avfall i regionen. Etablering av renseanlegg for sigevann og oppsamling av deponigass med energigjenvinning oppfyller de statlige målsetningene og kravene på dette området. Komposteringsanlegget er en viktig del av det totale tilbudet og bidrar med at HRA-regionen i dag kan dokumentere med en utsorteringsgrad som ligger på 66 %. Dette er et godt resultat, og på god veg til å oppnå den nasjonale målsetningen på 75 % utsorteringsgrad innen 2010. Selskapet følger opp miljørapporteringen på en tilfredsstillende måte og i henhold til fastsatte vilkår i tillatelsen. Behandling og disponering av oljeforurensede masser utføres på et eget område med bunntetting. Sigevannet er tilknyttet behandlingsanlegget for sigevann, og fremstår som et godt eksempel på behandling av denne type masser.

De avvik som er gitt i rapporten er av slik karakter at fylkesmannen vil forslå at det settes inn strakstiltak for å få til en bedre kontroll og utsortering av avfallet før det går til sluttbehandling på deponi. Kravene ligger i tillatelsen og vil bli ytterligere skjerpet når vedlegg II i avfallsforskriften kap. 9 trår i kraft.

Totalt sett sitter fylkesmannen igjen med det inntrykket at HRA gjennomfører en innsamling, håndtering og sluttbehandling av avfallet i regionen på en tilfredsstillende måte, men avvikene avdekker at enkelte og viktige områder i virksomheten kan bli bedre.
