



Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 1

Saksnummer: 04/2804

Informasjon om virksomheten

| | |
|---|-------------------------------|
| Navn: HRA | Organisasjonsnr.: 966 494 816 |
| Adresse: Musmyrvn. 10, 3520 Jevnaker | Telefon/e-post: |
| Besøksadresse: Trollmyra (Bergermoen) i Jevnaker | Anleggsnr.: |
| Kommune/kommunenr.: 0532 | Bransjenr. (NACE-kode): |

Til stede under kontrollen

| | |
|---|--------------------------------|
| Fra virksomheten: Amund Bø, Jan Reistad, Roy Iversen | Fra Fylkesmannen Elin Hilde |
|---|--------------------------------|

Kontrolldato: 15.04.04

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: *håndtering av farlig avfall inkl. internkontrollrutiner, opplæring og kompetanse, journalføring, lagring, deklarerings, viderelevering og beredskap, samt håndtering av PCB holdig materiale (isolerglass, kondensatorer o.a.) og krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke.*

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 0 avvik* og 3 anmerkninger*, under kontrollen. Funnene er beskrevet nedenfor.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding fra virksomheten

Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å få bekreftet at forholdene er brakt i orden. Vi ber virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: **24.05.04.**

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt*.

*Informasjon om eventuell varslings og definisjon av avvik og anmerkninger er gitt på side 2.

Definisjoner og informasjon

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom tilbakemelding om at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking, ikke er mottatt. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

Behandling av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensede avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Hvis farlig avfall helles i kloakken, kan det bl.a. medføre at kloakkrensaneanleggene ikke fungerer som de skal og mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.

Med hjemmel i forurensningsloven er det utarbeidet en egen forskrift om farlig avfall. Denne forskriften gir regler for avfallsdefinisjoner, krav om håndteringstillatelse, leveringsplikt, kommunenes ansvar, deklarerer, tilsyn og kontroll. I tillegg finnes en rekke regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall eller tilgrensende områder. Dette gjelder blant annet for batterier, spillolje, oljeholdig avløpsvann, fotokjemikalier, amalgam, PCB, KFK, eksport og import, kjemikalier, kjemikaliemerking og internkontroll.

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert ved egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 til forskrift om farlig avfall (standardiserte krav). Her er det stilt spesifikke krav til slike virksomheter. I tillegg må virksomhetene oppfylle kravene i forskriften om farlig avfall.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll. Disse er:

Avvik 1A: Virksomheten håndterer ikke mottatt/innsamlet farlig avfall i henhold til forskrift om farlig avfall

Avvik fra: Forskrift om farlig avfall, inkl vedlegg 2 (standardiserte krav), §_____/ pkt._____

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall
- b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall
- c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall

- d) Virksomheten overskrider lagringstiden for farlig avfall
- e) Virksomheten videreleverer ikke farlig avfall til godkjent sluttbehandler
- f) Deklarasjonsskjema er ikke korrekt fylt ut
- g) Virksomheten foretar ulovlig behandling (inkl ulovlig eksport) av farlig avfall
- h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstid
- i) Annet (angi hva):

Avvik 1B: Virksomheten håndterer ikke mottatt/innsamlet farlig avfall i henhold til tillatelse fra Fylkesmannen

Avvik fra: Tillatelse gitt av Fylkesmannen av _____, vilkår/pkt./kapt. _____

Avvik 2: Virksomheten har mangelfull internkontroll.

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, pkt. 1-8. (Internkontrollforskriften, IK)

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av farlig avfall (IK, pkt.1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (IK pkt.2,3)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (IK, pkt.7)
- d) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurderinger av aktivitetene den utøver (IK, pkt.6)
- e) Beredskap ved uhell er mangelfull (IK, pkt.7)
- f) Annet/utdypning:

Anmerkninger:

Anmerkning 1:

Det er ingen container for mottak av impregnert trevirke.

De som skal innlevere impregnert trevirke må kjøre et stykke inn på området for å legge dette der i haug. På miljøstasjonen er det en container for vanlig trevirke, men altså ikke for impregnert. Containere for begge deler på samme sted vil lettere sikre riktig sortering.

Anmerkning 2:

Det er tvil om journalføringen av farlig avfall er god nok.

Farlig avfall fra bedrifter deklarerer. Men neppe fra private. Derfor har man ingen løpende journal over innkommet avfall, type, mengder og fra hvem. Oversikten fås først når det farlige avfallet videresendes. Vi viser til krav til journalføring i utslippstillatelse fra fylkesmannen av 10.06.99; pkt. 7.3.3.

Anmerkning 3:

Dokumentasjon for internkontroll er ikke særlig omfattende.

Det finnes skjema for f eks avviksregistrering, men det kunne ikke fremlegges oversikt over avvik på forurensningsområdet og dokumentert oppfølging. Det er også uklart om risikovurderinger er gjort for alle deler av virksomheten.

Andre kommentarer/utdypninger:

Mottak for farlig avfall:

Under kontrollen pågikk det arbeid med omlegging av mottaket for farlig avfall. Tønnene med farlig avfall ble flyttet litt, og det var planer om bedre sikring og oppbevaring av farlig avfall og EE-avfall. Det skulle bli ny og større container for farlig avfall. Det var en del oljesøl på plassen. Farlig avfall bør lagres under tak og skal være sikret mot avrenning. Ved mottaket var det ei bu hvor deklarerer av næringsavfallet skjer. For øvrig er det Renor som i stor grad sorterer og deklarerer farlig avfall før videreforsending. Dette arbeidet pågikk under kontrollen. Det er en større hall hvor maling og EE-avfall lagres innendørs i påvente av videresending. I 2003 ble det videresendt ca 17 tonn impregnert trevirke for videre behandling. Anlegget har også egen container for oppbevaring av PCB-ruter.

Annet:

For øvrig syntes det noe uordentlig ute. Bl a skyldtes dette nok at man ventet på ny papirpresse, og at farlig-avfall-mottaket var under omlegging. Papirpressingen skal foregå inne i en hall ved miljøstasjonen.
