



Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS
Årøseterv. 56
6422 MOLDE

Inspeksjon 2016.020.I.FMMR ved Årødalen avfallsdeponi

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Terje Høystakli
Jan-Egil Korseberg
Berit Øren
Ingbjørn Hanset
Vibeke Sommernes

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Anne Melbø
Guro Eidskrem Gjenstad

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) den 26.10.2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har ikke gode nok rutiner for forebyggende vedlikehold av sigevannssystemet.
- Overflatevannet blandes inn med sigevannet.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 9 og 10 i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er beskrevet i punkt 4.

Anne Melbø
kontrollør

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Linda Aaram (e.f.)
miljøverndirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS	
Organisasjonsnr. (underenhet): 976675274	Eies av (org.nr): 971042656

Kontrollert anlegg

Navn: Årødalen avfallsdeponi	Anleggsnr.: 1502.0045.01
Kommune: Molde	Anleggsaktivitet: Deponi
Kontroll nr.: 2016.020.I.FMMR	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 29.07.2010	Tillatelse sist oppdatert: 05.04.2016

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i avfallsforskriften kap. 9 og *Tillatelse til drift av deponi etter forurensningsloven for RIR* overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen i Møre og Romsdals risikobaserte tilsynsaktivitet for i år.

Inspeksjonstema:

- Mottakskontroll
- Sigevann
- Deponigass

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

RIR plikter å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må RIR innen **10.10.2017** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. Forurensningsforskriften § 39-6). Deponiet er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr 16 300 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentlighetsloven). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke gode nok rutiner for forebyggende vedlikehold av sigevannssystemet.

Avvik fra:

Tillatelse til drift av deponi etter forurensningsloven for RIR vilkår 2.2.
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7.

Kommentarer:

Det er ikke etablert rutiner for forebyggende vedlikehold av renseanlegget. Dette har ført til mye stans i anlegget og utslipp av urensset sigevann.

Det er ikke etablert rutiner for forebyggende vedlikehold av oppsamlingssystemet for sigevann og overflatevann. Det har foreløpig ikke vært hendelser på grunn av tette sigevannsrør, men virksomheten har ikke kontroll på tilstanden. Avskjærende grøft i overkant av deponiet har vært tettet igjen av hageavfall. Dette er nå rettet opp.

Virksomheten må ha et system og rutiner for vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.

Avvik 2

Overflatevannet blandes inn med sigevannet.

Avvik fra:

Tillatelse til drift av deponi etter forurensningsloven for RIR vilkår 2.10.

Kommentarer:

Ved revisjon av tillatelsen for deponiet ble det lagt inn nytt krav om at overflatevann ikke skal blandes inn med sigevannet. Med sigevann menes i avfallsforskriften kap. 9 enhver væske som siver ut fra det deponerte avfallet og slippes ut fra et deponi eller blir liggende i det. Renseanlegget til deponiet har begrenset kapasitet, og det er derfor viktig at rent fremmedvann ledes utenom rensesystemet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Informasjon og oppfølging av kunder som leverer avfall til deponi, kan bli bedre.

Kommentarer:

Informasjon til faste kunder som leverer til deponi, kan bli bedre. Det er kundene som har ansvar for basiskarakterisering av avfall som går til deponi. Mange kunder har dårlig forståelse av kravene. RIR har planer om å få til bedre dialog med kundene om dette. RIR har innført et godt system for å registrere avvik, men det viser seg at dette ikke alltid fører til forbedring. Høyere gebyr ved gjentakende avvik kan være et av flere virkemiddel som kan vurderes.

Anmerkning 2

Rutiner og ansvarsfordeling for stikkprøvetaking kan bli bedre.

Kommentarer:

Driftsleder har kommet fram til at stikkprøvetaking en gang i måneden er tilstrekkelig for å holde kravet om prøvetaking av hvert 100 lass. Dette blir nå praktisert, men rutinene for dette kan bli bedre.

Anmerkning 3

Rutiner for metanemisjon fra deponiets overflate må komme på plass.

Kommentarer:

I den reviderte tillatelsen til drift av deponi er det lagt inn et nytt vilkår om at metanemisjonen fra deponiets overflate skal kontrolleres minimum en gang i året og utbedring av toppdekket skal foretas etter behov. Virksomheten må få på plass en rutine for dette og gjennomføre denne før 05.04.2016 for å overholde kravet i tillatelsen.

8. Andre forhold

Virksomheten har fått på plass nytt system for internkontroll siden kontrollen i 2013. Dette systemet ble ikke gjennomgått i denne kontrollen, men en var innom det for å finne relevante prosedyrer for kontrolltema. Alle ansatte har tilgang til systemet via mobiltelefoner eller I-Pad, også de som jobber ute på anlegget.

Det ble tatt en befaring rundt hele deponiet under tilsynet, men dagens deponioverflate ble ikke befart. Det ble observert oppmalt trevirke på kanten rundt det aktive deponiet. Dette var lagt der etter deponiforbudet, men skulle tjene som kantdekke. Denne praksisen vil sannsynligvis ikke være forenelig med dagens krav og er ikke videreført. På den nedlagte delen av deponiet i vest ble det observert et lite område med svart membran. Det var usikkert hva dette skulle tjene til, men driftsleder mente det kunne være et gammelt forsøksprosjekt. Tetting av deponioverflater som ikke lengre er i bruk ble diskutert. Dette vil kunne redusere sigevannsmengden og indirekte øke rensegraden av sigevannet. Det var begynt å gro en del store trær på den eldste delen av deponiet. Trær vil kunne ødelegge

tettettingslaget over avfallet dersom røttene trenger så langt ned. Spesielt dersom dette består av en membran.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til drift av deponi etter forurensningsloven for RIR av 29.07.2010 med endringer av 05.04.2016