



Inspeksjonsrapport

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap, Frya miljøstasjon

Saksnummer: 2016/7343

Dato for kontrollen: 17.10.2016

Rapport sendt: 17.11.2016

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR)	Virksomhetens org.nr.: 871 040 982
Postadresse: Fryavegen 150 2647 Sør-Fron	Virksomhetens telefon / e-post: 61 28 31 78 / post@mgr.no
	Kommune: Sør-Fron

Til stede ved tilsynet

Fra virksomheten: Geir Ove Kolobekken – Avdelingsleder Morten Dahlen – Ledende driftsoperatør	Fra Fylkesmannen: Stein Egil Granli
---	--

Bakgrunn

Inspeksjonen var ikke varslet på forhånd, men ble gjennomført med bakgrunn i observasjon av masser benyttet til utfylling av på et areal på Frya i Sør-Fron, tilhørende MGR. Det ble samtidig foretatt kontroll med avfallshåndtering på Frya miljøstasjon.

Resultater fra tilsynet

Rapporten beskriver funn som ble presentert for virksomheten under oppsummering etter inspeksjonen.

Fylkesmannen avdekte 3 avvik og det ble gitt 1 anmerkning.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens arbeid med ytre miljø eller internkontrolloppfølging, men beskriver situasjonen for de kontrollerte punktene under tidspunktet for tilsynet.

Lovgrunnlag:

- Tillatelse til etablering og drift av lokalt mottak for spesialavfall i tilknytning til interkommunalt avfallsanlegg, datert 15.05.1990 (SFT).
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 om plikt til å unngå forurensning.

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 om plikt til internkontroll, § 5 om innhold i og dokumentasjon av internkontrollsystemet.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal, jf. offentlighetsloven.

Definisjoner

Avvik

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser og dispensasjoner.

Anmerkning

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold

Forhold som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for bedriften og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som har vært fremme under inspeksjonen, men der det ikke er gitt avvik eller anmerkninger.

Kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse

Det er innført gebyr for forurensningsmyndighetens arbeid med tilsyn og saksbehandling, jf. forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-6 om gebyr for kontroll av virksomheter med tillatelse. Med bakgrunn i virksomhetens plassering i risikoklasse 3 skal det betales en gebyrsats på kr 12 500,- for kontrollen.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Avvik

Avvik 1

Masser som er brukt til terrengregulering og utfyllingsformål inneholder betydelige mengder knust glass fra glassruter.

Avvik fra:

Forurensningsloven § 2 punkt 4. «Avfall skal tas hånd om slik at det blir minst mulig til skade og ulempe».

Kommentar:

MGR er i ferd med å opparbeide et areal nord for sitt administrasjonsbygg på Frya, og det er fylt ut en del jord og steinmasser som også inneholder noe inert avfall i form av betongrester mv. Tiltak som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper, kan finne sted uten tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. lovens § 8 tredje ledd. Egnede inert avfall kan benyttes i forbindelse med terrengregulering og -rehabilitering, utfylling eller byggeformål dersom avfallet har egnede egenskaper, og som på en fullgod måte erstatter masser som ellers ville blitt brukt. Vi henviser her til avfallsforskriften § 9-2 tredje ledd bokstav a).

Fylkesmannen vurderer at glass ikke har tilsvarende egenskaper som masser som ellers brukes til terrengregulering og utfyllingsformål og kan derfor ikke brukes til slike formål. Videre går det fram forurensningsloven § 2 punkt 4 andre setning, at avfall skal gjenvinnes der dette ut fra en avveining av miljøhensyn, ressurs hensyn og økonomiske forhold er berettiget. Det er godt etablerte returordninger for glass

som fortrinnsvis skal benyttes og avfall skal sorteres forsvarlig på forhånd med tanke på gjenvinning dersom dette er mulig. Vi mener også at glass kan trenge opp fra bakken med telen og slik sett utgjøre en risiko.

Det ble påpekt overfor MGR under inspeksjonen at massene, som er kjørt til stedet av selskapet Litra, også inneholdt plast og annet avfall. Riktignok var andelen av annet synlig avfall i massene ikke av betydelige mengder, men det må antas at en del annet avfall har blitt overdekt i forbindelse med tipping av massene. Vi anser derfor at det er behov for en innskjerpet mottakskontroll knyttet til slike leveranser. MGR hadde ikke kjennskap til opphav for avfallet og hvor glasset er hentet fra. Det er heller ikke klarlagt om dette dreier seg om næringsavfall.

Avvik 2

Matavfall lastes ikke direkte i tett container, men tippes på bakken før videre håndtering.

Avvik fra:

Forurensningsloven § 2 punkt 1 «*Det skal arbeides for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense forurensning som finner sted*» og punkt 4. «*Avfall skal tas hånd om slik at det blir minst mulig til skade og ulempe*».

Kommentar:

MGR håndterer innsamlet matavfall ved å tippe dette ut på asfaltert flate før det lastes i tett container. MGR oppgir at avfallet kan bli liggende til dagen etter før opplasting til tett container. Denne praksisen fører til at avfallet ligger åpent for fugler og skadedyr.

Fylkesmannen mener at våtorganisk avfall bare unntaksvis kan tippes direkte på bakken, f.eks. når det oppstår ulike driftsmessige problemer, men likevel under forutsetning av at avfallet så raskt som mulig skal lastes opp i tett container for videretransport. Det ble observert en del avrenning fra avfallet under inspeksjonen, med oppsamling til kommunalt ledningsnett der avløpsvannet ledes til kommunalt renseanlegg. Uønsket avrenning fra matavfall og annet avfall skal begrenses så langt som mulig.

MGR må derfor etablere løsning for opplasting av våtorganisk avfall direkte i tett container og etablere rutiner som sikrer at avfallet blir videresendt til sluttbehandling innen kort tid for å unngå lukt og andre ulemper for nærmiljøet. Håndtering av matavfall og annet våtorganisk avfall er et forhold som skal omfattes av virksomhetens samlede miljørisikovurdering. Dette er i tråd med tilsvarende krav hos andre aktører som samler inn og håndterer våtorganisk avfall.

Avvik 3

Restavfall kan ligge på bakken opptil en uke før det er ferdig sortert og sendt til sluttbehandling.

Avvik fra:

Forurensningsloven § 2 punkt 1 «*Det skal arbeides for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense forurensning som finner sted*» og punkt 4. «*Avfall skal tas hånd om slik at det blir minst mulig til skade og ulempe*».

Kommentar

Restavfall behandles ved at det tippes ut på asfaltert flate for sortering og omlasting. MGR oppgir at restavfall kan bli liggende i inntil en uke før det er ferdig sortert og kan leveres til sluttbehandling.

Under inspeksjonen ble det påvist betydelig med våtorganisk innhold i restavfallet. Dette tiltrekker seg fugler og andre skadedyr og det kan oppstå ulemper med luktutvikling, flygeavfall og unødig avrenning.

Fylkesmannen vurderer at virksomheten må redusere oppholdstiden betydelig på restavfall. Dette gjelder særlig dersom det påvises våtorganisk avfall iblandet restavfallet. MGR må vurdere miljøpåvirkningen knyttet til håndtering og sortering av restavfall. Håndtering av restavfall er et forhold som skal omfattes av virksomhetens samlede miljørisikovurdering.

Anmerkninger

Anmerkning 1

MGR hadde betydelige mengder isopor og isolasjonsplater inne på anlegget. MGR oppgir at slike isolasjonsmaterialer hovedsakelig leveres til forbrenning.

Fylkesmannen mener MGR må se nærmere på de etablerte returordningene for denne typen avfall, og at returordningene fortrinnsvis skal benyttes så lenge dette ikke medfører urimelige kostnader eller ulemper.

Andre forhold

MGR har en eldre tillatelse for Frya miljøstasjon som er gitt av Statens forurensningstilsyn (SFT) 15.05.1990. Tillatelsen omfatter mottak av inntil 15 tonn spesialavfall i tilknytning til interkommunalt avfallsanlegg. Fylkesmannen vurderer at tillatelsen ikke er dekkende for dagens drift og ikke beskriver store deler av dagens aktivitet. Mottak, sortering og håndtering av bl.a. restavfall og matavfall er ikke nærmere regulert gjennom tillatelsen. Det er behov for å revidere tillatelsen Frya miljøstasjon og tillatelsen for Rustmoen miljøstasjon som er datert 29.10.1992. På sikt er det derfor ønskelig å utarbeide en samlet tillatelse for aktiviteten ved MGR sine miljøstasjoner på Frya i Sør-Fron, Rustmoen og Kvam i Nord-Fron. Vi vil ta nærmere kontakt med MGR i forbindelse med dette.

MGR utfører kompostering av kverna hageavfall. Ferdige jordprodukter er salgsvare. Det ble ikke gått nærmere inn på omfanget av komposteringen og hvor store mengder som komposteres. Nærmere krav til kompostering vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av ny samlet tillatelse etter forurensningsloven til MGR.