



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Hallvard Berget
Tlf.: 38 17 66 85

Deres ref.: John O. Selland
Vår ref.: 2006/2682

Vår dato: 12.05.2006
Arkivkode: 472

Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap
Torsland
4540 Åseral

Oppfølging etter kontroll – Torsland avfallsanlegg

Det vises til inspeksjon 05.05.2006 og til vedlagte kontrollrapport. Rapporten som oversendes er en avviksrappport som fokuserer på bedriftens overholdelse av krav og vilkår ved drift av mottaket for farlig avfall. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus. Rapporten gir også en oversikt over hvilke temaer som ble fokusert under kontrollen.

Det ble påvist 1 avvik ved kontrollen. Det ble gitt 1 anmerkning som fremgår av vedlagte kontrollrapport.


Bedriften plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i kontrollrapporten.

For å kontrollere at avvikene er rettet opp, ber Fylkesmannen bedriften å sende en skriftlig tilbakemelding innen **15.06.2006**. Bedriften bes bekrefte at alle forholdene er brakt i orden, og redegjøre for de tiltakene som er gjennomført.

Fylkesmannen ber også om at bedriften redegjør for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til vår anmerkning i rapporten.

Fylkesmannen gjør for ordens skyld oppmerksom på at anmerkninger kan medføre pålegg om tiltak.

Etter fullmakt


Hallvard Berget
overingeniør



Thore Egeland
senioringeniør

Vedlegg

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 07/2006 FA

Saksnummer: 2006/2682

Informasjon om virksomheten

Navn: Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap	Organisasjonsnr.: 979 351 475
Adresse: Torsland, 4640 Åseral	Telefon/e-post: 38 28 32 50
Besøksadresse: Torsland, Åseral	Dato for kontroll: 05.05.2006
Kommune: Åseral	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: John O. Selland	Fra fylkesmannen: Hallvard Berget Solvår Reiten
--------------------------------------	---

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerer, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 2 funn, bestående av 1 avvik* og 1 anmerkning*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 3.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: **15.06.2006**

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Kristiansand
Sted

12.05.2006
Dato

Hallvard Berget
Fylkesmannen Vest-Agder
(etter fullmakt)

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerings (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport

Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap den 05.05.2006

Avvik 1: Virksomheten mangler plan for kompetanseøkning

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) av 1. juni 2004, § 11, vedlegg 2, pkt. 6.1.*

Grunnlaget for avviket er kryssa av nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle
- d) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser
- e) Beredskapen ved uhell er mangelfull
- f) Bedriften har ikke fulgt opp vilkårene i gjeldende tillatelse.

Kommentarer: Dokumentert plan for kompetanseøkning mangler. Opplæringsrutiner er ikke nedfelt skriftlig.

Anmerkning 1:

Bedriftens internkontrollsystem har lite opplysninger om målsetting når det gjelder farlig avfall.

Kommentarer:

Målsetting for arbeidet med farlig avfall er lite beskrevet. Bedriften bør vurdere mer konkrete mål for behandling av farlig avfall.

Andre kommentarer/utdypninger:

Mottaket for farlig avfall drives godt med god oversikt over de ulike avfallsfraksjoner.