



## Inspeksjonsrapport

2011.261.I.KLIF

Nordmiljø AS  
Postboks 396  
8601 Mo i Rana

### **Inspeksjon ved Nordmiljø**

Dato for inspeksjonen: 27.05.2011  
Rapportnummer: 2011.261.I.KLIF  
Saksnr.: 2010/349

#### **Kontaktpersoner ved kontrollen:**

Fra virksomheten:  
Bjørnulf Tverå  
Tor Robert Barth-Heyerdahl

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:  
Arnstein Flatlandsmo  
Rune Andersen  
Rita Romsås Fjeldberg

### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Nordmiljø AS under sluttmøtet for inspeksjonen 27.05.2011. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket ingen avvik, men ga to anmerkninger under inspeksjonen.

Bedriften er ikke ferdig med å utarbeide en miljørisikoanalyse og en beredskapsplan for Strendene.

Virksomheten vil ikke klare å overholde fristen for tilbakemelding på krav om utarbeidelse av støysonekart og energisystem.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

#### **Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

24.06.2011	Arnstein Flatlandsmo	Einar Knutsen
dato	inspektør	seksjonssjef

Klima- og forurensningsdirektoratet

## 1. Informasjon om virksomheten

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 971689552	<b>Eies av:</b> 965630856
<b>Besøksadresse:</b> Mellomvika 21, Mo i Rana	<b>Telefon:</b> 75 12 01 70
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	<b>E-post:</b> firmapost@nordmiljo.as
<b>Virksomheten er:</b> Mottak og behandling av farlig avfall	

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> NordMiljø AS, Strendene	<b>Anleggsnr:</b> 1820.0075.03
<b>Kommune:</b> Alstahaug	<b>Anleggsaktivitet:</b> Fysikalsk/kjemisk og biologisk avfallsbehandling
<b>Fylke:</b> Nordland	<b>Risikoklasse:</b> 2
<b>Tillatelse gitt:</b> 21.02.2011	<b>Tillatelse sist oppdatert:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en oppfølging av ny tillatelse gitt i februar 2011.

### Inspeksjonstema

internkontroll	tillatelse
risikovurdering	vedlikehold
farlig avfall	tankanlegg

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket to anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

## 4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Nordmiljø AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 14.800,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

## **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på [www.klif.no](http://www.klif.no) (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

Fylkesmannen i Nordland, ved miljøvernavdelingen

## **6. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Bedriften er ikke ferdig med å utarbeide en miljørisikoanalyse og en beredskapsplan for Strendene.

### **Kommentarer:**

Arbeidet med å utarbeide en miljørisikoanalyse for Strendene er igangsatt. I henhold til tillatelsen § 12.1 skal en slik analyse foreligge før anlegget tas i bruk. På bakgrunn av miljørisikoanalysen skal det, om nødvendig, utarbeides en beredskap (§ 12.3 i tillatelsen).

### **Anmerkning 2**

Virksomheten vil ikke klare å overholde fristen for tilbakemelding på krav om utarbeidelse av støysonekart og energisystem.

### **Kommentarer:**

I brev vedlagt oversendelse av tillatelsen, skal virksomheten innen 1. juni 2011 utarbeide et støysonekart, samt etablere et energistyringssystem. Virksomheten har en handlingsplan for å imøtekomme kravene i tillatelsen, men arbeidet med støysonekart og energistyringssystem var ikke igangsatt.

## **7. Andre forhold**

Virksomheten har per i dag ikke tanker på Strendene som overholder kravene med hensyn til sikring. På området er det to tanker på henholdsvis 400 og 50 m<sup>3</sup>. Tankene mangler oppsamlingsbasseng, men er ikke i bruk. Før området tas i bruk for lagring av spillolje og prosessvann, må tankområdet sikres. Virksomheten vurderer hvorvidt det skal bygges oppsamlingsbasseng for eksisterende tanker, eller bygge helt nytt tankanlegg.

Det har så langt vært utført litt testkjøring på anlegget i forbindelse med ferdigstilling.

Det har tidligere vært benyttet en sentrifuge for behandling av kaks. Sentrifugen står fremdeles på området, og er inkludert i tillatelsen. Virksomheten opplyste at det er lite sannsynlig at den tas i bruk.

Bedriften gjennomfører selv inspeksjon av egne tanker med fem års intervaller, men mangler skriftlige rutiner for regelmessig tilstandsvurdering av tankene.

## **8. Dokumentunderlag**

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter

- korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet