



Hansa Borg Bryggerier ASA. Inspeksjonsrapport nr. 08.083

Virksomhetens navn: Hansa Borg Bryggerier ASA, Bergen

Arkivkode: 08/13558

Virksomhetens adresse:

5257 Kokstad

Anleggsnr: 1201.131.01

Organisasjonsnr: 876862522

Bransjenr. (NACE –koder):
15.960

Utslippstillatelse av: 18. april 2002

Tidsrom for inspeksjonen:
10. desember 2008

Tilstede fra virksomheten:

Egil Meyer, Alf B. Knutsen, Leif Fosse,
Øystein Mathiesen og Frank Rørlien

Fra Fylkesmannen:

Eric Backer-Røed
Sissel Storebø

Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder:

- Internkontroll med vekt på risikovurderinger og avvikshåndtering
- Rensekrav til avløpsanlegget
- Utslippsmålinger og oppfølging av disse
- Luftutslipp
- Næringsavfall

Hovedkonklusjon:

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik:

1. **Bedriftens internkontroll omfatter ikke kartlegging av farer, vurdering av risiko og behandling av avvik som gjelder det ytre miljø**
2. **Bedriften overskrider vilkår i utslippstillatelsen**
3. **Bedriften kan ikke dokumentere rutiner for substitusjon av farlige stoffer**
4. **Bedriften kan ikke dokumentere av håndtering av farlig avfall, bruk av deklarasjons-skjema**

Det ble gitt følgende anmerkninger:

1. **Under befaring ved bedriften ble det observert drypp av olje fra katastrofebasseng som rommer oljetank**
2. **Under befaringen ble det observert at farlige kjemikalier ble lagret slik at ved velt av tønner vil ikke katastrofebasseng ta opp aktuelle mengder**

Fylkesmannen har ingen avvik eller merknader på de andre kontrollerte områdene.

Utarbeidet dato:

Godkjent dato:

Eric Backer-Røed
Seniorrådgiver

Kjell Kvingedal e.f.
seksjonssjef

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Hansa Borg Bryggerier ASA, Bergen 10. desember 2008. Kontrollen inngår som en del av Fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter for å ivareta det ytre miljø.

ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

Alle tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Hordaland er offentlige og legges ut på vårt nettsted www.fylkesmannen.no/hordaland.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for inspeksjonen var:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 om farlig avfall
- Tillatelse etter forurensningsloven datert 18. april 2002
- Virksomhetens egen dokumentasjon som ble framlagt ved inspeksjonen

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Internkontroll med hovedvekt på risikovurdering, avviksbehandling og interne rutiner for drift
- Drift av avløpssystemet; herunder utjevningsbasseng
- Utslippsmålinger og utslippskontroll
- Kjemikaliehåndtering
- Næringsavfall og farlig avfall

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved virksomheten.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1:

Bedriftens internkontroll omfatter ikke kartlegging av farer, vurdering av risiko og behandling av avvik som gjelder det ytre miljø

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, Internkontrollforskriften §5 2. ledd punkt 6 og 7.

Kommentarer:

Internkontrollforskriften §5, 2. ledd punkt 6 og 7 setter krav til at bedriften skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt og utarbeide tilhørende planer for å redusere risikoforholdene. Forskriften setter og krav til at bedriften skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av relevante myndighetskrav. Rutiner for avviksbehandling skal være skriftlige.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Samtaler med de ansatte og det skriftlige materialet viser at bedriften har systemer for vurdering av risiko og rutiner for å oppdage og rette avvik som oppstår. Disse systemene er knyttet opp mot produksjonslinjen og omfatter i liten grad forhold som knytter seg til bedriftens påvirkning av det ytre miljø eller overholdelse krav fastsatt i utslippstillatelsen.

Avvik 2:

Bedriften overskrider vilkår i utslippstillatelsen

Avvik fra:

Krav i utslippstillatelse av 18. april 2002.

Kommentarer:

Utslippstillatelsens vilkår er ikke overholdt. Dette gjelder følgende punkter:

- Det er ikke levert egenrapportering for utslipp i 2007 til fylkesmannen via Altinn
- Det er ikke foretatt analyser av avløpsvann siden oktober 2006
- Gjentatte overskridelser av tillatt pH verdi i avløpsvannet
- Forbruk av vann er ikke korrekt målt

Avvik 3:

Bedriften kan ikke dokumentere rutiner for substitusjon av farlige stoffer

Avvik fra:

Produktkontrollloven § 3.a

Kommentarer:

Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i § 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe

Avvik 4

Bedriften kan ikke dokumentere viderelevering av farlig avfall, bruk av deklarasjonsskjema

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)§ 11 - 12

Kommentarer:

Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres, skal virksomheten fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Statens forurensningstilsyn. Emballasjen skal merkes tydelig med deklarasjonsskjemaets løpenummer. Merkingen må tåle fysiske og klimatiske påvirkninger.

5. Anmerkninger

Anmerkning 1:

Under befaring ved bedriften ble det observert drypp av olje fra oppsamlingsbasseng som rommer oljetank.

Anmerkning 2:

Under befaringen ble det observert at farlige kjemikalier ble lagret slik at ved velt av tønner vil ikke oppsamlingsbasseng ta opp aktuelle mengder.

Anmerkning 3:

Bedriften har ikke løpende kontroll med forbruk av vaskemidler

Kommentar:

Måleresultater viser overskridelser av tillatte pH-verdier i avløpsvannet. En av forutsetningene for å overholde utslippskrav er å holde oversikt over forbruket av vaskemidler i produksjonen.

6. Andre forhold

Det ble utført en tilsvarende kontroll ved bedriften i 2003. Det er verdt å merke seg at det stort sett er de samme feil som blir avdekket ved denne kontrollen.

Avløpsvannet fra bedriften blir ført til det kommunale renseanlegget på Flesland. Dette er et mekanisk renseanlegg i dag. Det er satt krav til sekundærrensing ved anlegget, noe som gjør renseprosessen sårbar for svingninger i pH-verdien og store utslipp av organisk stoff. Bedriftens utslippstillatelse av 18. april 2002 vil bli revidert i denne sammenhengen.