


# FYLKESMANNEN I HORDALAND, MILJØVERNAVDELINGEN

	<b>INSPEKSJON VED BioMega A/S</b>	<b>KONTROLL NR. 04.075</b>
---	---------------------------------------	--------------------------------

---

<b>Bedriftens adresse:</b>		<b>Arkivkode:</b>	<b>04/13568 - 461.31</b>
<b>Utslippstillatelse av:</b>	<b>05.06.2001</b>	<b>Forrige kontroll:</b>	
<b>Kontrollklasse:</b>	<b>3</b>	<b>Tidsrom for kontrollen:</b>	<b>23.09.2004</b>
<b>Tilstede fra bedriften:</b>	<b>Asbjørn Heggernes Bernt Konradsen</b>	<b>Inspektør:</b>	<b>Sissel Storebø Astrid Holte</b>

---

## Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder;

- Produksjonsforholdene ved bedriften, mottakskontroll.
- Utslipp til ytre miljø, herunder renseanlegg, utslippsarrangement, ensileringstanker, etc.
- Dokumentasjon på utslippkontroll.
- Handtering av avfall generert ved bedriften.
- HMS-dokumentasjon som omfatter ytre miljø

## Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik:

- **Bedriften har ikke utarbeidet internkontroll som omfatter det ytre miljø.**
- **Bedriften tar i mot slog fra fiskeforedlingsanlegg.**
- **Bedriften gjennomfører ikke den utslippskontroll det er satt krav om.**
- **Bedriften håndterer ikke sitt farlige avfall forskriftsmessig.**

---

**Utarbeidet dato :**

**Godkjent dato:**

Sign.:

Sign.:

---

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved BiOmega A/S 23.09.2004. Kontrollen inngår som en del av fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. **Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.**

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for å ivareta det ytre miljø.
- ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :

- Aktuelle lover og forskrifter
- Utslippstillatelse av prosessavløpsvann datert 05.06.2001.

## 3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Produksjonsforholdene ved bedriften, mottakskontroll.
- Utslipp til ytre miljø, herunder renseanlegg, utslippsarrangement, ensileringstanker, etc.
- Dokumentasjon på utslippkontroll.
- Handtering av avfall generert ved bedriften.
- HMS-dokumentasjon som omfatter ytre miljø

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

## 4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

### Avvik 1

**Bedriften har ikke utarbeidet internkontroll som omfatter det ytre miljø.**

### Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, §§ 4 og 5 og utslippstillatelsen datert 05.06.2001 punkt 7.1.

**Kommentarer:**

Den som er **ansvarlig for virksomheten** skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Dette gjelder også for bedriftens forhold til det ytre miljø. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Fylkesmannen vi blant annet påpeke følgende forhold;

Oversikt over gjeldene lover og forskrifter

Internkontrollen omfatter ikke en oversikt over gjeldende krav som er av særlig viktighet for virksomheten.

Målsetting

Bedriften har ikke utarbeidet overordnede mål eller delmål for sin aktivitet for helse, miljø og sikkerhet. For at internkontrollen skal fungere som et verktøy for bedriften til å forbedre seg i forhold til det ytre miljø, er det viktig å sette seg konkrete mål for arbeidet ved bedriften. Målene bør etterfølges av en handlingsplan. Målene bør være spesifiserte, målbare, aksepterte, realiserbare, tidfestet og evaluerbar.

Skriftlige rutiner for å unngå utslipp til ytre miljø

Bedriften har manglende skriftlige rutiner. I dette ligger at de arbeidsrutiner som alt finnes må dokumenteres og systematiseres slik at de kan inngå i internkontrollen. Dette gjelder blant annet skriftlige rutiner for drift og kontroll av kvern og ensileringstanker, luftrenseanlegg, herunder rengjøring av dyser, utslippskontroll og mottakskontroll.

Avviksbehandling

Bedriften har ikke utarbeidet et system for avviksbehandling, det vi si en skriftlig rutine for hvordan virksomheten avdekker, retter opp og forebygger overtredelse av HMS - krav i lover og forskrifter. Skriftlig melding om avvik er nødvendig slik at erfaringstilbakeføring kan gjennomføres.

Risikovurdering

Miljørisikovurdering for det ytre miljø er ikke gjennomført slik det er stilt krav om i internkontrollforskriften. Bedriften har ikke vurdert risiko og kartlagt farer som kan medføre fare for utslipp til ytre miljø, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

**Avvik 2:**

**Bedriften tar i mot slog fra fiskeforedlingsanlegg.**

**Avvik fra:**

Utslippstillatelse datert 05.06.2001, punkt 1.1.

**Kommentarer:**

Bedriften har hittil i år tatt i mot ca. 110 000 kg slog som har inngått i prosessen. I henhold til utslippstillatelsen har bedriften kun tillatelse til å ta i mot fersk fiskeavskjær. Dersom bedriften ønsker å fortsette med mottak av slog må det søkes spesielt om dette.

**Avvik 3:**

**Bedriften gjennomfører ikke den utslippskontroll det er satt krav om.**

**Avvik fra:**

Utslippstillatelse datert 05.06.2001, punkt 6.

**Kommentarer:**

I henhold til utslippstillatelsen skal fett i avløpsvannet ikke overstige 150mg/l og det skal tas prøver av avløpsvannet 4 ganger i året på representativ dager. I følge bedriften er det Sekkingstad Services AS som er ansvarlig og gjennomfører prøvetakingen. BiOmega AS har ikke sikret seg at utslippskontrollen gjennomføres i henhold til utslippstillatelsen, blant annet at det blir tatt tilstrekkelig med prøver.

**Avvik 4:**

**Bedriften håndterer ikke sitt farlige avfall forskriftsmessig.**

**Avvik fra:**

Avfallsforskriften, kapittel 11 om farlig avfall.

**Kommentarer:**

Farlig avfall som blir generert ved bedriften blir levert til Norsk Gjenvinning AS. Når avfallet leveres skal virksomheten fylle ut deklarasjonsskjema. Skjemaet kan bedriften få ved henvendelse til NORSAS. Bedriften beholder en kopi som dokumentasjon på at avfallet er levert i henhold til forskriften.

**Andre forhold**

Det ble opplyst at nabobedriften Sekkingstad Services AS har tatt over ansvaret for renseanlegget for prosessavløpsvann og at BioMega AS har ansvaret for ensileringstankene. Ansvarsforholdet mellom bedriftene for drift, overvåking og kontroll av disse bør dokumenteres i form av en driftsavtale.