



# Fylkesmannen i Møre og Romsdal

## Miljøvern avdelingen

Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71258511

Vår dato  
**7.2.2012**  
Arkiv nr.

Vår referanse  
**07/3133**  
Deres referanse

## Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2011.108.I.FMMR

Dato for inspeksjonen: 24.11.2011

### Informasjon om kontrollert virksomhet

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Navn:<br>GC Rieber Oils AS                         | Virksomhetens org.nr.:<br>979444680 |
| Adresse:<br>Strandgt. 84, 6501 Kristiansund        | Virksomhetens telefon:<br>71565785  |
| Kommune/kommunenr.:<br>Kristiansund/1505           | Bransjenr. (NACE-kode):<br>10.411   |
| Anleggsaktivitet:<br>Prod. av rå fiskeolje og fett | Anleggsnummer:<br>1505.0029.01      |

### Tilstede under inspeksjonen

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Fra virksomheten:<br>Øyvind Sagli, Tord Nygård | Fra Fylkesmannen:<br>Reidun Schei |
|--|-----------------------------------|

### Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann
- Avfallshåndtering
- Miljørisikovurdering

### Rapportens status

Denne rapporten har status som endelig.

### Resultater fra inspeksjonen

Kontrollen avdekket 3 avvik i forhold til regelverket

### Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding med bekreftelse på at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: 1.3.2012

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

## Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av **ddmmåå** gitt GC Rieber Oils AS i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

---

Sted:

Dato:

Fylkesmannen i  
(etter fullmakt)

## Definisjoner

### Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

### Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

### Avvik 1: Mål og ansvarsforhold

#### Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 pkt 4 og 5

Grunnlaget for avviket:

Virksomheten har ikke fastsatt konkrete mål for utslipp, ytre miljø.

#### Kommentar

*Reduksjon av utslipp til ytre miljø, skal være en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet ved virksomheten, med skriftlige mål. Status for måloppnåelse skal følges opp i faste møter med ledelsen.*

*Fylkesmannen ser det er et klart behov for å etablere et systematisk arbeid ved virksomheten for å redusere utslipp av fett/olje til vann. Se avvik 2.*

### Avvik 2: Drift av renseanlegg er ikke tilfredsstillende

#### Avvik fra:

- Forurensningsloven § 7
- Internkontrollforskriften § 5 pkt 2, 5 og 7

Grunnlaget for avviket:

Virksomheten har mangelfulle rutiner for å rette opp og forebygge utilsiktede utslipp til vann på bakgrunn av målinger.

#### Kommentar

*Virksomheten følger ikke opp driften av vannrenseanlegget med nødvendig prosesskunnskap og tilhørende prosesstyring/målinger/driftdokumentasjon for å sikre optimal drift av anlegget.*

*For å oppnå lavest mulige utslipp av fett/olje, venter fylkesmannen at det igangsettes et systematisk arbeid. Se kommentarer under avvik 1. Bedriften har nødvendig prosesskompetanse til å lage ren fiskeolje. Den samme kunnskapen kan nyttes for å oppnå et lavere og stabilere utslipp av fett, enn i dag.*

**Avvik 3: Miljørisikovurderingen er ikke tilfredsstillende**

**Avvik fra:**

- Forurensningsloven § 7
- Internkontrollforskriften § 5 pkt 6, 7 og 8
- Produktkontrollloven § 3a

Grunnlaget for avviket:

- Virksomheten har ikke laget akseptkriterier som klargjør hva som er akseptabel risiko og hva som krever risikoreducerende tiltak.
- Virksomheten kan ikke dokumentere at den har fulgt opp miljørisikovurderingen med planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.