



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 02.02.2012
Vår ref.: 2012/7
Arkivnr.: 461.3

Skretting AS avd. Stavanger
Postboks 319
4002 STAVANGER

Att. Geir Bremnes

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 56 88 11
E: postmottak@fmro.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Skretting AS, Stavanger kommune - Oversendelse kontrollrapport

Vedlagt følger vår kontrollrapport nr. 2012.004.I.FMRO. Rapporten er utarbeidet på grunnlag av inspeksjon ved deres virksomhet 24.1.2012.

Dersom Fylkesmannen ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at dette brev er mottatt, er rapporten å anse som endelig 20. februar 2012.

Fylkesmannen pålegger Skretting AS avd. Stavanger skriftlig å bekrefte at forholdene er brakt i orden, og å redegjøre for de tiltak som er gjennomført for å rette avvikene. Frist for retting av avvik settes til **15.mai 2012**.

Vi ber virksomheten innen samme dato redegjøre for sin oppfølging av anmerkningen.

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre (3) dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen gitt frist kan vi med hjemmel i forurensningslovens § 73 fatte vedtak om tvangsmulkt.

Gebyrsats

Fra 01.09.07 må alle virksomheter betale gebyr for Fylkesmannen sitt arbeid med kontroll m.v., jf forurensningsforskriften § 39-1.

Skretting AS avd. Stavanger er i utslippstillatelsen gitt risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 11.600,- i gebyr, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vil oversende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass.fylkesmiljøvern sjef

Johan Tore Rødland
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent av Fylkesmannen i Rogaland

Saksbehandler: Johan Tore Rødland
Saksbehandler telefon: 51 56 89 38
E-post: johan.tore.rodland@fmro.no

Vedlegg:
Kontrollrapport 2012.004.I.FMRO

Kopi til:
Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger



Inspeksjon ved Skretting AS avd. Stavanger

Dato for inspeksjonen: 24.1.2012
Rapportnummer: 2012.004.I.FMRO
Saksnr.: 2012/7

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Geir Bremnes

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Johan Tore Rødland
Kirsten Allred

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos Skretting AS avd. Stavanger, heretter kalt Skretting, den 24.1.2012.

Fylkesmannen avdekket 4 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

- Avvik 1: Virksomheten har mangler i sin internkontroll
- Avvik 2: Virksomheten har mangelfull håndtering av sitt farlige avfall
- Avvik 3: Det er mangler ved avfallsplanen for skipsavfall
- Avvik 4: Mottaksordningen for avfall fra skip er ikke tilstrekkelig til å dekke et normalt behov for levering

- Anmerkning 1: Instruksjer knyttet til forebygging av støvflukt ved lossing er uklare

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Rapport godkjent:

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernssjef

Johan Tore Rødland
senioringeniør

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 973153633	Eies av: 988044113
Besøksadresse: Sjøhagen 15, 4016 Stavanger	Telefon: 81521300
Bransjenr. (NACE-kode): 15.710	E-post: post@skretting.no

Kontrollert anlegg

Navn: Skretting AS avd. Stavanger	Anleggsaktivitet: Fôrproduksjon
Besøksadresse: Sjøhagen 15, 4016 Stavanger	
Postadresse: Postboks 319, 4002 Stavanger	Risikoklasse: 3
Kommune: Stavanger	Tillatelse gitt: 5.6.2002
Sist kontrollert: 19.2.2008	Tillatelse sist oppdatert: 27.5.2008

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- Miljørisikoanalyse og handlingsplan for risikoreduserende tiltak, jf. utslippstillatelsen pkt.10.1 og 10.2.
- BAT (Best Available Techniques), jf. pkt.2.4
- Avviksbehandling, jf. pkt 2.5
- Håndtering av farlig avfall, jf. avfallsforskriften kapittel 11
- Avfallsplan for skip, jf. forurensningsforskriften kapittel 20

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester ([produktkontrollloven](#)) med underliggende forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Rogaland

4. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1: Virksomheten har mangler i sin internkontroll

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6 og 7. Utslippstillatelsen pkt.2.4

Funn:

- 1) Virksomheten har mangler i sin gjennomførte risikovurdering for ytre miljø, jf. punkt 6
- 2) Virksomheten mangler en skriftlig prosedyre som beskriver hvordan risikovurderinger skal gjennomføres, jf. punkt 7
- 3) Virksomhetens prosedyre for håndtering av farlig avfall er mangelfull, jf. punkt 7
- 4) Virksomheten mangler en skriftlig prosedyre i sin internkontroll som beskriver oppfølging av utslippstillatelsens krav om en løpende vurdering av de beste tilgjengelige teknikker, jf. pkt.2.4 BAT-tiltak (Best Available Techniques)

Kommentarer:

- 1) I henhold til internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6 skal virksomheter kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Skretting AS har gjennomført en kartlegging av miljøaspekter, i tillegg til en risikovurdering ift brann, eksplosjonsfare og utslipp. Når det gjelder kartleggingen av miljøaspekter er denne som risikovurdering mangelfull ved at de uønskede hendelsene ikke er godt nok beskrevet (hva som kan gå galt og en god årsaksbeskrivelse).

Resultatene fra vurderingen er ikke videreført i en handlingsplan. For hendelser som får en risikoskåre som er høyere enn det virksomheten er villig til å akseptere, skal det iverksettes tiltak for å redusere risikoen. Handlingsplanen skal angi hvem som er ansvarlig for at det risikoreducerende tiltaket blir gjennomført, og innen hvilken frist.

- 2) Arbeidet med å gjennomføre risikovurderinger skal være prosedyrestyrt. Den skriftlige prosedyren bør:
 - definere mål og hensikt med risikoanalysen
 - si noe om hvilke områder som skal risikovurderes
 - beskrive ansvar og deltakere (ansvarsplassering/fordeling oppgaver)
 - beskrive metode og modeller (eks. kategorier for sannsynlighet og konsekvens)
 - angi kriterier for oppdatering av risikoanalysen (eks. tid, vesentlige endringer)

Skretting AS har utarbeidet to av elementene i en slik prosedyre; kategorier for sannsynlighet og konsekvens (metoden) og en matrise som viser hvem som har ansvar for risikovurderinger i de ulike områder av anlegget. De to elementene bør samles under overskriften "prosedyre for gjennomføring av risikovurdering" og suppleres med opplysninger om hva som er formålet med risikovurderingen, hvordan resultatene fra vurderingen skal følges opp, etc.

3) Virksomhetens prosedyre for håndtering av farlig avfall er mangelfull

Skretting AS har en prosedyre for avfallshåndtering (dokumentnummer 16.30.05) som Fylkesmannen fikk oversendt i forkant av kontrollen. I denne prosedyren er det laget en oversikt over hvordan avfall skal sorteres. Det står fem typer farlig avfall på denne listen: spillolje, lysstoffrør, batterier, maling og spraybokser. I tillegg viste virksomheten på kontrolldagen en oversikt over hvor avfallet blir viderelevert, etter at avfallsaktør har hentet det hos Skretting AS. På denne oversikten sto det – utover de typene som er nevnt i prosedyren - farlig avfallstypene 'uorganiske syrer' og 'organiske syrer'. Av avfallstyper som virksomheten har levert i 2011 kan vi også ta med kjølevæske (organiske løsemidler) og organisk avfall med halogen.

Virksomheten må lage en samlet oversikt over alle typer farlig avfall som oppstår på anlegget. Hver type farlig avfall skal i tillegg føres opp med riktig avfallsstoffnummer og EAL-kode*. Disse to feltene er obligatoriske å fylle ut i forbindelse med deklarerer, og det er Skretting AS som avfallsprodusent som er ansvarlig for korrekt utfylling av skjemaets øverste halvdel.

Ved deklarerer av farlig avfall skal laveste nivå av organisasjonsnummer benyttes.

Skretting bruker org.nr. 988 044 113 ved deklarerer av sitt farlige avfall. Dette foretaket har tre underenheter, der to er i andre fylker. Ved å benytte org.nr. 973 153 633 (Skretting AS avd Stavanger) vil avfallet konsekvent bli registrert på anlegget i Stavanger.

Det er en fordel om virksomheten utnevner en person med særskilt ansvar for levering og deklarerer av farlig avfall. Denne personen bør få opplærer i hvordan deklarasjons-skjemaet skal fylles ut.

4) Skretting opplyser at de vurderer ny teknologi i forbindelse med nye prosjekter slik som pågående ombygging av fabrikken på Averøy. Det ble ikke lagt fram prosedyrer, stillingsinstrukser eller andre internkontrolldokumenter med henvisning til BAT-kravet i utslippstillatelsen. Virksomheten la heller ikke fram dokumentasjon på gjennomført BAT-vurderer.

Tilbakemelding om retting av avviket:

Avviket lukkes ved at virksomheten oversender en prosedyre for gjennomføring av risikovurderer, og en revidert prosedyre for avfallshåndtering der det fremkommer hvilke typer farlig avfall virksomheten genererer og hvordan avfallet skal deklarerer.

* EAL-kodene er EUs standard for klassifisering av avfall, og er en seksifret kode som betegner den aktuelle avfallstypen. EAL-kodene finnes i vedlegg 1 til avfallsforskriften kapittel 11.

Virksomheten må også oversende dokumentasjon som viser hvordan utslippstillatelsens punkt 2.4 følges opp i internkontrollsystemet.

Avvik 2: Virksomheten har mangelfull håndtering av sitt farlige avfall

Avvik fra: *Avfallsforskriften § 11-5*

Kommentarer:

Farlig avfall skal lagres slik at det ikke medfører fare for forurensning, søl, spill eller skade på personer. I praksis betyr dette blant annet at avfallet skal lagres i tett, merket emballasje. Det skal være sikret mot nedbør og mot uvedkommende.

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.

Skretting AS har en miljøstasjon der et eget område er avsatt til farlig avfall. Her var det på kontrolldagen oppsamlingsfat/-bur for malingsrester og EE-avfall (inkl lysstoffrør). I tillegg sto det to 200-litersfat med farlig avfall som ikke var merket. Batterier sto rett på bakken. I et annet fat var det en blanding av spraybokser, lysstoffrør (noen knuste) og restavfall, se bilde under. Fylkesmannens inspektører fant også spraybokser i container for metallavfall og i fat for ildsfarlig avfall.



For å legge til rette for at det farlige avfallet blir korrekt sortert ut, må virksomheten sørge for at det finnes muligheter for mellomlagring av avfallet i nærheten av der det oppstår.

Tilbakemelding om retting av avviket:

Avviket lukkes ved at Skretting AS oversender dokumentasjon som viser at det er lagt til rette for oppsamling og forsvarlig lagring av alle typer farlig avfall virksomheten genererer.

Avvik 3: Det er mangler ved avfallsplanen for skipsavfall

Avvik fra:

Kapittel 20 i forurensningsforskriften om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, § 20-6 om avfallsplaner og rapportering, jf vedlegg 1 om Krav til planer for mottak og håndtering av avfall i havner

Kommentarer:

Skretting AS har en skriftlig plan for håndtering av avfall fra skip. Avfallsplanen er imidlertid for knapp til å være dekkende for kravene i vedlegg 1.

Avfallsforskriften § 20-6, vedlegg I, stiller krav om innholdet i en avfallsplan. Den skal inneholde:

- en kort beskrivelse av behovet for mottaksanlegg i en havn
- en beskrivelse av mottaksanleggenes type og kapasitet
- en detaljert beskrivelse av prosedyrene for mottak og innsamling av avfall og lasterester fra skip
- en beskrivelse av gebyrsystemet
- prosedyrer for innberetning av påstander om utilstrekkelige mottaksanlegg
- prosedyrer for løpende samråd med havnebrukere, avfallshåndterere, terminaloperatører og andre berørte parter, og
- typer og mengder avfall og lasterester fra skip som mottas og håndteres.

Det finnes en veileder som kan benyttes i arbeidet med å revidere avfallsplanen. Veilederen ble utarbeidet for Norsk Havneforening i 2004[†], men er siden ikke holdt oppdatert. Fylkesmannen vil påpeke at veilederen kun bør benyttes som en hjelp til å lage en avfallsplan som konkret beskriver mottaksordningen ved havna til Skretting AS.

Tilbakemelding om retting av avviket:

Avviket lukkes ved at Skretting AS utarbeider sin avfallsplan i henhold til forurensningsforskriften § 20-6, jf. vedlegg I, og oversender en kopi av denne.

Avvik: 4: Mottaksordningen for avfall fra skip er ikke tilstrekkelig til å dekke et normalt behov for levering

Avvik fra:

Kapittel 20 i forurensningsforskriften om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, § 20-5 om etablering og drift av mottaksordninger

Kommentarer:

Skretting AS har lagt til rette for at skipene kan levere avfall i en liten container som finnes på hvert av de to kaiområdene. Alt skipsavfall går i samme container.

Farlig avfall ble funnet i container for skipsavfall. Det viser at det er et behov for levering av mindre mengder farlig avfall. Videre må det da være en egen mottaksordning for dette (boks, liten container eller annet).

Tilbakemelding om retting av avviket:

Samme som for avvik 3.

[†] <http://www.avfallsforum.mn.no/index.php/layout/set/print/content/view/full/2178>

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1: Instruksjoner knyttet til forebygging av støvflukt ved lossing er uklare

Kommentarer:

Skretting har etablert en målestasjon for vindstyrke og vindretning for å forebygge støvflukt som følge av lossing under ugunstige værforhold.

Det framkom under kontrollen at det ikke var fastsatt grenseverdier/retningslinjer for når lossing skulle stanses, rutiner for avlesning av vindmåleren eller hvem som har myndighet til å stanse lossingen.

6. Andre forhold

Skretting produserer fiskefôr til fiskeoppdrett innenfor en årlig produksjonsramme på 180.000 tonn. Skretting ble sertifisert etter miljøstandarden NS-EN ISO 14001 i 1999, og ble resertifisert i 2011.

Internkontroll

Inspeksjonen var avgrenset til deler av internkontrollsystemet, og rapporten gir dermed ikke en fullstendig vurdering av virksomhetens internkontrollsystem.

Virksomhetens rutiner for HMS og kvalitetssikring var ved inspeksjonen under revidering. Fylkesmannen oppfattet systemet, slik det forelå ved tilsynet, som noe uoversiktlig. Det var dermed vanskelig å få en god oversikt over hvilke deler som var dekkende for skriftlig dokumentasjon i henhold til internkontrollforskriften § 5. Vi vil anbefale virksomheten at det i forbindelse med revisjonen blir presisert hvilket regelverk, inkludert utslippstillatelsen, de enkelte dokumenter er relatert til.

Fylkesmannens kontroll ved Skretting AS ble både i 2008 og 2012 gjennomført som inspeksjoner. For å få en mer utdypende gjennomgang av virksomhetens internkontroll med hensyn til ytre miljø, samt kartlegge hvordan denne etterleves i praksis, ser Fylkesmannen det som aktuelt at vår neste periodiske kontroll ved virksomheten blir gjennomført som en systemrevisjon, jf. forurensningsforskriften §§ 39-2 og 39-8.

Lukt

Skretting har en begrensning på utslipp av lukt på 7 LE/Nm³, som skal dokumenteres ved prøveuttak hvert år. De første luktberegninger etter at Skretting fikk utvidet sin produksjonsramme i 2008 overskred grenseverdiene, og Skretting har som følge av dette gjennomført tiltak for å effektivisere luktreseanlegget.

Beregning av lukt etter prøveuttak høsten 2010 samsvarte med grenseverdien, mens uttaket i 2011 viste 8 LE/Nm³. Nytt prøveuttak vil bli gjennomført i 2012.

Støy

Skretting og Felleskjøpet Rogaland Agder har tidligere mottatt naboklager på utslipp av støy. I samarbeid med de 2 mest berørte naboer ble det i 2010 gjennomført en kartlegging av de dominerende støykildene, og på grunnlag av denne iverksatt støyreducerende tiltak. Naboene

har gitt tilbakemelding på at tiltakene har vært vellykket. Verken Skretting eller Fylkesmannen har mottatt nye klager på støy i etterkant.

Energitiltak

Skretting (og Felleskjøpet) forhandler med Lyse energi og Hillevåg næringspark om utnyttelse av overskuddsenergi. Dersom prosjektet blir realisert vil det i tillegg til energiøkonomisering også medføre betydelig reduksjon av luktutslipp.

Avløpsvann

Skretting slipper ikke ut prosessvann fra produksjonen. Avløpsvann fra renhold av anlegget slippes på kommunalt nett. Påslippsavtalen har hittil ikke satt krav til konsentrasjonsgrenser i avløpsvannet. Virksomheten opplyste under kontrollen at det nå var avtalt møte med kommunen for å drøfte påslippsvilkårene.

Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#))
- Forskrift om begrensning av forurensning ([forurensningsforskriften](#))
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter ([internkontrollforskriften](#))
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall ([avfallsforskriften](#))

Brosjyrer/faktaark utdelt:

- HMS-etatenes brosjyre "[Kontroll med risiko gir gevinst](#)"
- Norsas: [Infoark - ikke refusjonsberettiget spillolje.pdf](#)
- Norsas: [Infoark - refusjonsberettiget spillolje.pdf](#)

7. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på www.fylkesmannen.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Stavanger kommune

§§§