



FYLKESMANNEN I AUST-AGDER

Miljøvernavdelingen

Hjemmeside: <http://fylkesmannen.no/AA> E-post: postmottak@fmaa.no

Endelig inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 24/2005 Saksnummer: 05/4343

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Virksomhet: Evje Bilopphogging DA	Virksomhetens org.nr.: 985 180 318
Virksomhetens telefon/fax: 37 93 05 00 / 37 93 05 02	Virksomhetens e-post: - post@evjebilopphogging.no

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Finn Oscar Rosmer, Amt Skeimo	Fra Fylkesmannen: Turid Hagelia Korshavn og Bjørn Stokke
Inspeksjonsdato: 27.10.05	

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Status for internkontroll
- Miljøsanering av kasserte biler
- Forurensing til omgivelser
- Håndtering av farlig avfall
- Oppfølging av vilkår gitt i tillatelse av 12.11.2003

Fylkesmannens miljøvernavdeling har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

Resultater fra kontrollen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket 3 avvik i forhold til regelverket
- Det er gitt 3 anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: **01.03.2005**

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt. Informasjon om eventuell varsling av tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkninger er gitt på side 2.

Arendal 20.12.05

Sted: _____ Dato: _____
Turid Hagelia Korshavn
rådgiver (etter fullmakt)

Beedskaps- avdelingen	Justis- og byggesaks- avdelingen	Landbruks- avdelingen	Miljøvern- avdelingen	Sosial- og helse avdelingen	Samordnings- enheten	Utdannings- og familie- avdelingen
Fylkeshuset, Serviceboks 606, 4809 ARENDAL			Telefon:	37 01 73 00	Telefaks:	37 01 76 10

1. Innledning og definisjoner

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter hjemlet i denne loven eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom det ikke er mottatt tilbakemelding om at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking. En eventuell tvangsmulkt vil være et nærmere fastsatt engangsbeløp eller kan løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004 kapittel 4 Kasserte kjøretøy
- Forskrift om begrenning av forurensning av 1. juni 2004 kapittel 36 Behandling av tillatelser etter forurensningsloven
- Forskrift av 06.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004 kapittel 11 Farlig avfall
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004 kapittel 3 Miljøskadelige batterier
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004 kapittel 5 Innsamling og gjenvinning av kasserte dekk
- Forskrift om begrenning av forurensning av 1. juni 2004 kapittel 13 Utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler
- Forskrift om begrenning av forurensning av 1. juni 2004 kapittel 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
- Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier av 16. juli 2002 inkludert stofflisten
- Forskrift om sammensetning og bruk av dispergeringsmidler for bekjempelse av oljesøl av 10. oktober 2001
- Utslippstillatelse og godkjenning til å utbetale vrakpant for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, gitt 12.11.2003.

3. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1: Virksomhetens internkontrollsystem er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter internkontrollforskriften) § 5 1. ledd nr. 4 – 8.*

~~B) Annet (angi hva)~~

Avvik fra:

Kommentarer:

Virksomheten mangler et skriftlig internkontrollsystem.

Etter internkontrollforskriften er det krav om at deler av internkontrollen dokumenteres skriftlig. Virksomheten må sørge for gjennom skriftlig dokumentasjon å fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, jfr internkontrollforskriften § 5 1. ledd nr. 4 – 8.

~~B) Annet (angi hva)~~

Avvik 2: Virksomheten har for mange usanerte biler lagret

Avvik fra: *Utslippstillatelse av 12.11.2003*

Kommentarer:

Ved inspeksjon hadde virksomheten stående mer enn 150 biler som ikke var miljøsanert. Bilene stod ikke på fast dekke.

I utslippstillatelsen er det gitt tillatelse til lagring av inntil 25 ikke miljøsanerte bilvrak. De overtallige, usanerte bilene må saneres snarest, slik at vilkåret i utslippstillatelsen oppfylles.

Avvik 3: Miljøsanering som foregår innendørs er ikke tilknyttet oljeutskiller

Avvik fra: *Utslippstillatelse av 12.11.2003
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004, kapittel 4, vedlegg 1.*

Kommentarer:

Formatert: Høyre: 0 cm, Linjeavstand: Enkel

Formatert: Innrykk: Venstre: 3,75 cm, Førstelinje: 1,25 cm

Formatert: Innrykk: Venstre: 3,75 cm, Førstelinje: 1,25 cm, Høyre: 0 cm, Linjeavstand: Enkel

Formatert tabell

Formatert: Innrykk: Venstre: 0 cm

Formatert: Innrykk: Venstre: 1,25 cm

Formatert: Innrykk: Venstre: 1,25 cm, Høyre: 0 cm, Linjeavstand: Enkel

Virksomheten opplyste at den i kortere perioder (pga værforhold) foretar miljøsanering inne i hallen. Hallen er ikke tilknyttet oljeutskilleren.

Miljøsanering av biler innendørs må opphøre, eventuelt må et område av hallen der miljøsaneringen foretas tilkobles oljeutskiller.

Anmerkning 1: Virksomheten har ikke oppsugingsutstyr for kuldemedium

Kommentarer:

Fjerning av kuldemedium er en del av god væskesanering. Virksomheten oppgir at den ennå ikke har fått inn biler der kuldemedium fortsatt er på plass i bilen. Dette kommer imidlertid helt sikkert til å dukke opp i fremtiden, og vi anbefaler at virksomhetene skaffer seg oppsugingsutstyr for fjerning av kuldemedium.

Anmerkning 2: Virksomheten foretar ikke funksjonskontroll på alarm tilknyttet oljeutskiller

Kommentarer:

Det er viktig å foreta funksjonskontroll av alarm på oljeutskiller for å påse at den er i orden.

Anmerkning 3: Virksomheten har mangelfull inngjerding

Kommentarer:

Det mangler inngjerding rundt deler av virksomhetens område, men området som helhet er inngjerdet (Evjemoen) og sikret med låsbar port og overvåket port.

Virksomheten opplyste på kontrollen at det hadde vært innbrudd på stedet 2-3 ganger siste måned. Det følger av utslippstillatelsen at virksomheten skal være inngjerdet, og det er konsesjonshavers plikt å sørge for at uvedkommende hindres adgang. En viktig grunn til dette er at det oppbevares farlig avfall ved virksomheten. Fylkesmannen vil sterkt tilrå at virksomhetens områder gjerdes ytterligere inn.

B) Annet (angi hva)

4. Oppsummering – helhetsinntrykk

Virksomheten mangler skriftlig internkontroll og det ble observert for mange usanerte biler, noe som trakk helhetsinntrykket av plassen ned. Selve miljøsaneringen av bilene virket imidlertid å foregå på en forsvarlig måte. Farlig avfall var godt merket og emballert.