



Fylkesmannen i Telemark

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon

Håvard Hornnæs, 35 58 61 76

Kontrollrapport

Kontrollrapport nummer: 2005/44
Saksnummer: 2005/5495
Dato for kontroll: 01.11.05

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn: HEDDAL BILOPPHUGGING AS	Org.nr.: 967 275 379
Postadresse: POSTBOKS 528	Telefon/ e-post: 35 01 31 40
	Kommunenr / kommune.: 0807 NOTODDEN
Besøksadresse for tilsynsobjekt: MERDERVEIEN 10b, 3676 NOTODDEN	Bransjenr. (NACE-kode): 51570

Tilstede under kontrollen:

Fra virksomheten: TORGEIR SELJORD – daglig leder	Fra Fylkesmannen: GURI RAVN, HÅVARD HORNNÆS
---	--

Kontrollomfang:

Den gjennomførte kontrollen var ikke altomfattende med hensyn til Fylkesmannens tilsynsområde, men var avgrenset til

- Virksomhetens krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy for å hindre spredning av farlig avfall til omgivelsene
- Virksomhetens forurensning til omgivelsene
- Virksomhetens håndtering av utsortert farlig avfall

Kontrollrapportens innhold:

Denne rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til følgende lovverk:

- biloppsamlingsplassens utslippstillatelse gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 (forurensningsloven), §§ 11 og 16 jf. § 29, datert 31.01.2005
- forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 4 Kasserte kjøretøy, kapittel 11 Farlig avfall og kapittel 17 Felles bestemmelser om tilsyn, klage og straff mv.
- forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften).

Oppsummert resultat fra kontrollen:

Kontrollen avdekket 4 avvik i forhold til regelverket. Det er også funnet 2 anmerkninger.

Se vedlegget for nærmere definisjon av avvik og anmerkninger

Oppfølging av avvik/anmerkninger

Det vises til pålegg med tidsfrister i rapportens oversendelsesbrev

Skien,

Fylkesmannen i Telemark

(etter fullmakt)

AVVIK

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Miljøsanering av bilvrak er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 4 Kasserte kjøretøy, vedlegg 1.
Utslippstillatelse og godkjenning til å utbetale vrakpant for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, vedlegg 1, punkt 3.0 og punkt 5.0 – delpunkt 4

Kommentarer:

1. Miljøsaneringen skjer ikke så raskt som mulig etter innlevering slik tillatelsen forutsetter
2. Miljøsaneringen av vrakene er ikke tilstrekkelig ved at det ikke fjernes kuldemedium fra vrakene
3. Metoder for tømning av væsker er ikke tilfredsstillende ved at det mangler tømmeutstyr for kuldemedium eller foreligger avtale med leverandør av denne tjenesten

Avvik 2: Oppsamling av søl i forbindelse med væskehåndtering er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 Farlig avfall, §11-5

Kommentarer:

1. Pressing av bilvrak medfører avrenning av konsentrert væske som blir sluppet i oljeutskilleren. Dette er ikke tillatt. Konsentrert væske fra pressingen skal samles opp på egen beholder og leveres som farlig avfall til godkjent innsamler

Avvik 3: Håndtering av ikke miljøsanerte vrak er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 4 Kasserte kjøretøy, vedlegg 1.
Utslippstillatelse og godkjenning til å utbetale vrakpant for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, vedlegg 1, punkt 3.

Kommentarer:

1. Det lagres usanerte biler på dekker som ikke er faste og ugjennomtrengelige
2. Plassen er ikke ordnet slik at man til en hver tid har oversikt over hvilke vrak som er miljøsanerte

Avvik 4: Håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 Farlig avfall, §§11-5 og 11-8
Utslippstillatelse og godkjenning til å utbetale vrakpant for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, vedlegg 1, punkt 1 og 3

Kommentarer:

1. Bedriften har lagret kvikksølvholdige komponenter i mer enn 12 måneder uten å viderelevere til godkjent innsamler
2. Det lagres farlig avfall uten beskyttelse mot vær og vind og uten oppsamlingsmuligheter av eventuell lekkasje
3. Det lagres farlig avfall på områder hvor det er fare for at emballasjen kan bli ødelagt ved at stablede vrak kan velte og falle ned på det.

ANMERKNINGER:

Anmerkning 1:

Det er brudd på interne retningslinjer for journalføring av når oljeutskilleren kontrolleres

Generell informasjon om temaet og definisjoner av begrep som er brukt i denne rapporten:

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom det ikke er mottatt tilbakemelding om at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking. En eventuell tvangsmulkt vil være et nærmere fastsatt engangsbeløp eller kan løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 eller Produktkontrollovens § 13. Det framgår av oversendelsesbrevet (første side i denne rapporten) om tvangsmulkt er varslet i denne saken.