



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved FP AS (Fiberprodukt AS), Otta

Dato inspeksjon: 30.11.2016

Saksnr: 2016/7888

Dato rapport: 08.12.2016

Kontaktpersoner ved inspeksjonen

Fra virksomheten:

Oddbjørn Dahl

Fra Fylkesmannen i Oppland:

Elin Hilde

Bakgrunn for inspeksjonen

Dette er ledd i en landsomfattende kontrollaksjon overfor plastvareprodusenter. Aksjonen er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og fylkesmennene.

Viktigste kontrolltema

Hovedtema for tilsynet er kjemikalhåndtering, farlig avfall og ev utslipp til ytre miljø; luft, vann og grunn. Dette omfatter også at virksomheten har internkontroll for å sikre oppfølging av miljøkravene.

Krav som er kontrollerte

- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) § 3 om aktsomhet og § 3a om substitusjonsplikt
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap 11 om farlig avfall, håndtering, innlevering og deklarerer
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 om plikt til internkontroll, § 5 om innhold i og dokumentasjon av internkontrollsystemet
- Lov om forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 7 om plikt til å unngå forurensning
- Forurensningsloven § 32 om næringsavfall

På internettsiden www.regelhjelp.no er det oversikt over alle krav som gjelder helse, miljø og sikkerhet for bransjen. Aktuelle faktaark fra Miljødirektoratet ble oversendt virksomheten elektronisk på forhånd og i tillegg overlevert ved inspeksjonen.

Resultat

Det er påvist avvik når det gjelder farlig avfall og skriftlig dokumentasjon angående internkontrollen.

Krav om tilbakemelding til Fylkesmannen

Vi ber om en skriftlig tilbakemelding **innen 3 uker** om virksomhetens oppfølging av påviste avvik. Virksomheten plikter å rette avvik snarest.

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding om retting av avvik innen fristen, så kan vi fastsette tvangsmulkt for å sikre oppfølging, jf. § 73 i forurensningsloven.

Om rapporten

Denne rapporten beskriver situasjonen ved inspeksjonen, på bakgrunn av det som er observert, informasjon fra kontaktperson og gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon. Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som gjelder ytre miljø. Den gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten anses som endelig etter 2 uker dersom det ikke har kommet tilbakemelding om faktiske feil innen den tid.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen av avvik.

Andre forhold: Forhold som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og Fylkesmannen å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Gebyr for kontroll

Det er innført gebyr til statskassen for vårt arbeid med tilsyn og saksbehandling, jf. forurensningsforskriften § 39-3, og § 39-6 om gebyr for kontroll av virksomheter uten tillatelse. Virksomheten er ikke risikoklassifisert, og det skal betales laveste sats for virksomheter med tillatelse, dvs **kr 4800,-** Faktura ettersendes fra Miljødirektoratet.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten er offentlig tilgjengelig, jf offentleglova.

Informasjon om bedriften (Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysund)

Organisasjonsnr (underenhet): 972037125	Eies av (org.nr): 983530176
Navn og postadresse: FP as, Skansen 31, 2670 Otta	Besøksadresse: Samme som postadressen
Næringskode: 23.140 - Produksjon av glassfibrer	Anleggsnr*: 0517.0003.01
Kommunenr og -navn, fylke: 0517 Sel, Oppland	Anleggsaktivitet*: Plast- og glassfiberprodukter
Tillatelse: 04.07.1979 fra SFT	Risikoklasse*.: -

*Data fra egen database for forurensningsmyndighetene

Avvik

Følgende avvik ble påvist i forbindelse med inspeksjonen:

Avvik 1: Virksomheten har ikke forskriftsmessig håndtering av farlig avfall

a) Farlig avfall har ikke miljømessig forsvarlig lagring

Avvik fra:

- § 11-5 i avfallsforskriften

Første ledd lyder: « *Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.*»

Kommentarer:

Et par 150 liters fat med aceton-avfall står lagret utendørs inntil husveggen. Ifølge daglig leder er dette planlagt levert til mottak. Det er ikke tak over, eller mulighet for oppsamling ved ev. lekkasje. Fatene er også tilgjengelige for andre siden det ikke er gjerde på området. Virksomheten har ikke fullstendig oversikt over mengden farlig avfall.

Lagringen er også i strid med intern rutine hos virksomheten om forsvarlig håndtering og lagringssted.

b) Farlig avfall er ikke innlevert årlig til godkjent mottak

Avvik fra:

- § 11-8 i avfallsforskriften

Første ledd lyder: «*Virksomhet hvor det oppstår farlig avfall, skal levere dette til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, eller til virksomhet utenfor Norge i henhold til reglene om grensekryssende transport av avfall i kapittel 13. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år. Plikten inntreer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.*»

Kommentarer:

Ifølge dokumentasjon i Avfalldeklarering.no ble det sist levert farlig avfall fra virksomheten 05.03.2015. Det betyr at plikten til årlig innlevering ikke er overholdt.

Dette er også i strid med bedriftens interne rutine, som tilsier minst årlig innlevering av farlig avfall.

Avvik 2: Det er noen mangler ved internkontrollen

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd

a) **Det mangler en dokumentert substitusjonsvurdering og dokumenterte rutiner for dette**
(internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr 6 og nr 7, jf produktforskriften § 3a)

Virksomheten viste til at man hadde vurdert å bytte ut aceton med et mindre skadelig produkt, men det kunne ikke fremlegges dokumentasjon angående substitusjonsvurderinger, eller en rutine for hvordan dette gjøres, hvor ofte osv.

Vurdering av substitusjon for kjemikal og faremerkede stoffer som benyttes, må inngå i en risikovurdering, jf krav til dokumentasjon av risikovurdering i internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr 6. Ellers er kravet til gjennomføring av substitusjonsvurderinger hjemlet i produktforskriften § 3a.

b) **Listen over sikkerhetsdatablad er ikke oppdatert**
(internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr 6)

Det var oversikt over sikkerhetsdatabladene, men det fantes også produkt på listen, og datablad, som var tatt ut av bruk.

For å kunne vurdere risiko i forbindelse med produktene er det viktig at oversikten over disse er oppdatert.

c) **Risikoanalysen omfatter ikke alle relevante ytre miljøforhold**
(internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr 3, 6 og 7)

Den dokumenterte risikovurderingen omhandler kjemikal/farligavfall, og dette er et viktig tema. Andre forhold som bør omtales i en risikokartlegging, er ev. utslipp til luft som støv og støy, avrenning til grunn, overflatevann og offentlig ledningsnett. Risikoanalyseeskjema er datert 29.04.14.

Rutine for hvordan risikoanalyse gjennomføres bør være mer tydelig på hvordan dette gjøres, hvem som deltar i risikokartlegging og -vurdering, oppdatering osv. Jf krav om medvirkning fra de ansatte i internkontrollarbeidet, internkontrollforskriftens § 5 andre ledd nr 3. Angående krav om dokumenterte rutiner viser vi til § 5 andre ledd nr 7 i forskriften. HMS-håndboken som vi fikk oversendt etter inspeksjonen, har særlig fokus på arbeidsmiljø.

d) **Et dokumentert avvikssystem har ikke vært i bruk når det gjelder ytre miljø**
(internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr 7)

Det foreligger avviksskjema, men dette har ikke vært brukt på noe som angår det ytre miljøet. Rutinene for avviksregistrering og –behandling bør si noe om hva som f eks skal registreres når det gjelder ytre miljø. F eks foreligger det et avvik når farlig avfall er lagret utendørs, slik som for aceton i dette tilfelle.

Anmerkninger

Det gis ingen anmerkninger i forbindelse med tilsynet.

Andre forhold

Virksomheten opplyser at de ikke har lagringstanker for kjemikal eller farlig avfall som er av en slik størrelse at de omfattes av reglene i forurensningsforskriften kap 18, om *tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall*. Det opplyses også at det ikke er oljeutskiller på anlegget.

Fylkesmannen vil som nevnt ved inspeksjonen vurdere status ang virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven siden denne er av eldre dato.

Inspeksjonsrapporten er fulgt av et oversendelsesbrev som er godkjent elektronisk hos Fylkesmannen i Oppland