

	Inspeksjon ved Veolia Miljø Gjenvinning AS, avd. Nes	RAPPORT 2007.036.I Saksnr. 2007/29616
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO TELEFON: 22 00 35 00 - TELEFAKS: 22 00 35 35 - TELEFAKS FOR MILJØVERNAV. 22 00 36 58.		

<i>Virksomhetens postadresse:</i> Veolia Miljø Gjenvinning AS, avd. Nes (Esval) 2160 Vormsund	Org.nr. 937270062 Bransjenr. (NACE-kode): 90.020 Tillatelse av 22.12.1994 (Nes Resirkulering AS)
<i>Kopi til ansvarlig enhet:</i> Veolia Miljø Gjenvinning AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO	Elektronisk kopi sendt til kvalitetskoordinator, ottar.kristiansen@veolia.no
<i>Anleggets besøksadresse:</i> Esval, 2160 Vormsund.	<i>Forrige kontroll:</i> 19.09.05 <i>Tidsrom for denne kontrollen :</i> 11.10.07
<i>Tilstede fra bedriften :</i> Rune Solvang (formann)	<i>Deltager fra Fylkesmannens miljøvernnavd:</i> Anne Stine Zakariassen og Jens Hertzberg

Rapportens innhold – Kontrolltema

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert innen følgende kontrollerte tema : Generell mottakskontroll - Håndtering av farlig avfall og EE-avfall -Internkontroll i forhold til ytre miljø - Oppfølging av klager - Oppfølging etter forrige kontroll

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 4 avvik* og gav 1 anmerkning* under kontrollen. Se vedlegget til rapporten.

Ingen tilbakemelding.

Pålegg om tilbakemelding.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende Fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene.

Frist for skriftlige tilbakemelding er: 19.12.07.

Bedriften pålegges å sende skriftlig rapport om status og forbedringer i driftsforholdene ved utløpet av hver måned, inntil driften igjen er i tråd med gjeldende regelverk. Alle krav skal være oppfylt ved utgangen av 2007.

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. **Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For mer informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se side 2 i rapporten.**

* Avvik og anmerkninger er definert på side 2 i rapporten

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, eller forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt.

Farlig avfall og kjemikalier

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal håndteres sammen med forbruksavfall, fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sivevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensete avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg.

Farlig avfall

”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall” (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§ 11-5), krav om tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklarerings (§ 11-12) og tilsyn (§ 11-15). I tillegg fins regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder blant annet for batteri, spillolje, oljeholdig avløpsvann og PCB-holdig avfall som kondensatorer .

Aktuelt regelverk:

Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via www.Regelhjelp.no.

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften, av 6. desember 1996 med senere endringer
 - Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere endringer
 - Forskrift om begrensnings av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004, med senere endringer.
 - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 1. juni 2004, med senere endringer.
 - Gjeldende utslippstillatelse av 22.12.1994.
-

Avvik:

Følgende avvik ble funnet ved kontrollen :



Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt 7.

Kommentarer:

Driftsinstruks for sorteringsanlegget på Nes er mangelfull og er ikke i samsvar med de faktiske aktiviteter innen for eksempel mottakskontroll og avviksregistrering. Det er i driftsinstruks datert 16.4.06 henvist til rutine for mottakskontroll NG 00.323. Denne var ikke tilgjengelig og det ble opplyst at denne ikke var tilpasset lokalt. Tilsvarende avvik ble notert ved forrige kontroll i 2005.

Avfallstyper som *ikke* aksepteres bør angis. Det eksisterte ikke noen slik liste i dag.

System for avviksregistrering var ikke skriftlig dokumentert. Registrerte ulovlige leveranser av farlig avfall og elektroavfall blant restavfall ble sendt som billedmelding til avdelingen i Kongsvinger.

Sorteringsanlegget har en manuell utsorteringslinje / sorteringsbånd som bidrar til at mesteparten av småelektronikk også tas ut av restavfallet. Dette er positivt.

Oppfølging: Kopi av rutiner som utarbeides, bes oversendt Fylkesmannen.

Vedlegg til inspeksjonsrapport ved : Veolia Miljø Gjenvinning AS, avd. Nes

Avvik 2: Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall.

Avvik fra: *Avfallsforskriften §11*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall
- b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall
- c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlige avfall
- d) Virksomheten overskrider lagringstiden for farlig avfall
- e) Virksomheten videreleverer ikke farlig avfall til godkjent sluttbehandler
- f) Deklarasjonsskjema er ikke korrekt fylt ut
- g) Virksomheten foretar ulovlig behandling (inkl ulovlig eksport) av farlig avfall
- h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstid

b-c-d)

Farlig avfall som plukkes ut og settes til side for korttidslagring skal oppbevares slik at det ikke oppstår fare for forurensning. Under inspeksjonen ble det funnet kanner med farlig avfall plassert ved siden av sorteringsbåndet. (Bilde 1)

Det ble opplyst at farlig avfall som ble plukket ut ble levert til kommunalt mottak for Nes kommune ved Esval. Dette er ikke i tråd med regelverket. Dette ble også påpekt ved forrige kontroll. Farlig avfall som ikke registreres på kunden skal registreres på sorteringsanlegget som avfallsprodusent.

Oppbevaringsplass for annet farlig avfall var plassert under sorteringsbåndet på en miljøpall. (Bilde 2A/B). For tiden var det ikke tak over slik at regnvann kom ned til oppsamlingskaret. Spill-/ hydraulikk olje fra egen virksomhet ble også oppbevart her. Leveringsfrekvens for dette avfallet ble opplyst å være når fatene var fulle.

Mellomlagringsløsningen er ikke tilfredsstillende. Leveringsfrekvensen for eget farlig avfall som hydraulikkolje og spillolje skal være minst årlig.

h)

I området beregnet for tomme containere og som ligger utenfor selve sorteringsanlegget ble det funnet diverse avfall som nå var samlet i containere som f.eks.

- farlig avfall (bilbatterier), elektroavfall, dekk med mer (bilde 3)
- en lukket, ikke avlåst container med asbestavfall (bilde 5)

Avvik 3: Virksomheten har mellomlagring av avfall i strid med tillatelsen.

Avvik fra: Tillatelsen pkt 2, pkt 3 og pkt 5.

Usortert restavfall og sorterte avfallsfraksjoner ble funnet lagret i containere i området som brukes for mellomlagring av tomme containere.

Området er inngjerdet, men selve innkjørselen er åpen. Deler av avfallet som er havnet der kan komme fra private. Imidlertid ble det også registrert containere med avfall som tydeligvis var mellomlagret der av transportører (bilde4).

Vi minner om at gjeldende utslippstillatelsen jfr pkt 3 og pkt 4, begrenser lagring av avfall (sortert og usortert) ved at det skal skje under tak og på tett flate så fremt det ikke er søkt om dispensasjon. Den virksomme del av eiendommen skal videre være inngjerdet og avstengt med låsbar port utenom åpningstidene / når ingen er tilstede (jf pkt 5)

Avvik 4: Virksomheten har kjørt ut usortert avfall iblandet EE-avfall til Esvall deponi.

Avvik fra: Avfallsforskriften § 9-11

Fylkesmannen har mottatt avviksrapportering fra Esvall avfallsdeponi angående kontroll av avfall levert fra Veolia Miljø AS den 13. august 2007 (2007/3090-0/M61). I følge deklarasjonsskjema som ble levert av Veolia inneholdt leveransen ikke farlig avfall, samt at det ble bekreftet at gjenvinning av avfallet var vurdert. Ved visuell kontroll på Esvall ble det funnet avfall som ikke var tillatt mottatt (11 enheter elektronikk, 1 bildekk, 3 elektriske lamper), og ca 40 % av volumet var plast.

I henhold til § 9-11 skal avfallsprodusent dokumentere at avfallet oppfyller kravene til kvalitet som fremgår av vedlegg II. Avfall som leveres til deponi skal ha gjennomført en behandling (§ 9-6) som skal dokumenteres i basiskarakteriseringen som Veolia i henhold til pkt. 1.1 i vedlegg II skal utføre. Basiskarakteriseringen skal også bekrefte at avfallet ikke omfattes av forbudene i § 9-4.

Under kontrollen den 11.10.2007 forklarte Veolia at årsaken til at det ble kjørt ut usortert avfall til Esvall var at en container som ble tilkjørt på kvelden ble feilsatt. Den ble plassert sammen med containere med avfall som var ferdig sortert og som skulle leveres til Esvall. Fylkesmannen forventer at Veolia har notert dette som avvik, og ønsker en skriftlig tilbakemelding på hvordan avviket er lukket.

Anmerkinger :

Anmerking 1:

Mottakskontrollen var forbedret siden forrige kontroll. Det er imidlertid fortsatt mulig å bedre mottakskontrollen.

Anlegget skal ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å sørge for at ulovlig avfall som kommer inn til anlegget tas ut før det inngår i produksjonen. Når avfallet har passert manuell sortering eller gjennomgått grovsortering er det å anse for mottatt. Rutinene må kunne dokumenteres. Verifisering av dette var ikke mulig under selve kontrollen.

Forebyggende tiltak for å hindre at ikke tillatt avfall havner i utleide konteinere:.

- *Informasjon til kunder om hva som ikke er tillatt å legge opp i samlekonteinere ble ifølge virksomheten informert om på telefon eller inngikk i en rammeavtale. Eksempel på en slik avtale var ikke tilgjengelig under kontrollen.*
- *Merking av konteinere i forhold til hva som ikke er tillatt mottatt for å hindre at EE-avfall og farlig avfall inngår i blandet avfall. Avfallskonteinere for blandet avfall hadde ikke oppslag som gjengir hvilke avfallsfraksjoner som det ikke er tillatt å legge i disse.*
- *Forhåndsvarsel om og bruk av avviksgebyr ved overtredelse av leveringsbestemmelsene. Det er positivt at virksomheten praktiserer å ilegge avviksgebyr ved brudd på leveringsbestemmelsene. Dette vil kunne ha en god oppdragende effekt.*