



Hopen Fisk AS
Hopsveien 42
8310 KABELVÅG

Tilsyn ved Hopen Fisk AS - rapport med pålegg om redegjørelse og innhenting av kontrollgebyr

Vi viser til gjennomført tilsyn ved virksomheten 06. mai 2012, samt varsel datert 27. april 2012.

Vedtak

Med medhold i lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 49 må Hopen Fisk AS, innen 15. august 2012, å redegjøre skriftlig til Fylkesmannen for de tiltak som er gjennomført for å rette opp registrerte avvik. Hvis ikke avvikene da er rettet opp, må redegjørelsen inneholde en tidfestet, forpliktende plan for hvordan disse skal rettes opp.

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å ilegge tvangsmulkt. Et vedtak om tvangsmulkt vil fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

Varsel om kontrollgebyr:

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-7* om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Hopen Fisk AS vil bli ilagt et gebyr på kr 4 400,- for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Under tilsynet ble det påvist følgende avvik:

- 1. Virksomheten har ikke tilfredsstillende rensing av prosessavløpsvannet.*
- 2. Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull.*
- 3. Virksomheten har ikke utarbeidet en skriftlig risikovurdering knyttet opp mot ytre miljø.*

Bakgrunn

Tilsynet var en del av den nasjonale tilsynsaksjonen mot fiskeforedlingsindustrien. Hensikten med kontrollaksjonen var å kontrollere at krav i forurensningsforskriftens kapittel 26 og gitte tillatelser (IPPC) ble overholdt.

Avvik betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Anmerkning er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet.

Dokumentgrunnlaget for kontrollen var:

- *lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven)
- *forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
- *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften)
- *lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester* (produktkontrollloven)
- *forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter* (produktforskriften)
- *forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften)

Gjennomføring

Hele kontrollen ble gjennomført med en varighet på ca. 2 timer. Fra Hopen Fisk AS deltok daglig leder Aage Eriksen. Fra Fylkesmannen deltok Sten D. Bruaas.

Fylkesmannen orienterte først om bakgrunnen for kontrollen og praktiske detaljer rundt gjennomføringen. Videre ble representantene for virksomheten bedt om å svare på en del spørsmål knyttet til internkontrollen for helse, miljø og sikkerhet og om oppfølgingen av aktuelt regelverk. Det ble også foretatt en befarings på anlegget. Til slutt ble det gitt en kort muntlig redegjørelse over registrerte funn, og informasjon om videre oppfølging av saken.

Registrerte avvik og anmerkninger

Avvik 1 **Virksomheten har ikke tilfredsstillende rensing prosessavløpsvann.**

Avvik fra: forurensningsforskriften § 26-1 og § 26-3.

Begrunnelse

Virksomheten har ikke tilfredsstillende rensing av prosessavløpsvann. Med prosessavløpsvann menes spylevann, rengjøringsvann, transportvann, blodvann, slaktevann eller vann som har vært i direkte kontakt med råstoff, produkt eller avfall, eller som er tilført forurensende komponenter fra andre kilder.

Større anlegg skal ha et renseanlegg med en effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning på 1 mm eller mindre. Store anlegg som bruker råstoff med over 7 % fett skal også ha fettavskiller. Fettavskilleren skal som et minimum være dimensjonert for en effektiv oppholdstid på 15 minutter og overflatebelastning på maksimum 10 m³ /m² pr. time. Det ble oppgitt at årlig råstoffmottak var på omlag 5 – 6000 tonn sild og 400 tonn blåkveite. Det ble i tillegg tatt i mot om lag 6 – 700 tonn rogn og 100 tonn kvalkjøtt.

Avvik 2 Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall.

Avvik fra: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall §§ 11-8 og 11-12, og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, annet ledd, pkt. 6 og 7.

Begrunnelse

I Fylkesmannens gjennomgang av virksomhetens rutiner for håndtering av farlig avfall legger vi vekt på følgende: at virksomheten har oversikt over hvilke typer farlig avfall som oppstår ved anlegget, at disse samles opp, merkes og lagres forsvarlig (utilgjengelig for uvedkommende, muligheter for å oppdage og samle opp søl), og at bedriften kan dokumentere at det er levert farlig avfall jevnlig (årlig leveringsplikt) – enten med kvittering (ee-avfall) eller deklarasjonsskjema (fra levering av alt annet farlig avfall).

Virksomheten må som en del av sitt internkontrollsystem gjennomgå rutiner for å fange opp at alle fraksjoner farlig avfall er kommet med, og at lagring og forsendelse er ihht regelverket (dvs kartlegging og risikovurdering ihht internkontrollforskriftens § 5, pkt 6 og 7). Det kreves skriftlig dokumentasjon av et slikt arbeid.

Under tilsynet kunne virksomheten ikke dokumentere at farlig avfall var levert på grunn av manglende deklarasjonsskjema, siste registrerte levering i Norbas-databasen var i 2008. Det er årlig leveringsplikt for farlig avfall dersom mengden er over 1 kg. Dette innebærer at virksomheten ikke har overholdt årlig leveringsplikt. Spillolje ble oppbevart innendørs på IPC-kontainer. Denne var umerket. Denne må merkes med type farlig avfall.

Avvik 3 Virksomheten har ikke utarbeidet en skriftlig risikovurdering knyttet opp mot ytre miljø.

Avvik fra: internkontrollforskriften § 5 punkt 6.

Begrunnelse

Under tilsynet kunne det ikke dokumenteres en skriftlig risikovurdering med hensyn på ytre miljø. En risikovurdering bør ta hensyn til utslipp til luft, vann og grunn. En slik risikovurdering må beskrive sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe og konsekvensene av hendelsen dersom den inntreffer.

Øvrige kommentarer

Virksomheten håndterer sine biprodukter tilfredsstillende. Sildeavskjær går til Bodø Sildoljefabrikk og avskjær fra kvalmottak går til LAS (Lofoten avfallsselskap). Hoder og haler fra mottak av blåkveite selges som produkt.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Sten D. Bruaas
senioringeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.