



## Fylkesmannen i Vestfold

NCC - Hedrum Pukkverk

Lågendalsveien 157

3270 LARVIK

Vår saksbehandler / telefon:  
Berit Løkken  
33 37 11 95

Deres referanse:

Vår referanse:  
2012/2259  
Arkivnr: 461.3

Vår dato:  
29.06.2012

### Rapport etter tilsyn ved Hedrum Pukkverk den 24.5.2012

#### Resultater

Denne rapporten er utarbeidet etter kontroll av Hedrum Pukkverk den 24.5.2012, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket ett avvik under tilsynet:

- Mangelfull måling av utslipp til vann

I tillegg er det gitt en anmerkning. Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 4.

#### Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at avviket er rettet opp, og redegjøre for gjennomføring av tiltaket. **Frist for skriftlig tilbakemelding er 15.9.2012.**

Fylkesmannen ber om at støyrapport fra Asplan Viak av 25.11.2011 oversendes.

Med hilsen

Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen  
Fung.fagkoordinator

Berit Løkken  
senioringeniør

Kopi til:  
Larvik kommune

Postboks 2020 3255 Larvik

## 1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 974316196	Eies av: NCC
Besøksadresse: Grinda	Telefon:
Kommune/kommunenr.: Larvik	Bransjenr. (NACE-kode):
Anleggsaktivitet: pukkverk	Anleggsnummer: 0709.0131.02

## 2. Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Dag Reidar Holtan, Morten Solli, Ole Stensholt	Fra Fylkesmannen: Berit Løkken, Dag Aursland
---	---

## 3. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen er en del av en landsdekkende kontrollaksjon av pukkverk og grusuttak med knuseverk. Alle anlegg som er dekket av kapittel 30 i forurensningsforskriften, både mobile og stasjonære anlegg, eller har egen tillatelse er omfattet av aksjonen.

Kapittel 30 i forurensningsforskriften trådte i kraft 1.1.2011. Hensikten med aksjonen er å kontrollere at krav i forskrift og tillatelse overholdes.

Hedrum pukkverk har ikke egen tillatelse etter forurensningsloven. Anlegget er stasjonært. Kravene i kapittel 30 i forskriften er gjeldende for anlegget fra 1.1.2011.

## 4. Inspeksjonstema

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- støy
- utslipp til vann
- avfallshåndtering
- miljørisikovurdering
- utslipp til luft

## 5. Definisjoner

**Avvik:**

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:**

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 6. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverket finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## **7. Varsel om tvangsmulkt**

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være kr. 50 000.

Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

## **8. Gebyr for virksomhet uten tillatelse**

Fylkesmannen varslet under inspeksjonen den 24.5.2012 at virksomheten vil bli ilagt et gebyr for kontrollen.

Fylkesmannen vedtar gebyrsats 4 som utgjør kr. 4 400 for denne kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Gebyret skal dekke kostnadene som er forbundet med gjennomføringen av inspeksjonen.

Faktura oversendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

### Klageadgang

Dere har rett til å klage på fastsatt gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten, jf. forvaltningsloven § 28. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Vestfold.

Ved en eventuell klage skal likevel gebyret innbetales. Dersom klagen imøtekommes vil gebyret eller differansen i gebyret etterbetales.

## **9. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

## **10. Om virksomheten**

Virksomheten er et av tre pukkverk som drives og eies av NCC i Larvik. Pukkverket omfattes av kommunedelplan for steinindustrien i Larvik. På sikt er det planer om at Hedrum pukkverk også skal omfatte Grinda pukkverk.

Pukkverket mottar i tillegg til eget uttak også all stein for Skallist steinbrudd. Det tas i mot vrakasfalt til gjenbruk, etter knusing ved eget mobilt knuseverk. Knuseverket er fra ca. 1985.

## Avvik og anmerkninger

Vi fant følgende avvik under kontrollen:

### Avvik 1: Mangelfull måling av utslipp til vann

**Avvik fra:** Forurensningsforskriften § 30-9 punkt b andre ledd, jf. punkt c  
Grunnlaget for avviket:

- Punkt b (Utslipp til vann og støy) andre ledd: Stasjonære virksomheter skal gjennomføre målinger av støy og utslipp til vann første gang innen 1 år etter at dette kapittelet trer i kraft og midlertidige/mobile innen 8 uker.
- Punkt c (generelle bestemmelser) andre ledd: Virksomheten skal innen 1 år fra dette kapittelet trer i kraft iverksette et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.

### Fylkesmannens observasjoner og kommentarer

Oppsamlet vann dreneres via grøft til en kum, og videre i lukket ledning over nærliggende jorde. Ledningen samler også drensvann fra jordet. Grøfta «renses» / tømmes for slam årlig. Det er ikke foretatt målinger eller utarbeidet måleprogram for kontrollmåling.

### **Anmerkning 1 Mangelfulle miljørisikovurderinger**

NCCs styringsdokumenter, herunder målformuleringer i forhold til ytre miljø og miljørisikovurderinger, er gjeldende for Hedrum pukkverk. Miljørisikovurderingene er imidlertid ikke i tilstrekkelig grad gjort gjeldende for pukkverket.

### **11. Andre kommentarer:**

I forbindelse med reguleringsplan for Grinda-området (oppfølging etter kommunedelplan og KU for steinindustrien i Larvik) er utarbeidet en støyrapport i 2011, jf. rapport fra Asplan Viak av 25.11.2011. Fylkesmannen ber om at rapporten oversendes. Rapporten viser at det ikke er behov for særskilte tiltak for nærmeste naboer, da disse ligger utenfor rødt område. Mot nærmeste nabo er det etablert en støyvoll.

Virksomheten opplyser at det er etablert støvmåler ved nærmeste nabo.

Ved behov vannes interne veier og det er automatisk vanning ved pålassing ved behov. Den enkelte arbeidstaker kan stanse anleggsarbeidet dersom støvflukten er for stor.

Hedrum pukkverk, som de øvrige virksomheter i NCC-konsernet, benytter et internettbasert registreringssystem («Synergi») for alle uønskede hendelser. Hendelser følges kontinuerlig opp til de er lukket.