

**FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL****Kontroll-
rapport**Kontroll ved Romsdalshalvøya
Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

2007.046.I.MVAMR

Virksomhet:	Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjons	Bedriftsnummer:	967686999
Virksomhetens adresse:	Årøsetervegen 54 6422 Molde	Arkivkode:	2007/1315
EMAS registrert :	Nei	Antall sider:	4
ISO- 14001 sertifisert :	Ja		
Risikoklasse:	Ikke plassert	Fylkesmannens kontrollgruppe:	Kolbjørn Megård Guro Eidskrem Gjenstad
		Kontaktpersoner fra virksomheten under kontrollen:	Olav Bye Leif Roaldseth

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver den anmerkning som ble konstatert. Kontrollen omfattet spesielt krav som er satt i avfallsforskriften Kap 9, Vedlegg II.

Hovedkonklusjon:

Under kontrollen ble det konstatert følgende anmerkning i forhold til det kontrollerte tema.

Anmerkning 1 Kontroll av hvert lass som tømmes kan forbedres.

Utarbeidet dato: 19.11.2007	Parafert dato: 19.11.2007
Sign.:	Sign.:
Kontrollør: Kolbjørn Megård	Guro Eidskrem Gjenstad

Innholdsfortegnelse

	Side nr.
1. Innledning	3
2. Dokumentunderlag	3
3. Omfang	3
4. Anmerkning	3

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter kontroll 12.10.2007 ved Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. Kontrollen inngår som en del av fylkesmannens planlagte kontrollvirksomhet for inneværende år.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen.

- AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- ANMERKNING er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var bl.a.

- Aktuelle lover og forskrifter med vekt på forurensingsloven, avfallsforskriften og internkontrollforskriften
- Tillatelse til drift av avfallsdeponiet datert

3. Omfang

Kontrollen fokuserte på følgende tema:

1. Oppfølging av krav som følger av Vedlegg II til avfallsforskriftens kapittel 9.

Kontrollen ble gjennomført ved et møte og etterfølgende befarings.

4. Anmerkning

Følgende anmerkning ble konstatert under kontrollen.

1 Kontroll av hvert lass som tømmes kan forbedres.

Kommentar:

Virksomheten har etablert et tilfredsstillende system for registrering av hvert lass ved ankomst. Avfallet tippes deretter i en bing. Derfra blir avfallet kjørt ut i skuffen på de kjøretøy som betjener deponiet. RIR mener at avfall som ikke skal deponeres blir oppdaget i bingen, eller ved transport ut på deponiet, eller ved utplassering og kompaktering på deponiet.

Fylkesmannen mener at deponering i bing kan føre til at en ikke får tilstrekkelig oversikt over lasset, idet betydelig deler av avfallet vil være skjult. Ved tømming av flere lass mer eller mindre samtidig vil visuell kontroll av det enkelte lass bli mindre tilfredsstillende.