

	KONTROLL Ved SAR AS, KRISTIANSUND	RAPPORT NR. 2009.001.A. MVAMR
---	--	--

Virksomhetens adresse:	Næringsveien 8	Arkivkode:	2007/1515
Tillatelse av:	13.08.09	Dato for kontroll:	23.11.2009
Risikoklasse:	3	Fylkesmannens kontrollør:	Reidun Sem Kallestad
Tilstede fra virksomheten:	Karen Aanestad Sisel Wiik Carl André Kjønnøy	Andre tilstede:	Politi, brannvesen, kommune

Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under en kontroll i forbindelse med forurensning i Vollvatnet:

Utslipp fra en plastcontainer på 1000 l (IBC)
Lagring av farlig avfall
Risikovurderinger

Hovedkonklusjon:

Under kontrollen ble det konstatert følgende avvik:

- Lagringen av farlig avfall har ikke vært i tråd med tillatelsen
- Risikovurderingene i forhold til Vollvatnet har ikke vært tilfredsstillende
-

Utarbeidet dato:
03.12.09

Godkjent dato:
03.02.10

Reidun Sem Kallestad
Senioringeniør

Kolbjørn Megård
Seksjonssjef

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll i forbindelse med melding om forurensning av Vollvatnet i Kristiansund.

SAR hadde en uke tidligere hatt en hendelse med utslipp/søl fra en plastcontainer på 1000 l (IBC). Dette var avviksbehandlet og ryddet opp. Hendelsen var ikke varslet fylkesmannen.

Kontroller gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Kontroller fokuserer på overholdelse av krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen innenfor fylkesmannen sitt forvaltningsområde. Rapporten gir således *ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.*

- AVVIK defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.*
(F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller enkeltvedtak (krav og vilkår) i medhold av nevnte lover/forskrifter, dispensasjoner eller fastsatt i utslippstillatelser.)
- ANMERKNING defineres som: *et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.*

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var bl.a.:

- Utslippstillatelse av 13.08.2009
- Aktuelle lover og forskrifter som kap. 11-5 i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallss forskriften) og Forskrift om systematisk helse- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

3. Omfang

Hovedtema for kontrollen var:

- Utslipp av spillolje fra en plastcontainer på 1000 l (IBC)
- Lagring av farlig avfall
- Risikovurderinger

4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under kontrollen:

Avvik 1: Flytende farlig avfall ble oppbevart i bl.a. IBC på flate som drenerer til Vollvatnet

Avvik fra: *Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall av 13.08.09, punkt 5.2 og kapittel 11, punkt 5 i avfallsforskriften*

Kommentar:

Bedriften har flyttet fra Vestbase til Løkkemyra i sommer. På grunn av økonomiske forhold ble ikke de planlagte bygningene satt opp og avfallet er lagret ute på annet område enn opprinnelig tiltenkt. Det planlagte området for farlig avfall har drenering til oljeutskiller med utslipp til kommunalt avløp. Alle de andre flatene hvor det bare skal være regnvann har dreneringskummer som går ut i bekk som renner til Vollvatnet. Vollvatnet er en sårbar ferskvannsressurs og en del av et statlig sikret friluftsområde.

I tillatelsen pukt 5.2 står det at farlig avfall skal sikres slik at det ikke fører til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett. Det skal også være sikret mot nedbør. Alt farlig avfall skal håndteres i samsvar med gjeldende forskrifter. Ved kontrollen var det meste av det farlige avfallet lagret ute og på flater som ikke drenerer til oljeutskiller.

Torsdag 19. november ble det påvist olje i Vollvatnet. Nordmøre IUA har begrenset utslippet med lenser i vann og bekk. SAR har internt rapportert et avvik 14.11.09 på grunn av oljesøl på asfalten ved en IBC. Den interne rapporten beskriver tiltaket og lukking av avviket. Mandag 23. november ble det avholdt et møte med befaring på området. Tilstede på møtet var politiet, brannvesenet, kommunen, fylkesmannen og SAR.

Avvik 2: Risikovurderingen i forhold til Vollvatnet og lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: *Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall av 13.08.09, pkt.7.2 og 8.1 og § 5.6 i internkontrollforskriften.*

Kommentar:

Vi har ikke gått i gjennom bedriften sin totale risikovurdering, men sett på en vurdering som er gjort i forhold til lagring av farlig avfall av 03.09.09. Det ble ved den risikovurderingen funnet ut at grunnen ikke heller riktig fordi det bare er en av dreneringskummene som tar imot overvann og eventuelt søl. Vurderingen konkluderer med at dreneringskummene ender i oljeutskiller før de går til kommunalt avløp.

Ut fra tegninger og opplysninger gitt på befaring skal ingen av de angitte dreneringskummene ta imot søl. alle ender ut i bekk som ender i Vollvatnet. Risikovurderingen har ikke tatt hensyn til de faktiske forhold som tegninger og tillatelse.

I pkt. 7.2 i tillatelsen står det at bedriften skal gjennomføre en systematisk risikoanalyse der det fokuseres på potensielle kilder til forurensing av det ytre miljø. Dette er også et punkt i § 5.6 i internkontrollforskriften.

Kristiansund kommune har også presisert ovenfor bedriften at all behandling av avfall skal skje innendørs og at eventuell spill skal gå til tett tank.

5. Dokumentasjon

Følgende dokumentasjon fra kontrollen er mottatt og arkivert:

To interne avviksmeldinger, om feil drenering av området og lekkasje på IBC