



Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: Helene Mathisen
Telefon: 22003643
E-post: fmoahma@fylkesmannen.no

Vår dato
25.6.2012

Vår referanse
2012/11423
Rapportnummer.
2012.091.I.FMOA

Franzefoss Pukk AS avd. Steinskogen
Postboks 53
1309 Rud

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport – Franzefoss Pukk AS avd. Steinskogen

Fylkesmannen avdekket totalt 1 avvik og ga 2 anmerkninger under kontrolleren. Rapporten har status som foreløpig i to uker. Vi ber om tilbakemelding innen 28.8.2012 på hvordan avvikene blir rettet opp.

Det ble i perioden mai - juni 2012 gjennomført en landsomfattende tilsynsaksjon på pukkverk. Tilsynet ble gjennomført av Fylkesmannen og aksjonen er koordinert av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Fylkesmannen i Oslo og Akershus kontrollerte virksomheten deres den 24.5.2012 ved inspeksjon på lokaliteten Franzefoss Pukk AS avd. Steinskogen i Bærum kommune.

Tema for kontrollen

Følgende hovedtema ble kontrollert:



Miljøriskovurderinger



Støy



Utslipp til vann



Farlig avfall



Utslipp til luft



Ledelsens ansvar i forhold til ytre miljø

Hovedfunn fra kontrollen

Det ble påvist **1 avvik**, og gitt **1 anmerkning** under kontrollen. Disse er nærmere beskrevet på side **4** i rapporten.

Rapporten anses som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 2 uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen varsler at virksomheten skal betale et **kontrollgebyr på kr. 14 600,-**. Dere har frist til **31.8.2012**, på å sende inn tilbakemelding og dokumentasjon på tiltak som settes i gang for å lukke avvikene.

Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen.

Om kontrollen

Virksomheten ble varslet om tilsynet 3 dager i forkant av kontrollen. Inspeksjonen ble gjennomført 24.5.2012. Kontrollen omfattet rask en gjennomgang av dokumenter, intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen og befarings på lokaliteten.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de kontrollerte tema, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus på lokaliteten.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten *innen to uker* etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Under er Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber dere melde i fra dersom noe ikke stemmer.

Ansvarlig virksomhet (Kilde: Brønnøysundregisteret)

Navn: Franzefoss Pukk AS	Organisasjonsnr (underenhet): 973078585
Besøksadresse: Gml. Ringeriksvei 219, 1353 Bærums verk	Eies av (org.nr): 982153018
Postadresse: Postboks 53, 1309 Rud	Telefon: 67 15 20 00
E-post: post@franzefoss.no	Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin

Kontrollert anlegg

Navn: Franzefoss Pukk AS avd. Steinskogen	Anleggsnr: 0219.0052.01
Kommune: Bærum kommune	Anleggsaktivitet:
Fylke: Akershus	Risikoklasse: 3
Tillatelse sist oppdatert: Forskriftsregulert fra 1.1.2011	Tillatelse: opphørt 1.1.2011

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Knut Særen, anleggssjef Morten Hafnør, avdelingsleder Ida Nilsson, fagsjef miljø Franzefoss AS	Fra Fylkesmannen: Jens Hertzberg, Senioringeniør Kjersti Aastorp Hirth, Overingeniør Marte Opheim Strand Helene Mathisen
---	--

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert.
Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Franzefoss Pukk AS, avd. Steinskogen om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 1.9.2012 på at avvik er rettet.

Avvik

Fylkesmannen har avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1: Grunnen foran dieseltanken var tilsølt av diesel.

Avvik fra: Forurensningsloven § 7

Kommentarer: Virksomheten har en dieseltank på anlegget som er bygget inn med oppsamlingsmulighet og overbygg. Det ble observert under kontrollen at løsningen for å hindre spill ved fylling av diesel fra denne tanken ikke er god nok, og at grunnen foran tanken var tilsølt av diesel.

Oppfølging: Dokumentasjon på tiltak for å hindre søl fra fylling av diesel oversendes Fylkesmannens miljøvernavdeling innen fristen for tilbakemelding.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerking:

Anmerking 1: "Avfall i konteiner for farlig avfall manglet merking og plasseringen av enhetene var lite gjennomtenkt."

Kommentarer: Under kontrollen var det vanskeligheter med å få låst opp containeren, og det ble observert en del rot og umerkede beholdere inne i containeren. Her bør det ryddes.

Andre forhold

- **Mellomlagring av betong og asfalt.** Det ble opplyst under kontrollen at Franzefoss Pukk AS ikke lenger mottar betong eller asfalt for gjenbruk. Men de har fortsatt noe betong og asfalt lagret. Mellomlagring og behandling av betong fra bygg- og anleggsvirksomhet kan medføre fare for forurensning, og den type virksomhet er søknadspliktig i henhold til forurensningsloven § 29.